
المركاء

حسابات وطرف نصبم ولف محكات التبار المنع أي ولف محكات التبار المنع أي المنار المستمل - توريع الإضاءة المحولات كالتبارية

قام بتصويره ونسخه العبد الفقير الى الله عبد المهيمن فوزى نسألكم الدعاء لى ولوالدى



حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف

ألطبعة الحديثة

اعداد محکمات میرمحکمات مهمی نوبیرانکه باداملی بالتعلیم الصناعی

أبواب الكتاب

المونسوع		الصفحة	
	الل		
محركات ومولدات التيار المستمر شرح وحسابات وقوانين	40	٥	
محركات الوجه الواحد للتيار المتغير شرح وطرق اللف	47	70	
البيانات الحسابية للف محركات الوجه الواحد .	24	21	
الجديد في باب محركات الوجه الواحد .	٤	23	
محركات الثلاثة أوجه شرح وطرق التقسيم .	or	٤٧	
نفيير السرعة من قطبيه الى قطبيه .	0 8	05	
التعليق والتعديل لبعض انحالات الشاذة في الثلاثة أوجه .	٥٧	ډه	
حسابات القدرة والابسلاك للف محركات الشلاثة أوج	70	٥٧	
المجهولة .			
طريقة التعرف وتحديد اطراف محرك ثلاثة اوجه مجهولة .	7.	77	
أنواع اللف والخطوة وارشادات هامة .	٧.	79	
دوائر لف محركات الوجه الواهد مع التقسيم .	٨٥	٧١	
دوانر لف محركات الثلاثة أوجه مع التقسيم سرعة واحدة .	1 1 1	٨٦	
شرح وتقسيم ودوائر لف ثلاثة أوجه سرعات متعددة .	141	15	
دوائر التشفيل والتحكم والعماية باستعمال الكونتاكتورات	190		
والمفاتيح	1.15	100113	
تحويل الطاقة الكهربية الى طاقة ضوئية مع حسابات	۲٠٨,	19	
توزيع الاضاءة .		۲٠	
المادة والكهرباء والصدمات الكهربية وتأثيرها على الانسان.			
التأثيرات الكهربية في حياتنا العملية .	717	۲۱٬	
المحولات الكهربية شرح وحسابات لف العادية والاوتوماتيكيا	777	11	
دوائر توجيد التيار المتغير موجة كالهة ونصف موجة .		22	
باب الجداول المختلفة .	223	22	

بيسه لملغة الزحمن الرجيئم

شـــکر

أتقدم بخالص الشكر لجميع السادة الزملاء الأعزاء لتعاونهم الصادق الذى لمسته من خلال ما أعطوه من ثقة غالية لكتابى البيانات العلى ونزولا على رغبة الجميع لمزيد من البيانات الهادفة فقد عملت جاهدا لتلبية هذه الرغبة باضافات جديدة وتوضيحات أكثر تفهما وذلك في الثوب الجديد الذى يظهر به كتابى الكهربا العملية مطورا للبيان العملي

والحمد لله الذي هدانا لهذا وأرجو أن أكون قد وفقت في تلبية هذه الرغبة الغالية .

مع خالص تحياتي وجزيل شكرى للسادة الزملاء الذبين ساهموا في اخراج الكهربا العملية ٠٠

نبيل عبد الفتاح

أنور اسماعيل جاهين

مدرس أول بمدرسة القاهرة الفنية

وكيل مدرسة غمرة الثانوية الصناعية

بشير أمين الجندى

مدرس أول بمدرسة القاهرة الفنبة

الزميل محمد فريد محمد

آلات التيار المستمر

محركات ومولدات

أهم الأجزاء التي يتكون منها محرك التيار المستمر هي :

١ _ دائرة التنبيه . ٢ _ دائرة الاستنتاج .

٣ _ عضو التوزيع . ؟ _ فرشات التفذية .

دائرة التنبيــه:

تتكون دائرة التنبيه من جزئين هما حديد الاقطاب وملفات الافطاب الما حديد الاقطاب غهو عبارة عن عدد زوجى من القلوب الحديدية مثبتة بالسطح الداخلى لهيكل المحرك او جسم المحرك المسنوع من الحديد الملفوف او الزهر المسبوك ويسمى بحامل الاقطاب وهو يعتبر جزء من الدائرة المغناطيسية للمحرك لانه يتمم دائرة الاقطاب وتختلف طريقة تثبيت الاقطاب الحديدية مع حامل الاقطاب فهى تتم اما بطريقة مسامير قلاووظ او بواسطة التثبيت الفنفارى أو بالطريقتين معا ، أما ملفات الاقطاب فهى تتكون من سلك نحاس معزول له مساحة مقطع معينة وعدد لفات معينة حسسحالك نحاس معزول له مساحة مقطع معينة وعدد لفات معينة حسسمانات المحرك من حيث الضغط الذي يعمل عليه المحرك وقدرته وتوصيل ملفات الاقطاب يكون بالتوالي مع مراعاة مرور التيار في كل ملف لتكوين مروره في الملف الجنوبي الميكون مرور التيار في الملف الشمالي عكس مروره في الملف الجنوبي ،

عضو الاستنتاج:

يتكون عضو الاستنتاج من مجموعة رقائق من الصاح مجمعة مع بعضها على محور المحرك وهو عمود من الصلب ويوجد بهذه الرقائق مجارى طولية بسطحها الخارجي اما أن تكون مفتوحة أو نصف مقفلة وفائدة هذه المجارى هي وضع ملفات عضو الاستناح بها وهي عبارة عن عدد من اللفات ملك نحاس معزول لها أيضا مساحة مقطع معينة وعدد لفات معينة حسب حالة المحرث _ كها يوجد على محور المحرك مجموعة من التطاعات النحاسية

مجمعة مع بعضها ومعزولة كل تطعة عن الآخرى وعن المحور تسمى هذه القطاعات (عضو التوزيع) أما نوع العزل الموجود بين كل قطعة واخرى هو رقائق الميكا الصلبة لتحمل عملية الاحتكاك اما نوع العزل الموجود بين مجموعة القطاعات وجلبة التجميع فهى الميكانيت المرنة لسهولة تشكيلها في ألعزل الإخلى هذا وتلحم أطراف ملفات عضو الاستنتاج البدايات والنهايات في قطاعات عضو التوزيع بطريقة معينة حسب المبين بعد .

الفـرش:

يختلف تكوين الفرشة من حيث المادة والحجم حسب قدرة المحسرك أو المولد غنجدها في المحركات الصغيرة والمتوسطة عبارة عن قطعـة من الكربون جيد التوسيل للكهرباء توضع في مكان يسمى (بيت الفرشة) وهو مثبت في حامل موجود في أحد غطائي المحرك وفائدة الفرش في المحركات هي نقل التيار الى قطاعات عضو التوزيع لتغذية ملغات عضو الاستنتاح أما في المولدات فهي تجميع التيار المستنتج في ملفات عضو الاستنتاج عن طريق قطاعات عضو التوحيد لتغذية الدائرة الخارجية (الحمل) بالتيار لذا نجد أن غائدة الفرش في المحرك عكس فائدتها في المولد كما وأنه يتوتف عدد الفرشات في المحرك على عدد الأقطاب فاذا كان المحرك ذو قطس (جنوبي - شمالي) كان عدد الفرشات اثنين واحدة جنوبية والأخرى شمالية أما الذا كان المحرك ذو أربعة أقطاب أى قطبين جنوبي وقطبين تسمالي كان عدد الفرشات أربعة الحيث توصل الفرشة الأولى مع الثالثة (جنوبي) والفرشة الثانية مع الرابعة (شمالي) هذا ولوضع الفرش وضح خاص يقارن بالنسبة لمحور الأقطاب ويتوقف على هذا الوضع نوعية لحام أطراف ملفات عضو الاستنتاج مع قطاعات عضو التوزيع - اما المحركات والمولدات الكبيرة يكون تكوين الفرش من الكربون والنحاس معا.

لف عضو الاستنتاج

تبل أن نبدأ في عملية لف عضو الاستنتاج سواء عن طريق ملفات تم تجهيزها على الفورمة الخشبية أو عن طريق اللف اليدوى يجب تنفيد الآتى : ،

١ - تنظيف مجارى عضو الاستنتاج من بقايا اللف السابق .

تنظیف مجاری اللحام والتی یوضع بها اطراف ملفات عضو الاستنتاج وهی الموجودة غی قطاعات عضو التوزیع وذلك من بتایات اللحام السابق .

تفلیج تطاعات عضو التوزیع أی تنظیف الفراغ الموجود بین كل تطاعة وأخرى والذی يتواجد فيه عزل الميكا .

٤ ــ خرط السطح الخارجى لعضو التوزيع خرطا ناعما لتسوينه من تأثير احتكاك الفرش .

دـ بعد الخرط تعاد عملية التفليح ثم يجرى اختبار العزل بين كل تطعة وأخرى وبين القطع والمحور .

آب عزل مجارى عضو الاستنتاج وكذا المكان الموجود بين عضو التوزيع ورقائق عضو الاستنتاج وكذا المكان خلف رقائق عضو الاستنتاج هذا العزل بالنسبة للمحور ويستعمل ورق البرسباف في عملية عسزل المجارى اما المحور فيمكن استعمال الورق أو شريط القطن وبذلك يكون عضو الاستنتاج جاهز لعملية اللف .

بعد التجهيز السابق الذكر لعملية اللف نبدا في بحث آخر لتحديد الآتي :

اولا : ١١ _ معرفة عدد مجارى عضو الاستنتاج .

٢ _ معرفة عدد قطاعات عضو التوزيع .

بعد التعرف على البيانين السابقين نجد أن بينهما أرتباط هذا الارتباط هو تحديد عدد الاسلاك التي يلف منها عدد لفات الملف أي أذا كان عصد قطاعات عضو التوزيعتساوي عدد مجاري عضو الاستنتاج كان عدد الاسلاك التي يلف منها لفات الملف سلكا واحدا وأذا كان عدد القطاعات ضعف عدد المجاري كان عدد الاسلاك أثنين وهكذا وبهذا يمكن تحديد عدد الموسلات من تسمه عدد قطاعات عضو التوزيع على عدد مجاري عضو الاستنتاج .

ثانيا: معرفة عدد اقطاب المحرك وهنا نجد أن لعدد مجارى عضو الاستنتاج ارتباط آخر مع عدد الاقطاب ومن هذا الارتباط يمكن تحديد مقدار خطوة الملف وذلك من قسمه عدد مجارى عضو الاستنتاج على عدد الاقطاب.

ثالثا: تحديد وضع محور الاتطاب بالنسبة لمحور الفرش بوهنا نجد ان الاتطاب لها ارتباط آخر مع الفرش من حيث محور كلاهما وذلك لتحديد نوع لحام أطراف ملفات عضو الاستنتاج في قطاعات عضو التوزيع ـ فاذا كان محور الفرش موازى اى مطابق لمحور الاقطاب كان لحام الاطراف في منتصف الخطوة أما اذا كان محور الفرش متعامد مع محور الاقطاب كان لحام الاطراف المام المجرى كما هو ميين بالرسومات الآتية هذا في حالة ما يكون نوع اللحام (انطباقي) أما اذا كان نوع اللحام (تموجي) لا يوجد ارتباط بين محور الفرش ومحور الاقطاب لأن هذا النوع من اللحام له نوعية واحدة وهي أن تعمل كل من البداية مع النهاية للملف زاوية مقدارها ١٨٠ درجة كما هو مبين بالرسم أيضا .

طريقة اللف

للف عضو الاستنتاج طريقتين من حيث اسقاط المفات في المحارى .

أولا: ببدا باسقاط جانب البداية للملف في احد مجارى عضو الاستنتاج شم على بعد عدد من المجارى يساوى مقدار الخطوة السابق تحديدها يسقط جانب النهاية لنفس الملف ثم يسقط يدا به ملف آخر في المجرى التي تلي المجرى الأولى ثم على نفس بعد الخطوة يسقط جانب النهاية وتستمر هذه العملية في السقاط باقى الملفات حتى النهاية وينتج عن هذا تواجد جانبين في مجرى جانب بداية ملف وجانب نهاية ملف آخر هذا اذا كان الملف يدوى أما اذا كان الملف فورمة نبدا باسقاط بداية الملف الأول والثاني والثالث وهكذا حتى نصل الى المجرى التي تحدد مقدار الخطوة ونسقط بها بداية ملف ثم نضع نهاية الملف الأول وهكذا مع باقى الملفات .

ثانيا: في هذه الطريقة نبدا باسقاط جانب بداية الملف الأول ثم السقاط حانب نهايته على بعد من المجارى يساوى مقدار الخطوة ثم نبدأ باسسقاط بداية الملف الثانى في نفس المجرى التي اسقط فيها نهاية الملف الأول ثم نسقط نهاية الملف الثانى على بعد من المجارى يساوى مقدار الخطوة ثم

نسقط بداية الملف الثالث في نفس المجرى التي اسقط فيها نهاية الملف الثاني وهكذا تستمر عملية اللف حتى ينتهى اسقاط جميع الملفات ونجد أيضا في هذه الطريقة جانبين في كل مجرى .

ملحوظة: فى الطريقة الثانية يحدث فى بعض الحالات بعد فترة من السقاط بعلن الملفات أن تستط نهاية ملف مع بداية الملف الأول ولكن توجد مجارى خالية من الملفات لو تم عدها لوجدنا أنها تساوى نصف عدد المجارى وفى هذه الحالة يتال على الخطوة (تتفل على مرتين) لذا عند حساب مقدار الخطوة يكون الوضع واحد من ثلاثة اما أن نأخذ بناتج قسمة عدد مجارى عضو الاستنتاج على عدد الاقطاب أو نطرح واحد صحيح من ناتج القسمة أو نضيف واحد صحيح على ناتج القسمة وذلك لتقفل عملية اللف على فترة واحدة وضبط وضع جانبى الملف تحت كل من القطب الجنوبي والقطب الشمالي .

لحام الأطراف

نبدأ بانزال بدايات الملفات في قطاعات عضو التوزيع حسب نوع اللحام في الانطباق أمام المجرى أو في منتصف الخطوة بحيث توضع بذاية الملف الثاني في القطعة التي تلى قطعة بداية الملف الأول وبداية الملسف الثالث في القطعة التي تلى قطعة بداية الملف الثاني وهكذا حتى يتم اسقاط جميع البدايات ثم بعد ذلك نبدأ في استاط النهايات بحيث توضع نهاية الملف الأول في القطعة التي بها بداية الملف الثاني ونهاية الملف الثاني في القطعة التي بها بداية الملف الثاني ونهاية الملف الثاني في مذا مع لحام كل نهاية عند اسقاطها مع بداية في قطعه عضو توزيع بالمتصدير مع مراعاة عدم تجاوز مقدار القصدير المنصهر منطقة اللحام ويلامس أي قطعة عن اليمين أو البسار .

ارتباطات وملاحظات هامة في االـف

من الشرح السابق علمنا بأن خناك ارتباط بين كل من عدد تطاعات عضو التوزيع وعدد ، جارى عضو الاستنتاج ومن نسبة الاثنين لبعضهما أي

من قسمة عدد القطاعات على عدد المجارى نحدد عدد الأسلاك الني تلف بها عدد لفات الملف لذا قلنا اذا كان عدد القطاات يساوى عدد المجارى يكون عدد الاسلاك سلكا واحدا نهسك به من بكرة واحد وتلف عدد لفات الملف وحيث أن كل مجرى يوجد بها جانب بداية لملف ومعه جانب نهايه للف اخر اذن تكون عدد الملفات الكلية يساوى عدد المجاري أي تساوي عدد القطاعات _ أما اذا كان عدد القطاعات ضعف عدد المجاري يكور عدد الأسلاك التي نمسك بها سلكين من بكرتين وتلف عدد لفات الملف وهذا لنا وقفة كبيرة وهامة وهي ما هو عدد الملفات الكلية في هذه الحالة نقول . اذا كان الملف يلف من سلكين اذن الملف يتكون من مجموعتين أي (ملفين) وعلى هذا سيكون عدد الملفات الكلية ضعف عدد المجارى أي يساوى عدد التطاعات وهكذا اذا كان عدد التطاعات ثلاث انسعاف دد المجاري يكون عدد الاسلاك بثلاثة أى الملف الواحد مكون. من ثلاث ملفات ومن هذا الوضع يمكن القول أن عدد الملفات يساوى عدد قطاعات عضو التوزيع لأن كل قطعـة توزيع لا يلحم بها أكثر من بداية ملف ونهاية ملف آخر لذا اذا قسمنا عدد الأطراف الكلية للملفات على اثنين يكون الناتج يساوى عدد تطاعات عضو التوزيع من هنا وهذا هام يجب أن نعرف أن عدد قطاعات عضو التوزيع أما أن تكون مساويةلعدد المجارى أو الضعف أو أكثر من ضعف ولكن في حالات شرح معينة في المعامل نجد أن هناك حالات تكون حيث عدد اللفات نصف عدد المجاري لأن عدد القطاعات يساوي نصف عدد المجاري لذا نجد عند تنفيذ هذا الوضع يكون في كل مجرى جانب واحد اما بداية ملف أو نهاية ملف وهذا لا يحدث الا في التجارب النظرية فقط للشرح المبسط .

الى جانب هذا قد علمنا بأن هناك ارتباط آخر بين عدد المجارى وعدد الأقطاب لمعرفة مقدار الخطوة كما يوجد ارتباط آخر بين محور الفرش ومحور الأقطاب وذلك لتحديد نوع لحام الاطراف في قطاعات عضو التوزيع في الانطباقي .

لذا يجب أن نكون على معرفة من هذه الارتباطات لأهميتها في تحديد جميع العمليات اللازمة للف عضو الاستنتاج .


توضيح الأجزاء الهامة

١ - ملف التطب تبل التذديم ، ٢ - ملف القطب بعد التذديم ،

٣ لحـ ونسع الملف مع التعليب ، ٤ حا عنسو توزيع كالهل .

ه ــ قطاع يبين تجهيع القطاعات رقم أ والعزل بينها ب وجابـــ التجميع ح والعزل بين الجلبة والقطاعات د .


٦ _ تطعة من قطاعات عضو التوحيد .




الاختبارات اللازمة


تبل أن نبدا في لف عضو الاستنتاج يجب أولا تفليح قطاعات عضو التوزيع وخرط سطحها الخارجي أذا لزم الأمر ثم عمل الاختبارات الآتية كما هو موضح بالرسم:

- ١ ــ اختبار كل تطعة عضو توزيع مع المحور .
- ٢ اختبار بين كل قطعة عضو توزيع والقطعة المجاورة لها يمين ويسار .
 - ٣ _ اختبار أطراف الملفات مع المحور .
 - ٤ _ الاختبار بعد اللحام بين القطاعات والمحور .




لف عضو استنتاج ١١ مجرى ٢ قطب الخطوة ١ - ٧







طرق لحسام اطراف الملفات ني تطاعات عضو التوزيع




لحام تموجى تصنع غيه بداية الملف ١٨٠ درجة مع نهايته عند لجامها فئ تطاعات عضو التوزيع البداية الى اليسار بمقدار نصف الخطوة والنهاية الى اليمين بمقدار نصف الخطوة .



الوضع الصحيح للحام أطراف الملفات في تطارعات عضو التوزيع





ممركات التيار المستمر

تنقسم أنواع محركات التيار المستمر بالنسبة لنوعية توسيل ملفات التنبيه في المحرك مع المنتج فهي أما أن تكون بالتوالي أو بالتوازي أو بجمع المحرك بين ملفات توالى وتوازى .

محرك التوالى: في هذا المحرك تكون ملفات التنبيه متصلة مع المنتج بالتوالى وتتكون من سلك ذو متطع كبير وعدد لفات قليلة _ يعتبر هــذا المحرك من النوع المتغير السرعة حيث تقل بزيادة الحمل الواقع عليه وتزداد بنقصانه لذا يلزم عدم تشغيله بدون حمل حتى لا يدور بسرعة عالية كما أن عزم دورانه عند الابتداء يكون كبير وبذلك يمكنه القيام بالحمل عند دورانه وهو يستعمل في الأوناش وآلات الجر والقاطرات و كن التحكم في سرعنه بوضع مقاومة بالتوازى مع ملفات التنبيه .

محرك التوازى وتتكون من سلك ذو متطع صغير وعدد لفات كثيرة _ يعتبر هذا المحرك ثابت السرعة مهما تغير الحمل وعزم دورانه يزداد بزيادة الحمل ولكن عند بدء الحركة يكون عزمه صغير لذا يستعمل في الأغراض التي لا يتوم فيها المحرك بالحمل والتي تحتاج الى سرعة ثابتة ويمكن التحكم في سرعته بتوصيل مقاومة بالتوالى مع طفات التنبيه بحيث تتحكم في الغيدر المغناطيسي الخاص بالأقطاب .

عكس اتجاه الدوران

به يمكن عكس اتجاه الدوران في النوعين السابقين وذلك عن طريق
 عكس اتجاه سير التيار اما في المنتج أو في ملفات التنبيه .

المحرك المركب : ينتسم المحرك المركب الى نوعين محرك مركب طويل ومحرك مركب طويل ومحرك مركب تصير وكلاهما ينتسم الى اما مركب اضافى أو مركب فرقى ونظرا لاحتواء هذا النوع من المحركات على نوعين من ملفات التنبيه حيث نجد ملفات تنبيه توصل بالتوازى مع المنتج واخرى توصل بالتوالى مع المنتج لذا سمى بالمحرك المركب ـ أما من حيث مركب اضافى ومركب فرقى سواق


نى المركب الطويل أو التصير يرجع هذا الى سير التيار فى ملفات التوالى حيث نجد الآتى:

(۱) محرك مركب اضافى: فى هذا النوع تكون فيه مغناطيسية ملفات التوالى تساعد ملفات التوازى أى سير التيار فى كل من ملفات التوازى والتوالى واحد .

(ب) محرك مركب فرقى: فى هذا النوع تكون فيه مغناطيسية ملفسات التوالى تعاكس مغناطيسية ملفات التوازى وتكون الاستفادة بالفرق بينهما لأن سير التيار يكون فى ملفات التوالى عكس اتجاه سير التيار فى ملفات التسوازى .

ملاحظة: المحرك الفرقى تزداد سرعته بزيادة الحمل لأن تيار الحمل فى ملفات التوالى يضاد المجال الرئيسى لذا نجد استعماله قليل أما المحرك الاضافى له خواص محرك التوازى ويستعمل بكثرة .

أنواع محركات التيار المستمر



مولدات التيار المستمر

تعتبر مولدات التيار المستمر احدى مصادر التيار المستمر حيث توجد الاعمدة الجافة والبطاريات الثانوية وعمليات توحيد التيار المتغير .

وتعتبر مولدات التيار المستمر في حد ذاتها آلة تحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية _ فعندما يدار عضو الاستنتاج الخاص بالمولد بواسطة الوسيلة الخارجية للادارة يحدث قطع لملفات عضو الاستنتاج للمجال المغناطيسي الموجود اصلا في حديد الاقطاب المعروف (بالمغناطيسية الباقية) وحسب النظرية التي تقول اذا قطع موصل مساحة مغناطيسية تولدت في هذا الموصل (ق.د.ك) لذا نجد ملفات عضو الاستنتاج يستنتج فيها قوة دافعة كهربية بقيمة خطوط المغناطيسية الباقية ثم عن طربق تغذية ملفات الاقطاب بهذا التيار المستنتج تزيد قيمة الخطوط المغناطيسية في حديد الأقطاب وبالتالي يزيد الاستنتاج ولكي نتحكم في قيمة التيار المستنتج توضئ مقاومة في طريق تيار تغذية الأقطاب فيمكن التحكم في قيمة الفيض مقاومة الفياطيسي للاقطاب .

لكى نحصل على قيمة التيار المطلوب لابد من التحكم فى كل من السبرعة الدى يدار بها عضو استنتاج المولد وكذا قيمة الفيض المفناطيسي فى حديد الاقطاب .

يجب أن تعرف بأن التيار المستنتج داخل المولد هو تيار متغير ولكن عن طريق كل من الفرش وعضه والتوحيد يمكن تثبيت قيمة واتجاه هدفا التيار وبذلك نحصل على تيار مستمر والسبب في أن التيار المستنتج داخل المولد تيار متغير هو دخول ملفات عضو الاستنتاج تدريجيا في مجال الاقطاب الى أن تصل لمنطقة التشبع ثم تبدأ الخروج منها إلى الصفر ثم تعسود وتدخل مرة أخرى في مجال الأقطاب ثم تخرج منه مارة في هذه العملية بالقطبية المختلفة جنوبي وشمالي وتحت تأثير مجال مغناهايسي ثابت ناتج من التيار المستمر .

· تعتبر الاجزاء التي كون منها محركات التيار المستمر هي اجسزاء مولدات التيار المستمر الا أن المولد الله من تواجد مشاطيسية باتية في حديد

الأقطاب يبدأ بها عملية الاستنتاج عند بدء دورانه ولكن اللحرك لا يحتاح لهذا الوضع كما وأن مجموعة القطاعات النحاسية في المحرك سميت بعضو التوزيع لأنها توزع تيار التغذية على ملفات عضو الاستنتاج أما في المولد سميت بعضو التوحيد لأنها وبالاشتراك مع الفرش المتلامسة لها يتم توحيد التيار المطلوب لتغذية الدائرة الخارجية م

مقارنة مــع مولدات التيــار المتغـــر

يختلف الوضع في مولدات التيار المتغير من حيث الاجزاء التي يتكون منها عن ما هو موجود في مولدات التيار المستمر حيث نجد الآتي :

فى مولدات التيار المتغير نجد الاقطاب وملفاتها مثبتة على محسور المولد وهى التى تدار بالحركة الخارجية ولا يوجد فى حديد الأقطسسية باقية كما هو الحال فى حديد اقطاب التيار المستمر وذلك لأن على محور المولد يوجد أيضا مغذى تيار مستمر وهو لا يخرج عن كسونه مولد تيار مستمر فائدته هى تغذية ملفات الاقطاب فعندما يدار محور المولد يدور معه المغذى فتتولد فيه قوة دافعة كهربية ويتم تغذية ملفات الاقطاب أثناء الدوران عن طريق حلقات انزلاق مثبتة هى أيضا على محور المولد أومتلامسة مع غرشات وظيفتها نقل تيار المغذى الى ملفات الاقطاب وبذلك تتواجد المغنطيسية فى حديد الاقطاب والتى تقطع اثناء الدوران ملفسات الاستنتاج الموجودة فى العضو الثابت ألذى يشبه العضو الثابت فى محركات النيار المتغير من حيث المجارى والملفات كما توجد فى الدائرة مقاومة التحكم النيار المتغذية للاقطاب للتحكم بالتالى غى قيمة النيار المستنتج فى المولد .

توجد بعض المولدات التيار المتغير بدون المغذى المثبت على محور المولد وتغذى ملفات الأعطاب عن طريق موحدات تقوم بتوحيد ينبوع تيار متغير موجود أسلا في مكان العمل كما توجد في بعض المولدات أن تكون الأقطاب ثابتة في جسم المولد والمنتج هو العضو الدائر وتأخذ منه التيار المستنتج عن طريق حلقات انزلاق .

ســؤال وجــواب

س : لماذا تغذى ملفات الاقطاب سواء فى مولدات المستمر، أو المتغبر بتيار مستمر ؟

ج: نعلم أن المغناطيسية تتبع التيار المنتج لها من حيث القيمة والاتجاه وفي المولدات لابد أن تكون المغناطيسية في الأقطاب ثابتة القيمة والاتجاه والذي يعطينا هذا الطلب هو التيار المستمر لأنه ثابت التيمة والاتجاه وبذلك نضمن قطع الخطوط المغناطيسية للموصلات بحالة منتظمة وبقيمة ثابته فلا يتأثر الاستنتاج .

حسابات لف محركات ومولدات التيار المستمر

تتوقف حسابات مولدات ومحركات التيار المستمر على قيمة الآتي :

۱ — الضغط المطلوب مى المولدات أو المغذى عى المحركات ويرمر
 له (ض) .

- ٢ _ عدد الأقطاب ويرمز لها (ق) .
- ٣ قيمة الفيض المفناطيسي ويرمز له (خ) .
- م تيمة سرعة الدوران في الدقيقة وبرمز لها (ع) وفي القانون نأخذ قيمتها في الثانية .

٦ — عدد الدوائر المتصلة بالتوازى فى ملفات عضو الاستنتاج ويرمر لها (و) وهى دائرتين فى حالة التموجى مهما كان عدد الاقطاب وفى حالة الانطباقي تساوى عدد الأقطاب .

من البيانات السابقة يمكن حساب قيمة فولت عضو الاستنتاج في محركات ومولدات التيار المستمر على اساس الآتي:

هذا ويمكن حساب (ض) أيضا على ألنحو التالى غي الانطبـــاتي بي خ x ع ثانية x س x ١٠٨٠

۱۰ \times س \times ثانیة \times ع ثانیة \times س \times ۱۰ آما نمی التموجی \times عدد أزواج الاقطاب \times خ

ولكى نحصل على عدد الاسلاك الكلية في القانون السابق نعلم أن كل مجرى من مجارى عضو الاستنتاج يوجد بها جانبي ملف فاذا كان جانب الملف عبارة عن ١٥ لفة يكون في المجرى ٣٠ سلك واذا كان عدد المجارى مثلا ١٢ مجرى يكون عدد الاسلاك الكلية هو حاصل ضرب عدد الاسلاك في المجرى في عدد المجارى = ٣٠ × ١٢ = ٣٦٠ سلكا

ملاحظة: في حالة الإنطباتي نظرا لقسمة عدد الاقطاب على عدد دوائر التوازي وهما متساويان والناتج واحد صحيح نجد في قانون (ض) في الانطباتي لم يضع هذا في الاعتبار اما في حالة التموجي نظرا لأن عدد الدوائر التوازي دائما اثنين لذلك نجد في قانون (ض) تموجي تقسم عدد الأقطاب (ق) على (و) وهي عدد دوائر التوازي ويقال عنها في بعسف الاحوال عدد ازواج الاقطاب نظرا لقسمة عدد الاقطاب على اثنين .

مثسال

مولد يراد معرفة تيمة ضغطه في حالة التموجي والانطباقي اذا كان مقدار الفيض المغناطيسي خط وعدد الأقطاب } وسرعة دورانه ... الفة/دقيقة وعدد مجاري عضو الاستنتاج ١٢ مجرى وعدد قطاعات عضو التوحيد ١٢ قطعة وعدد لفات الملف الواحد ٢٥ لفة .

الحسل

· نظرا لأن عدد المجارى = عدد قطاعات عضو التوحيد انن عدد الملفات يكون ١٢ ملُّف .

عدد الاسلاك غى المجرى = ٢٥ لفة وتعتبر جاتب واحد ونظرا لتواحد جانبين غى المجرى الواحدة (. ٥ سلك) . عدد الموصلات الكلية = ١٢ مجرى × ٥٠ سلك = ١٠٠ سلك

$$\frac{3}{1} \times \frac{1 \cdot \cdot \cdot}{1} \times \frac{7 \cdot \cdot \cdot}{1} \times \frac{7 \cdot \cdot \cdot}{1} \times \frac{3}{1} \times \frac{1 \cdot \cdot \cdot}{1} \times \frac{3}{1} \times \frac{1}{1} \times$$

حساب عزم الدوران في المحرك

ان العزم الناتج من اى عضو استنتاج يمكن حسابه من التدفيسة للقطب الواحد وتيار عضو الاستنتاج حيث نجد أن القوة الدافعة الكهربيسة المتولدة في موسلات المحرك تعاكس النيار ولذا سسميت بالقرة الدافعسة العكسية .

هاذا فرضنا الرموز الآتية نحسل على الآتى :

١ _ ق.د.ك = القوة الدافعة الكهربية .

٢ ـ ض = فرق الجهد على ملرفي المحرك .

٣ - م الستنتاج .

٤ ــ ش، = التيار الكلى لعضو الاستنتاج .

من هذا ينتج عندنا الآتى:

او ض = ق.د.ك العكسية + م، ش، والتدرة الكلية المعطاة لعضو الاستنتاج = ض \times ش، = (ق.د.ك العكسية \times ش،) + (م، ش،)

ويلاحظ في المعادلة السابقة ان الطرف الثاني من الحد الثاني عبارة عن التدرة المنقودة في عضو الاستنتاج وهو (م، ش،٢) والطرف الأول من منس الحد يعطى القدرة الباتية وهي التي تتحول الى قدرة ميكانيكية .

· القدرة الميكانيكية = ق.د.ك العكسية × ش١٠

واذرا كانت ع = عزم الدوران بالرطل قدم

واذا كانت ن = عدد اللفات الدوران في الثانية

تكون القدرة الميكانيكية ... ٢ ط x ع x ن = قدم رطل ثانية

٢ ط ن ٢ ع = حصان . . تكون القدرة الميكاتيكية = حصان . . هه.

او = ۲۶۷ × ۲ ط ن ع = وات

== ۲٥ر٨ ن ع وات

على هذا يمكن القول أن ق.د.ك العكسية \times ش، = 100 ن ع ق.د.ك العكسية \times ش،

. ع آی عزم الدوران = ________ ۲۰ر۸ × ن , ۱۱۷۱ر × ق.د.ك × ش،

Ü

وحيث أن معادلة الضغط (ض) = عدد الموصلات × السرعة/ثانية × عدد الاقطاب

۰ التونق × ۱۰ × حدد دوائر التوازي

والندفق يحسب مقداره بالآتي ... قددك × ١٠٠ × ٦٠٠ والندفق يحسب مقداره بالآتي ... السرعة في الدقيقة x عدد اسلاك المنتج

مثـــال

مولد كهربى ذو اربعة اقطاب وعدد اسلاك عضو الاستنتاج ٢٢٦ ساكا ولحامه تموجى ينتج قوة دافعة كهربية . ٢٦ مولت عندما يدار بسرعة ٧٥٠ لفة/دقيقة والمطلوب معرفة قيمة التدفق المغتاطيسي للقطب الواحد .

الحسل

لحام هذا المولد تموجى اى ان عدد دوائر اتوازى = ٢ دائرة ق × خ × س × ع ... نس = _______ . . نس = ______ و × ١٠٠ × ١٠٠

حــل آخــر

ض توجی $= 7 \times \div \times \text{ س } \times 3$ ثانیة $\times 11.$ ذری الم $\times 17.$ نوت $= 7 \times \div \times 777 \times 6$ در ۱۲ در ۱

. : خ التدفق = ٢٦٠ × ٢٦٠ خطا ٢ : ۲۲٦ × ٥ ر١٢ × ١٠٠ مع ملاحظة اذا كان المثال السابق انطباتى بدلا من تموجى سيكون الغرق فقط غى جميع العمليات الحسابية خاص بعدد الدوائر التوازى وسبق أن شرحنا أنها تساوى عدد الأقطاب وقسمة الاثنين على بعضهما يعملى ناتج واحد صحيح غلا داعى لوضعها غى القانون وعلى هذا اذا اردنا حساب تبمة التدفق فى المثال السابق .

او نس = خ × س × ع/ثانیة × ۱۰ ٪

محركات التيار المتغير ﴿ محرك الوجه الواحد

انواع محركات التيار المتغير والتي تعمل على الوجه الواحد ومنه محرك اليونيفرسال وهو يعمل على كل من التيار المستمر والمتغير وهو يتكون من اجزاء تشبه اجزاء محركات التيار المستمر فقط وهي العضو الدائر عضو استنتاج كامل والاقطاب البارزة وعليها ملفاتها والفرش لذا وبالنسبة لخصائص الأجزاء التي يتكون منها هذه نجده يعمل على النيار المتغير والمستمر وهذا النوع يستعمل في محركات ماكينات الخياطة والخلاط وبعض المراوع بالمتعمل المناوع بالمناوع بالم

يأتى بعد ذلك المحرك ذو الأقطاب البارزة والملف المقصور والعنسر الدائر (تفص ستجاب) وهو الذى يعمل على التيار المتغير فقط لنوعيه وخصائص الأجزاء التي يتكون منها .

بعد هذه الأنواع علينا أن نتعرف على نوع آخر من حيث مميزاته واستعماله وما ادخل عليه من تعديلات في الأجزاء التي يتكون منها الأمر الذي يجعله يمتاز على الأنواع السابقة .

هذا المحرك يعمل على النيار المتغير ذو الوجه الواحد ويتكون من العضو الثابت الذي يمثل الاقطاب والعضو الدائر وهو من نوع (قفص السنجاب) . الا أن العضو الثابت يختلف عن الانواع السابقة وهي الاقطاب البارزة حيث يتكون هذا النوع من مجموعة رقائق لها قطر معين وسمك معين ويوجد بهذه الرقائق عدد من المجاري تشبه مجاري عضو

إلاستنتاج في النيار المستمر يوضع بها نوعين من الملفات لكل نوع من هذه الملفات على النيار وكذا لكل نوع من هذه الملفات على النيار وكذا لكل نوع من هذه الملفات قطر معين وعدد لفات لكل ملف معينة .

النوع الأول من ملفات العضو الثابت :

يسمى هذا النوع من الملفات بملفات التشغيل لأنها تحمل شدة تيسار جمل المحرك وتستمر تغذيتها بالتيار طول تشغيل المحرك ونصيب هده الملفات من عدد مجارى المحرك الكلية هو ثلثى عدد هذه المجارى وتقسم حسب عدد الاقطاب التى يتكون منها المحرك وتوزع بالتساوى على محيط العضو الثابت.

النوع الثاني من ملفات العضو الثابت:

يسمى هذا الذوع من الملفات البدء أو ملفات التقويم أو الملفات المساعدة وهى ملفات تساعد على بدء دوران المحرك عند تغذيته بالتيار من حيث خلق وجه جديد من الوجه الأصلى وهى البديلة للملف المقصور فى المحرك ذو الأقطاب البارزة وهى تنفصل عن التيار بعد أن يأخذ المحسرك ما يقرب من ٧٥٪ من سرعته عن طريق مفتاح طرد مركزى أو أى وسيسية أخرى _ ونصيب هذا النوع من الملفات من عدد مجارى المحرك الكلية هي ناث عدد هذه المجارى وتقسم أيضا حسب عدد أقطاب سرعة المحرك وتوزع بالتساوى على محيط العضو الثابت .

مقارنة بين ملفات التشغيل والبدء

- ١ (١) نصيب ملفات التشغيل ثلثي عدد مجاري المحرك .
 - اب) نصيب ملفات البدء ثلث عدد مجاري المحرك .
- ٢ _ (١) ملفات التشغيل تتصل بالتيار ولا تنفصل عنه طوال تشميعبل المحرك .
- (ب) ملفات البدء تنفصل عن التيار عندما يأخذ المحرك ما يفرب من ٧٥٪ من سرعته ,

٣ ــ (١) بما ان ملفات التشمفيل تحمل شدة تيار حمل المحرك أثناء تشمغيله نجد ان مساحة مقطع سلكها كبيرة بحيث يتناسب وهذه الشدة من التيار كما نجد ان عدد لفات الملف قليلة ولكن تتناسب من حيث مقاومتها وقيمة نسفط الينوع .

(ب) بما ان ملفات البدء تنفصل عن التيار قبل تحميل المحسرك وبعد از ياحد مرعته لذا نجد ان مساحة مقطع سلكها مسغيرة وعدد ملفات ملفها كثيرة حيث لا تحمل الى شيء من شدة تيار خمسل المحرك ولذلك نجد ان هذه الملفات اذا لم تنفصسل بعد ان يأخذ المحرك سرعته وبتيت متصفه بالتيار الكهربي سرعان ما تحترق هذه الملفات لأنها لا تتحمل هذا الأمبير .

إ. (1) ملفات التشغيل لا تتعسل بمفتاح الطرد المركزى ولا المكشف
 اذا وجد .

(ب) ملفات البدء تتصل بالتوالى مع مفتاح الطرد المركزى وسع المكتف الذى يعمل على تواجد تيار في ملفات البدء يتقدم على تبار اتلشغيل (. ٩ درجة) — وبهذه الكيفية يتكون بالمحرك مجالان مغناطيسيان بينهما زاوية — يؤدى التفاعل بين المجالان الى بدء تشفيل المحرك تلقائيا — اما اذا كان المحرك بدون مكتف وهذا يحدث في كثير من محرك الوجه الواحد غيراعي في حساب سلك البحدء من حيث مساحة المقطع وعدد اللفات أن تعمل على تواجد هذه الزاوية بين النبارين ،

بيانات لازمة

قبل نك أجزاء المحرث يجب رسع علامة مميزة على الغطاء الأمامي وكذا الغطاء الخلفي ويقابل كل علامة غي الغطاء علامة اخرى مماثلة على جسم المحرك ليسهل تجميع المحرك بعد اجراء العمليات المطلوبة .

. لاعادة لف المحرك اجراءات يجب تنفيذها وبيانات يجب التعرف عليها : ا

ا - عند رفع كل من ملفات التقويم وملفات التشفيل يجب قياس تطر السلك وكذا عدد لفات كل ملف هذا اذا كان باالمحرك ملفات معلومة ومنها نتعرف على خطوة اللف .

٢ ــ بعد رفع ملفات التقويم والتشغيل يجب تنظيف جميع المجارى من مخلفات عزلها وكذا الملفات القديمة ثم اعادة عزلها .

٣ - معرفة سرعة المحرك وتحويلها الى عدد من الأقطاب ومراجعتها على تقسيم الملفات القديمة المرفوعة للتأكد من سرعة المحرك المطلوبة.

١ اوجد عدد مجارى ملفات التشغيل وهي نساوى ثلثى عسدد مجارى المحرك الكلية .

ه اوجد عدد مجارى القطب الواحد للتشغیل و هى : عدد مجارى التشغیل به عدد أقطاب المحرك .

٦ اوجد عدد مجارى التقويم وهي تساوى ثلث عدد مجارى المحرك الكلية .

۷ — أوجد عدد مجارى القطب الوادد للتقسويم وهى : عدد مجارى النقويه ب عدد أقطاب المحرك .

۸ - خطوة اللف دائما تتوقف على نوعية اللف اذا كان منداخل أو ملفات متساوية وجانب واحد غى المجرى أو جانبان وغى كل هذه الحالات نجد أن مجارى البدء تقع غى وسط ملفات التشغيل.

تقسيم ولف المحرك

منال

یراد تقسیم محرك تیار متغیر وجه واحد لاعادة لفه و هو یحتوی علی ۲۲ مجری وسرعته ۱۲۵۰ لفة/دقیقة .

التقسيم

مثسال

يراد تقسيم محرك تيار متعير وجه واحد لاعادة لفه وهو يحتوى على: ٣٦ مجرى وسرعته ٩٥٠ لفة/دنيقة .


عدد مجاری المحرك الكلبة = 77 مجری سرعة المحرك 90 لفة/دقیقة = 7 قطب عدد مجاری التشغیل = $77 \times 7 = 17$ مجری عدد مجاری تطب التشغیل = $17 \times 7 = 1$ مجری عدد مجاری التقویم = $17 \times 7 = 1$ مجری عدد مجاری التقویم = $17 \times 7 = 1$ مجری عدد مجاری قطب التقویم = $17 \times 7 = 1$ مجری عدد مجاری قطب التقویم = $17 \times 7 = 1$ مجری

بعد معرفة البيانات السابقة وعملية التقسيم أبدا في وضع عدد من النقط على شكل خط مستقيم على ورقة ويكون عدد هذه النقط يساوى عدد المجارى مع ترك مسافة مقدار سنتيمتر واحد بين كل نقطة واخرى ... :م ابدا في توزيع كل من عدد مجارى التشفيل وقطب التتويم بالتتابع على هذه النقط التي وضعتها على الورقة سابقا . ولتوضيح هذه العملية اذا كان عدد مجارى قطب التشفيل في المثال السابق أربعة مجارى عليك نلوين عدد اربعة مجرى وهي رقم (1 ، 7 ، 7 ، 3) وبما أن عدد مجارى عليك قطب التقويم مجرتين بلون آخر عن لون التشكيل وهي رقم (0 ، 7) واستمر في هذه العملية بالنسبة لباتي الاقطاب النتابع مجارى تشفيل ثم مجارى تقويم حتى تنتهي جميع مجارى المحرك وحسب عدد الاقطاب التي يتكون منها .


 بما أن عدد مجارى قطب التقويم الأساسية تقع دائما في وسسلط ملفات قطب اتاشعيل كما هو موضح بالرسم الآتي من هذا الوضع يمكن تحديد خطوة اللف للفات التشعيل وحسب نوع اللف مع العلم بأنها مي معظم الحالات تكون خطرة اللف متداخلة ولما كانت اللجاري رتمم (٥،٦) الخاصة بملفات التتويم في القطب الأول واقعة في وسط ملفات تطلب التشمغيل على هذا تكون خطة اللف للملف الأول الداخلي لقطب التشمغيل بين رقم (٤٠٤) والملف الثاني بين رقم (٣٠٨) وهنا يجب أن نلفت الفظر اذا كانت ملفات التشعفيل جانبين في المجرى وهذا يحدث في بعض المحركات عاينا الاستمرار مي وضع ملمات التشعيل بحيث يكون الملف الثالث بين رقم (٢ ، ٩) والملف الرابع بين رقم (١٠ ، ١٠) وهو الملف الأول من الخارج - أما أذا كان اللف جانب وأحد في المجرى يكون الملف الثالث والرابع في اتجاه مضاد للملف الأول والثاني بحيث يكون الملف الثالث بين رقم (١ ، ٢٢) والرابع بين رقم (٢ ، ٢١) وبنفس الطريقة يمكن وضع ملفات النتويم حسب اللون والأرقام الخاصة بها وبذلك تكرن لمفات التطب الأول للتقويم الأول بين رقم (٦ ، ١١) والثاني بين رقم (٥ ، ١٢) وذلك غي حالة جانب واحد عي المحزى بكون الأول بين رقم (٦١،١١) والثاني بين رقم ١٢٠ - ١٢) والرسم الآتي يونسع ١٤٠ .


خطوات تقسيم محرك وجه واحد

وضع النقط خسب عدد مهارى المحرك



ر دفع الملفات ف حالة جانبين دفع الملفات ف حالة جانب واحد بالمجرى





بعد استكمال وضع جميع ملفات التشغيل وملفات التتويم تنفذ بعد ذلك عملية نوسيل مجموعات طفات التشغيل مع بعضها بالتوالى مع مراعاة دخول وخروج التيار الكهربى في كل مجموعة وذلك لتكوين القطبية المختلفة التي يتكون منها عدد أتحلاب المحرك وهكذا بالنسبة لملفات التقويم مع بلاحظة أن أي مجموعة ملفات يتع جانبها الأول تحت قطب ويقع جانبها الآخر تحت قطب آحر مخالف .


بعد تنفيذ جميع العمليات السابق شرحها يبقى تجهيز اطراف توسيل المحرك على التبار وهذه العملية لها وضعا نبالنسبة لطرفى ملفات التشغيل وطرفى مفات التتويم وطرفى الطرد المركزى وطرفى المكثف اذا وجد .

اولا _ اذا كان المحرك مزود بمكثف نجد أن ملفات التتويم تتصل بالتوالى مع المكثف ومع المفتاح الخاص بقطع التيار سواء كان من نسوع الطرد المركزى أو نوع آخر كما تتصل هذه المجموعة بأكملها بالتوازى مع طرفى التشعيل والتيار .


ثانيا _ اذا كان المحرك بدون مكثف نجد ملفات التقويم تتصل بالتوالى مع مفتاح الطرد المركزى أو الوسيلة الخارجية سواء كانت ضاغط جرس او مفتاح عادى وكمثرى أو مفتاح قلاب ثم بالتوازى هذه المجموعة مع ملفات التشفيل والتيار .

هذا ويمكن عكس حركة دوران المحرك عن طريق عكس اتجاه سير التيار الكهربى أما في ملفات التقويم وأما في ملفات التشغيل بحيث تكون قطبية التقويم متقدمة أو متأخرة ولذلك نجد عند توسيل مجموعات ملفات التشغيل وتوصيل مجموعات ملفات التقويم عدم الارتباط بينهما من حبست سير التيار وتكوين القطبية والرسومات الآتية توضع هذا .

توصيل الأطراف وعكس اتجاه الدوران



عكس اتجاه الدوران



أنواع لف محرك الوجه الواحد

ان الشرح السابق يعتبر الشرح العام لتقسيم محرك الوجه الواحد الذي يحتوى على ملفات تشغيل وملفات تقويم واجديد الذي يجب ان نعيفه بعد هذا هو الآتي :

تنقسم محركات الوجه الواحد الى قسمين:

- ١ محركات وجه واحد مزودة بمفتاح طرد مركزي .
- ٢ محركات وجه واحد غير مزودة بمفتاح طرد مركزي .

كما نجد أن المحركات المزودة بمفتاح طرد مركزى تكون على الند_و التالى :

(۱) محرك مزود بمفتاح طرد مركزى وبه ملفات تشغيل مستقلة المجارى وملفات بدء مستقلة المجارى وهذا النوع يعتبر سليم من حيث جميع الحسابات الخاصة بنوعية صاجه ومساحة مقطع اسلاكه وكذا عدد لفات المانات اذا قورنت بقدرة المحرك وسرعته المطلوبة.

(ب) محرك مزود بمقتاح طرد مركزى وبه ملفا تتشفيل مستقلة المجارى وملفات بدء مستقلة المجارى ولكن نجد هذا المحرك مزود بمكثف ويعتبسر تزويد هذا المحرك بالمكثف لتحسين معاملة قدرته وضبط جميع الحسادات الخاسة به .

اج) محرك مزود بمفتاح طرد مركزى وبه ملفات تشغيل وملفات بدء ولكن يوجد اشتراك بين ملفات التشغيل وملفات البدء في مجرى أو أكثر وبعتبر اشتراك جزء من لفات التقويم مع التشغيل بديلا من تزويد المحسرك بمكثف .

أما محركات الوجه الواحد الغير مزودة بمنتاح طرد مركزى نهى توجد على النحو التالى:

ا - يخص كل من ملفات التشعيل وملفات التقويم نصف مجارى المحرك .

٢ ــ يلف كل من ملفات التشغيل وملفات التقويم بمساحة مقطع مملك واحد أى بخلاف النوع المزود بمفتاح الطرد المركزى الذى نجد فيها سلك التشفيل له مساحة مقطع وسلك التقويم له مساحة مقطع .

٣ ــ عدد لفات ملف كل من التشغيل والتقويم عدد واحد أى أينا بخلاف المحرك المزود بمفتاح الطرد المركزى حيث نجد التشغبل له عدد من اللفات والتقويم له عدد آخر من اللفات .

١ هذا النوع من المحركات لابد من تزويده بمكثف ليعمل على ايجاد زاوية الوجه بين التشغيل والتقويم .

نصف المجارى الذى تتصل ملفاته بالمكثف تعتبر بمثابة منفات النصف الآخر تعتبر بمثابة ملفات التشغيل .

٦ عكس حركة دوران هذا المحرك يكون عن طريق تغيير وضع المكثف من ملفات النصف الذي كان متصل بها الى ملفات النصف الآخر من المجارى .

• هذا النوع من المحركات تعتبر من حيث الاستعمال هى التى نستعمى فى الحالاتُ التى تستدعى قيام المحرك عند تشغيله بالحمل وهذا عسكس النوع المزود بمفتاح طرد مركزى يجب تشغيله أولا دون حمل حتى تنفصل ملفات التقويم ثم يحمل المحرك .

وعلى هذا نجد أن هذا النوع الغير مزود بمنتاح طرد مركزى لا تنفصل ملفات التقويم عن التيار عندما يأخذ المحرك سرعته .

تقسيم المحرك الغير مزود بمفتاح طرد

هذا المحرك حسب الشرح السابق نجد فيه ملفات التشعيل يخصها نصف عدد المجارى الكلية وملفات التقويم يخصها النصف الثانى وعلى هذا يكون تقسيم المحرك على النحو التالى:

مثسال

محرك وجه واحد غير مزود بمفتاح طرد مركزى ويقوم باحمل مباشره به ٢٤ مجرى ويعطى سرعة .١٤٥ لفة/دقيقة براد تقسيمه .

الحـــل

عدد المجارى الكلية = ٢٤ مجرى سرعة المحرك = ١٤٥٠ لفة/دقيقة = ٤ أقطاب عدد مجارى التشغيل = ٢٢ + ٢ = ١٢ مجرى عدد مجارى قطب التشغيل = ١٢ ÷ ٤ = ٣ مجرى

عدد مجاری التقویم = ۲۱ – ۱۲ = ۱۲ مجری عدد مجاری قطب التقویم = ۱۲ ÷ ۱ = ۳ مجری

نوع خطوة اللف متداخلة :

مقدار خطوة اللف في كل من التشعيل والتقويم واحدة وحيث أن قطب التقويم يخصه عدد γ مجرى يكون الملف الأصغر للتشغيل مقدار خطوته γ + γ = γ مجرى ومقدار خطوة الملف الثانى γ + γ = γ مجرى مع ملاحظة أن في هذا المثال يكون الملف الأصغر في كالمن التشعيل والتقويم ملف كامل اما الملف الثاني، يكون نصف ملف أي يكون في المجرى جانبين وبنفس مقدار هذه الخطوة للتشغيل تكون خطوة التقويم وكذا الملف الأصغر ملف كامل والملف الثاني نصف ملف من حيث عدد اللفات أي جانبين في المجرى إلى المجرى المنا

طريقة اسقاط الملفات

- ا ــ استط أولا ملف التشغيل الكامل وهو الأصغر على خطوة مقدارها معدارها خمس مجارى ثم اسقط نصف ملف وهو الثانى على خطوة مقدارها سبعة مجارى .
 - ٢ اترك مجرى خالية وهي الأولى من مجاري قطب التقويم .
- ٣ ــ اسقط الملف الكامل وهو الاصغر على خطوة خمس مجارى ثم استط نصف ملف وهو الثاني على خطوة مقدارها سبعة مجارى '.
- التشغیل التشغیل الثانی التشغیل استط فی المجری اتی بعدهما والثانیة نصف جانب للملف الثانی التشغیل استط فی المجری اتی بعدهما ملف کامل للتشغیل علی خطوة مقدارها خمس مجاری ثم استط نصف ملف علی أن یشترك مع النصف الذی سبقه فی نفس المجری .
- حرر هذه العملية في ملفات التشعيل وملفات التقويم الى ان يكمل اللف .
- ٦ و صل مجموعات ملفات التشفيل بالتوالي مع بعضها مع مراعاة دخول و خروج التيار لتكوين القطبية بحيث ينتهى التوصيل بطرفين .
- ٧ وصل مجموعات ملفات التقويم بالتوالي مع بعضها مع مراعاة
 أيضًا دخول وخروج التيار لتكوين العطبية بحيث ينتهى التوصيل بطرفين .
 - ٨ وصل المكثف بالتوالى مع ملفات التقويم .
- رسم الانفراد يوضح طريقة تنفيذ هذه العمليات في باب الانفرادات .

بعد اتمام أى عملية من العمليات السابقة ويراد تجميع المسرك لتشعيله يجب مراعاة غصص الملفات أولا للتأكد من سلامتها وكذا غسس واعادة تشحيم الرولمان بلى بحيث يكون الشحم من النوع الجيد ونظيف تم يجمع المحرك ويختبر على التيار .

الحالة الثانية : وهى اذا كانت جميع بيانات المحرك مفقودة ولا يعرف أى شيء عن تدرة المحرك وقطر سلك كل من ملفات التشغيل والتقويم وكذا عدد لفات ملف التشغيل وملف التقويم ويراد لف هذا المحرك في مثل هذه الخلروف نجد كثيرا من الأشخاص يأخذون بيانات محرك آخر يقرب من هذا المحرك في الحجم والشكل ولكن هذا خطأ كبير ولا يعطى المحرك وضعه السليم من حيث اللف والقدرة .

لذا كان البحث والتجربة التي أمكن بواسطتها التغلب على هذا الوضع وعن طريق تنفيذ العمليات والحصول على البيانات الآتية يمكن الوصول الى ما يتعلق باعادة لف المحرك بدرجة كبيرة من الجودة .

التعرف على قدرة المرك

فى بعض الحالات التى يوجد عليها المحرك يكون فارغا من الاسلاك وليس عابه لوحة بيانات تدلنا على ضغط وامبير وسرعة وقدرة هذا المحرك ولكى يستفاد من هذا المحرك واعادة لفه نجد انفسنا امام أول بيان مطلوب معرفته وهو قدرة المحرك وعلى هذا يجب التعرف والحصول على الآتى:

- ا _ أوجد عدد محارى ملفات التشغيل .
- ٢ أوجد طول المجرى من حيث سمك مجمسوعة الرقائق فقسط بالسنتيمتر مع مراعاة الدقة :
- ٣ اوجد عرض السنة الحديد الموجودة من أعلى بين مجسرتين متجاورتين بالسنتيمتر مع مراعاة الدقة التامة (شن ٦).
 - ١ تحديد سرعة المحرك التي سيعمل علهيا .
- ٥ استعمل (٩٠٠٠ الى ٩٥٠٠ خط) كفيض مغناطيسى لكل سنتيمتر مربع حتى قدرة واحد حصان أما اذا زادت القدرة عن واحد كيلوات ادبتعمل (٨٥٠٠ الى ٩٠٠٠ خط) .
 - ٦ تحديد قيمة ضغط الينبوع الذي سيعمل عليه المحرك .

البيانات العملية لحسابات لف المحرك وجه واحد

لاعادة لف المحرك وضعان بالنسبة لحالة المحرك من حيث اذا كان اصلا ملفوغا وحدث به تلف يتسبب في اعادة لفه أو اذا كأن المحرك لا يوجد به ملفات أو فقدت بياناته ويراد اعادة لفه .

الحالة الأولى: وهى اذا كان المحرك أصلا به ملفات وحدث به تلف ويراد اعاداة لفه علينا قبل كل شيء فحص المحرك والتعرف على نوع التلف الموجود به على النحو التالى:

ا _ فحص ملفات التشفيل والتأكد من سلامتها من حيث العزل والمتاومة والتوصيل .

٢ _ فحص ملفات التقويم والتأكد من سلامتها من حيث العرل والمقاومة والتوصيل .

٣ _ فحص مفتاح الطرد المركزى من حيث طريقة القطع والتوصيل للتيار وكذا صلاحية المكثف ،

} _ فحص الجلب أو رولمان بلى المحرك والتأكد من سلامته .

اذا وجد أى تلف فى ملفات التشعيل يكون الوضع بالنسبة للمحرك هو اعادة لفه على أساس بيانات ملفاته من حيث مساحة مقطع السلك وعدد لفات اللف بالنسبة لكل من ملفات التشغيل والتقويم .

اذاا وجد ان التلف في ملفات التقويم وكانت مفات اتشفيل سليمة نجد الوضع يحتاج الى دراسة وهي هل يمكن رفع ملفات التقويم دون أن تتعرض ملفات التشغيل لأى تلف ب اذا كان الوضع ممكن ناخذ بيانات ملفات التقويم فقط ويعاد لفها بها اذا كان الوضع يتعذر فيه رفع ملفات التقويم فقط علينا رفع جميع ملفات التقويم والتشغيل واخذ بيانات كل منها ويعاد لف الحرك على اساس هذه البيانات الماخوذة من الحرك .

اذا كانت ملفات التشغيل والتقويم سليمة وكان التلف في الجلب لو رولان بلى المحرك الأمر الذي يجعل المحرك لا يعمل بحالة جيدة علينا في هذه الحالة رفع الجلب أو رولان بلى المحرك وتركيب اخر جديد .

الحسل

عدد مجاری التشمغیل = ۲۱ ¥ = ۱۱ مجری

معرفة مساحة مقطع سلك التشغيل

بعد الحصول على قدرة المحرك في المثال السابق يمكن على ضوء هذا البيان تحديد مساحة مقطع سلك ملفات التشميل وعن طريق معرفة الآتى:

- ا تحديد مقدار قدرة المحرك بالوات .
- ٢ تيمة ضغط الينبوع الذي يعمل عليه المحرك .
- ٣ كثافة التيار لكل مم٢ ويمكن في هذه الحالة استعمال (٥ أمبير) .
- ٤ معامل التدرة واذا تعذر معرفته يمكن استعمال (٧٠٠ الى ٥٠ر.) .

فى المثال السابق تعرفنا على قدرة المحرك وهى ٥٠٠ وات على الساسها يمكن حساب مساحة مقطع السلك اللازم للف ملفات التشغيل فى هذا المحرك ١٠

الحـــل

مساحة مقطع سلك التشعيل:

٧ _ تعرف على تيمة تردد ضغط الينبوع .

٨ _ استعمل الأرقام الآتية (٢ ، ٤ ، ١١٠ ، ١٥٠٠) .

٩ _ استعمل معامل قدرة من (٧٠ر ٠ الى ٧٥ر ٠) اذا تعــــذر

رسم عرض السنة



من البيانات السابقة يمكن تنفيذ الآتى في شكل قانون للحصول على قدرة المحسرك .

عدد مجارى التشغيل x عرض السنة x طول المجرى (1) ________

(ب)

المالية السابقة المالين المناطيسي المناطيسي المناطيس المناطيسي المناطيسي المناطيسي المناطيسي المناطيسي المناطيسي المناطيس ا

مئـــال

محرك وجه واحد تيار متغير يحتوى على ٢٤ مجرى فيه عرض السنة ٩ر. سم وطول المجرى ٥ر٨ سم وسرعته ١٥٠٠ لفة/دقيقة ويصل على ضغط ٢٢٠ فولت والمطلوب معرفة قيمة قدرته . من الجدول الخاص بمساحة مقطع وغطر الأسلاك نجد أن ٦٥ر . مم كمساحة مقطع السلك يقابلها غى الجدول ٩ر . مم كقطر الهسلك وهو الخاص بهلفات التشغيل وعلى نسوء معرفة مساحة مقطع سلك التشغيل يمكن تحديد مساحة مقطع سلك التقويم غى نفس المحرك وحسب حالة المحرك من حيث اذا كان يعمل بدون مكثف أو اذا كان مزودا بمكثف .

ا_ اذا كان المحرك يعمل بدون مكثف تكون مساحة مقطع سلك التقويم = ﴿ مساحة سلك التشفيل ،

٢ — اذا كان المحرك يعمل بمكثف تكون مساحة مقطع يسلك التقويم
 - أمساحة مقطع سلك التشعيل .

هذه نسب تقريبية من واقع بعض الفحوص لأنواع مختلفة من محركات الوجه الواحد وكذا بعض التجارب العملية عليها وهى تعطى نتيجة لا تقل جودتها عن ٩٠٪ من جودة المحرك .

معرفة عدد لفات ملف التشغيل

بعد التعرف على تيمة تدرة المحرك ومساحة مقطع السلك اللازم الاعادة لفه يبقى معرفة عدد لفات كل من ملف التشفيل وملف التقلوم ولحساب عدد لفات ملف التشفيل يجب معرفة الآتى:

- ۱ عدد مجاری ملفات التشغیل .
- ٢ _ مقدار عرض السنة السابق معرفته .
 - ٣ _ طول المجرى السابق معرفته .
- ٢ عيمة الفيض المغناطيسى وهو المستعمل في معرفة القدرة مع مراعاة ان قيمة الفيض تتل مع زيادة القدرة .
 - ميمة نسغط الينبوع الخاص بالمحرك .
 - ٦ أ_ قيمة التردد للينبوع .
 - ٠ ٧ _ سرعة المحرك التي سيعمل بها .
 - ٨ _ الارقام الثابتة (٤ ، ٩٧ر . ، ٤٤ر٤ ، ١٥٠٠ ، ١٨١٠ .

تركيب القانون

عدد لفات ولفات التشعيل الكلية ...

محرك وجه واحد تيار متفير يحتوى على ٢٤ مجرى يعمل على ٢٢٠ فولت يتردد ٥٠ ذبذبة فيه عرض بسنة الحديد ٥٠ سم وطول المجسرى ٥٨ سم وسرعته ١٤٥٠ لفة/دقيقة والمطلوب معرفة عدد لفلسات ملف، التشغيل .

الحـــل

عدد مجاری التشغیل = $71 \times \frac{7}{4} = 11$ مجری عدد ملفات التشغیل = $11 \div 1 = 1$ ملف قیمة الفیض الکلی =

عدمجارى التشغيل x عرض السنة x طول المجرى x قيمة فيض السنتيمتر المربع

٤

 $= (17 \times 100 \times 100) + 3 = ... ۱۷۵ خط$ عدد لفات ملفات التشمغيل الكلية =

.. عدد لفات الملف الواحد تشعیل = ٣٥٠ + ٨ = }} لفة وعلى ضوء معرفة عدد لفات ملف التشفیل یمکن تحدید لفات ملف التقویم :

١ - اذا كان المحرك يعمل بدون مكثف يكون عدد ملفات التقويم
 = ضعف عدد لفات التشغيل .

اذا كان المحرك بعمل بمكثف يكون عدد لفات ملف التقويم = ضعف عدد لفات ملف التشغيل ولكن نجد أن مساحة المقطع تختلف عن الحسالة

السابقة أى فى الحالتين (1 ، ٣) عدد لفات ملف التقويم مساوية ولكن مساحة المتطع للسلك فى (١) لم مساحة مقطع التشفيل وفى (٢) أم مساحة مقطع التشفيل والسبب فى ذلك هو الحصول من فرق مساحة المقطع فى حالة عدم: استعمال مكثف على مقدار الزاوية بين تيسار التشفيل ونيار التقويم بكفاءة عالية تعوض عدم وجود المكثف م

الجديد في محركات الوجه الواحد

لمتد تعودنا أن محركات الوجه الواحد التى تعمل على التيار المتغير تكون دائما بمفتاح طرد مركزى يعمل على نصل دائرة ملفات البدء عن تيار التغذية للمحرك بعد أن يأخذ المحرك سرعته .

والجديد في النوع الذي أقدمه ثك هو الغاء مفتاح الطرد المركز، واستعمال قاطع اتوماتيكي بدلا منه مع مراعاة أن التشغيل له مواصفاته والتقويم له مواصفاته بخلاف النوع السابق شرحه .

طريقة تشغيل المقاطع:

عندما يكون المحرك ساكنا تكون دائرة توصيل المقاطع مقفلة ، فعند تعذية المحرك بالنيار تكون دائرة كل من ملفات التشغيل والبدء متصلة بالتيار ويأخذ المحرك سرعة دورانه وهنا تفتح دائرة توصيل القاطع بتيار الينبوع وكذلك دائرة ملفات البدء ولكى لا نقفل دائرة القاطع لانعبدام المفناطيسية التى تجذب الرافعة وعليه تتصل ملفات البدء بالتيار مرة ثانية تجد ظاهر بالرسام أن القاطع يغذى في هذه الفترة بالتيار المستنتج في ملفات البدء وهذا النوع من المحركات بدء دورانه سريع ويتفق مع وقت فصل القاطع للتيار عن ملفات البدء وهو يشبه بدرجة كبيرة المحسركات المستعملة في الثلاجات الا أن طريقة تشغيل الريلية تختلف ،

عدى الملات الملا


دائرة محرك وجه واحد بدون مفتاح طرد مركزى

محركات وجه واحد تعطى أكثر من سرعة واحدة

هناك من مرحكات الوجه الواحد مثل محركات اليونيفرسال ما يعطى أكثر من سرعة واحدة مثل المستعمل في الخلاط أو مضرب البيض ويختلف الوضع في هذا النوع عن شابقه من محركات اليونيفرسال والتي تعطى سرعة واحدة بأنه مزود بملف قطب ثاني ركب مع ملف القطب الرئيسي وهو الخاص بالسرعة العالية وعلى هذا اذا أردنا تشغيل المحرك ليعطى سرعة متوسطة ادخل ملف القطب الثاني بالتوالي مع ملفي اقطبين الرئيسيين ما أما اذا أردنا تشغيل المحرك ليعطى سرعة صغيرة أدخل الملفين بالتوالي مع الملفين الرئيسيين مع الملفين الرئيسيين مع ملاحظة أن الملفين الجديدين يختلف سلكهما من حيث مساحة المقطع وعدد لفسات الملفان الرئيسية .

كما يوجد أنواع أخرى من محركات الوجه الواحد أكثر من سرعة خلاف نوع اليونيفرسال والرسومات الآتية توضح هذه الأنواع وطرق لفها .

محرك يونيفرسال ٣ سرعات




محرك تيار متغير رجه واحد قفص سنجاب يعطى ثلاث ساعات

التحكم في هذا المحرك لاخذ السرعة المطلوبة يكون عن طريق ملفات تشعيل اضافية تدخل بالتوالى مع ملفات التشغيل الرئيسية وعلى هذا يكون عندنا في المجرى الواحدة أربعة جوانب للملفات اثنين للفات تشهيل رئيسية واثنين لملفات تشعيل اضافية — أما ملفات التقويم يوجد لها في المجرى جانبان فقط معمراعاة أن تقسيم هذا المحرك من حيث عدد مجاريه فهي ناصفة بين التشفيل والتقويم كما هو مبين بالرسم الآتي :

للحصول على المرعة الكبيرة يوصل التيار الكهربى للمحرك ويكون فى طريقه كل من ملفات التشغيل الرئيسية فقط وملفات التقويم والمكثف ولا يوجد فى هذا النوع مفتاح قطع .

للطسول على السرعة المتوسطة يوسل النيار للمحرك ويكون في طريقه كل من ملفات التقويم والمكثف وملفات التشغيل الرئيسية متحل معها بالتوالى الملف الأول والثالث من الملفات الاضافية ، والمستركة مع الرئيسية في مجرى واحد ،

للحصول على السرعة الصغيرة بودسل التيار للمحرك ويكون في طريقه ملفات التقويم والمكثف وملفات التشغيل ارئيسية متصل معها ملفلسات التشغيل الاضافية جميعها أي يضاف لها الملف الشاني والرابع مع الأول والثالث بالنسبة للسرعة المتوسطة للسرعة المتوسطة .



مرى وجه ماحد 4مبرى ٣ سرعات خطره اللث ١ – ٣ بعانبامه


تشغيل محرك ثلاثة أوجه كمحرك

وجه واحد

يمكن أستخدام محركات الثلاثة أوجه ذالت العضو الدائر من نسوع مقدس السنجاب والتى لا تتعدى قدرتها ثلاثة كيلوات لتعمل كمحركات وجه واحد وبسرعة ثابتة .

غى هذه العملية يجب أن تعرف أن تدرة الخرج للمحرك عند تشفيله على وجه واحد تقل ولا تتعدى ٧٥٪ من قدرته المقررة في حالة الشلاثة أوجه.

لتنفيذ هذه العملية وتشغيل المحرك على وجه واحد بدلا من ثلاثة أوجه يجب استخدام المكثفات لبدء التشغيل ويتم تحديد قيمة المكثف بالنسبة لقيمة الجهد المستخدم عليه المحرك ويمكن تقدير قيمة المكثف المستعمل مع محرك يعمل على جهد ٢٢٠ فولت بمقدار (٧٠ ميكرفراد) والرسم الآتى يبين طريقة التوصيل بالنسبة للمكثف والينبوع مع المحرك في حالة النجمة وفي حالة الدلتا وعن طريق علبة التوصيل الخاصة بأطراف المحرك دون فك اجزاء المحرك أو أي تعديل في ملفاته بالداخل .



محركات الثلاثة أوجسه

قبل أن نتكلم عن طرق تتسيم ولف محركات الثلاثة أوجه يجب علينا التعرف على بعض البيانات والمواصفات الخاصة بهذا النوع من المحركات.

يجب علينا اولا أن نعرف ما تعنيه سرعة المجال الدوار للتيار المتردد حيث يمكن حساب سرعة هذا إلمجال في أي محرك بمعرفة قيمة تردد جهد الينبوع وعدد أزواج الاتطاب في المحرك .

فاذا فرضنا أن (ف) هى قيمة التردد للينبوع وان (ق) هى عدد أزواج الأقطاب . وأن (ن) هى عدد الدورات فى الدقيقة (السرعة) .

ويتم توليد عزم الدوران للمحرك عند توصيل ملفات العضو الثابت بالينبوع حيث يتولد بالحث في العضو الدوار جهد له قيمة معينة يؤدى الى وجود مجال مغناطيسي بالعضو الدوار ــ ويتولد عزم الدوران المطلوب نتيجة تفاعل المجال المغناطيسي الموجود في العضو الثابت مع المجال المغناطيسي المتولد بالبحث في العضو الدوار .

وكلما زادت سرعة العضو الدوار يقل معها الجهد المتولد فيه حتى يصل هذا الجهد الى الصفر ولا تحدث هذه الحالة الااذا دار بسرعة مساوية تماما لسرعة المجال الدوار في العضو الثابت وتسمى سرعة المحرك في هذه الحالة الأخيرة بالسرعة المتزامنة ، غير أن سرعة العضو الدوار لا يمكن أن تصل الى هذه السرعة ويقال في هذه الحالة أن العضو الدوار يدور بسرعة لا تزامنية ، كما تتراوح قيمة الانزلاق وهو قيمة النقص في سرعة دوران العضو الدوار عن سرعة المجال ما بين (٢ / ، ٢ /) من سرعة المجال الدوار .

جدول يبين سرعة العضو الدوار لبعض الآلات اللاتزامنية بالمقارنة بسرعة المجال:

			واحد	عدد أزواج الاقطاب
٨٥٠	1	10	Y	سرعة المجال لفة/دتيقة
٧٢٠	940	410	710	السرعة المقننة للعضو الدوار لفة/دتيقة


محرك ثلاثة أوجه بعضو دوار على هيئة قفص سنجاب

هذا النوع من المحركات يعتبر اكثر أنواع المحركات استخداما في ادارة آلات الانتاج ـ وتتميز هذه المحركات بتصميم يفوق ما عداها من المحركات الأخرى من حيث التحميل ـ كما أنها لا تحتاج الا لأقل الجهود لصيانتها هذا بالاضافة الى أنتكاليف تصنيعها تعتبر اقتصادية .

يتكون العضو الدائر في هذا النوع من المحركات من عمدود ادارة مثبت عليه رقائق من الصلب السليكوني مجمعة مع بعضها ويوجد بها طوليا مجار توضع فيها قضبان من النحاس أو الالمونيوم على أن تقصر دائرة هذه القضبان بواسطة حلقتان من الأمام والذلف ويتكون العضو الثابت من رقائق من الحديد السليكوني يوجد بها طوليا مجار يوضع بداخلها ملفسات المحرك بطريقة معينة — وتتميز هذه المحركات بعزم بدء تشغيل عسال وبسرعة دوران ثابتة تعتمد على سرعة المجال الدوار — غير أنه يعيب هذه المحركات زيادة شدة التيار في بدء التشغيل المقدرات العالية حتى أنه يصل في بعض الاحيان الى خمسة أو ستة أضعاف التيار المحدد ولذلك يفضل تقليل تيسار بعدء التشغيل بقدر الامكان عن طريق توصيل المحرك أولا على أشاس نجمة وهي مفاتيح النجمة ، دلتا على أن يوصل المحرك أولا على أشاس نجمة ثم يحول توصيله على الدلتا مع مراعاة قيمة ضغط المحرك في حالة الداتا وقيمة ضغط الينبوع .

محرك ثلاثة أوجه بحلقات انزلاق

تتهيز هذه المحركات بعزم دوران في بدء التشغيل كبير وبأن بدء حركتها يتم بطريتة سهلة وتدريجية ، كمايمكنتنظيم وضبط سرعة هذه المحركات حتى تصل الى السرعة اللانزامية المقننة ، وفي هذه المحركات يكون لكل من العضو الثابت والعضو الدوار ملفات خاصة به وترتب هذه الملفات سحيث يمكن توصيلها بطريقة النجمة ، على ان توصل نهايات الملفات المتصلة بحلقات الانزلاق المركبة على عمود الادارة للمرحك (المحور) بمقاومات للحد من تيار بدء التشغيل ، ويستخدم في هذه المحركات عادة وسيلة تقوم بقصر دائرة ملفات العضو الدواروفصل الفرش بمجرد وصول المحرك الى السرعة المتنة وبهذه الكيفية تعمل هذه المحركات بعد بدء الحركة كما لو كانت محركات ثلاثة أوجه بعضو دوار قفص سنجاب ،



مع العلم بأن المقاومات المتصلة للحد من تيار بدء التشغيل تفصل من الدائرة بمجرد وصول العضو الدوار الى السرعة المقننة .

ويستعمل هذا النوع من المحركات بصفة خاصة عندما يتطلب العمل القيام بالحمل مباشرة عند بدء جركة المحرك والوصول الى السرعة المطلوبة بطريقة تدريجية وهو ملائم لتشغيل الاوناش وما شابهها .

تقسيم محركات الثلاثة أوجه سرعة واحــدة

يختلف تقسيم محرك الثلاثة أوجه عن تقسيم محرك الوجه الواحد بالنسبة لنوعية مجموعة الملفات الموجودة في العضو الثابت حيث نجد في محرك الثلاثة أوجه ثلاثة مجموعات لثلاة دوائر كهربية ولتنفيذ عملي التقسيم لاعداد المحرك لعملية اللف نتعرف على الآتى :

١ - معرفة عدد مجارى المحرك الكلية .

٢ - سرعة المحرك وتحويلها الى ما يقابلها من عدد الأقطاب .

٣ - عدد المجاري التي تخص كل قطب من أقطاب المحرك .

١٤ عدد الأوجه التي يعمل عليها المحرك .

ه أ عدد مجارى كل وجه ندت كل قطب .

الله عنوعية الله (جانب في المجرى - جانبان في المجرى - خطوة البتة - خطوة متداخلة).

٧ _ خطوة اللف وهي حسب نوعية اللف .

العمليات المنفذة

ا ـ ابدأ بوضع عدد من النقط على خط مستقيم يكون عسددها يساوى عدد مجارى المحسرك ثمحول سرعة المحسرك الى عدد من الأقطاب .

۲ — أوجد عدد مجارى كل قطب من أقطاب المحرك وهى = عدد المجارى الكلية - عدد الأقطاب .

۳ — أوجد مجارى كل وجه تحت كل قطب وهي = عدد مجارى
 القطب الواحد ÷ ۳ أوجه .

> بالنسبة لخطوة اللغ غليس لها وضع ثابت ولكن الشائع في هذه العملية أن تكون عبارة عن عدد مجارى القطب زائد واحد وفي بعض الحالات يكون عدد مجارى القطب هو خطوة اللف على أن يكون اللف عادى جانبان في المجرى حيث نجد أن الأوجه تشترك مع بعضها في مجرى أو اكثر، أو يكون اللف بطريقة الجناحين جانب واحد في المجرى ، في بعض الحالات تكون خطوة اللف ثابئة لجميع الملفات وفي بعض الحالات تكون خطوة اللف ثابئة لجميع الملفات وفي بعض الحالات تكون خطوة اللف ثابئة لجميع الملفات وفي بعض الحالات تكون خطوة اللف ثابئة لجميع الملفات وفي بعض الحالات تكون خطوة اللف ثابئة لجميع الملفات وفي بعض الحالات تكون خطوة اللف ثابئة لحميع الملفات وفي بعض الحالات تكون خطوة اللف تكون خطوة اللف ثابئة لحميع الملفات وفي بعض الحالات تكون خطوة اللف ثابئة لحميع الملفات وفي بعض الحالات تكون خطوة اللف ثابئة لحميا الملفات وفي بعض الحالات تكون خطوة اللف ثابئة لحميا الملفات وفي بعض الحالات تكون خطوة اللف ثابئة لحميا الملفات وفي بعض الحالات تكون خطوة اللف ثابئة لحميا الملفات وفي بعض الحالات تكون خطوة اللف ثابئة لحميا الملفات وفي بعض الحالات تكون خطوة اللف ثابئة لحميا الملفات وفي بعض الحالات تكون خطوة اللف ثابئة لحميا الملفات وفي بعض الملفات وفي

متداخلة لذا قلنا سابقا أن خطوة اللف تتوقف على نوعية اللف كماسسيظهر هذا في رسم دوائر اللف .

٤ ــ بعد معرفة عدد مجارى الوجه تحت القطب الواحد نعود الى النقط التى وضعت بعدد المجارى الكلية ونبدأ فى تلوين مجارى كل وجه تحت كل قطب بالوان مختلفة بالنسبة للاوجه الثلاثةلتمييز كل وجه عن الآخر تحت كل قطب .

محرك تيار متفير ثلاثة أوجه يحتوى على ٢٤ مجرى وسرعته ١٤٢٥. لفة/دقيقة يراد تقسيمه لاعادة لفه .

التقسيم

عدد المجاري الكلية = ٢١ مجرى

عدد الأوجه = ٣ أوجه


سرعة المحرك ١٤٢٥ لفة/دقيقة = } أقطاب

عدد مجاری القطب الواحد $= ۲۱ \div ۱ = ۲$ مجری

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ٦ ÷ ٣ = ٢ مجری


خطوة اللف (1 + 1) = V أو جناحان (1 - 7) أو متداخلة 1 + 1 - 7) على أن يكون هذا التحديد بعد تحديد نوعية اللف .

وضع النقط



اللف الكامل وخطوات اللف المختلفة

لمحرك ٢٤ مجرى ٤ أقطاب



الدرجات الكهربية

تعلم أن موجة التيار المتغير تتم عندما يقطع الموصل (٣٦٠ درجة كهربية أ) مارا أمام قطبين وبذلك يكون القطب الواحد له (١٨٠ درجة كبربية) ـ كما نعلم أن الدائرة عبارة عن (٣٦٠ درجة ميكانيكية) .

اذا احتوت الآلة على قطبين نرى أن الدرجات الكهربية تساوى الدرجات الميكانيكية ، أما اذا احتوت الآلة على أربعة اقطساب مثلا تكون الدرجات الكهربية ضعف الدرجات الميكانيكية وهكذا تكون قيمة الدرجات الميكانيكية وهكذا تكون قيمة الدرجات الميكانيكية .

الدرجات الكهربية = الدرجات الميكانيكية ومقدارها (٣٦٠ درجة ؟ نى عدد ازواج الأقطاب .

مثسال

الله ذات ٦ اقطاب المطلوب ايجاد مقدار الدرجات الكهربية للقطب الواحد .

الدـــل

ولما كاتب الآلة ذات اثلاثة أوجه بها ثلاثة دوائر كهربية مستقلة توزع موسلاتها على محيط دائرة العضو الثابت نجد أ إن الزاوية بين كل دائرة وجه والآخرى متدارها ١٠٠١ درجة ا ولتدديد مدخل التيار للاوجه الثلاث ينفذ الآتي :

١ ــ تحدید درجة القطب الواحد وهی ١٨٠ درجة كهربیة مهما كان
 عدد الاقطاب .

٢ لَـ تحديد درجة كل وجه عن الآخر وهي ١٢٠ درجة .

٣ _ تحديد عدد مجارى القطب الواحد .

مثـــال

محرك تيار متغير ثلاثة أوجه عدد المجارى ٢١ مجرى ويحتوى على أربعة التطاب والمطاوب تحديد بعد مداخل التيار للاوجه الثلاث .

الدـــل

عدد ازواج الاقطاب = $3 \div 7 = 7$ زوج الاقطاب = $3 \div 7 = 7$ زوج الدرجة الكهربية \cdots $77 \times 7 = 77$ درجة درجة القطب = $77 \div 7 = 18$ درجة القطب = $77 \div 7 = 18$ درجة عدد مجارى القطب = $77 \div 7 = 7$ مجرى تيمة المجرى بالدرجات = $78 \div 7 = 7$ درجة المجارى بين كل بداية وجه = $71 \div 7 = 7$ درج

والاحظـة:

غي محركات الثلاثة أوجه نجد أن جميع الملفات للدوائر الثلاثة تلف من سلك ذو مساحة مقطع واحدة وكذا من عدد لفات واحدة بخلاف ما هو موجود غي محركات الوجه الواحد بالنسبة المفات التشفيل وملفات التقويم واختلافهما غي مساحة المقطع وعدد اللفات .

السرعة في محركات التيار المتغير

تتوقف السرعة من المحرك الذي يعمل على التيار المتغير على عددة عوادل أهمها:

١ _ عدد الأتطاب التي يتكون منها المحرك ونلاحظ أنه أذا زاد عدد

الاقطاب نتصب السرعة والعكس اذا نقص عدد الاقطباب زادت السرعة .

٢ - قيمة تردد الينبوع الذي يعمل عليه المحرك .

٣ - قيمة الفيض المغناطيسي للوحدة المربعة من الصابح المصنوع
 منه العضو الثابت والدائر .

١ حفاك عوامل أخرى ميكانيكية لها بعض الأثر في سرعة المحرك .

عدد الأقطاب وقيمة السرعة

في حالة التطبين تكون السرعة ما بين ٢٨٠٠ الى ٣٠٠٠ لفة/دقيقة في حالة أربعة قطب قطب ١٥٠٠ الى ١١٠٠ لفة/دقيقة في حالة ستة قطب ما ١٠٠٠ الى ١٠٠٠ لفة/دقيقة في حالة ثمانية قطب ما ١٠٠٠ الى ١٠٠٠ لفة/دقيقة في حالة عشرة أقطاب ١٠٠٠ الى ١٠٠٠ لفة/دقيقة في حالة اثنى عشر قطب ١٠٠٠ الى ٥٠٠ الى ٥٠٠ الفة/دقيقة في حالة اثنى عشر قطب ١٠٠٠ اله

تغيير قيمة سرعة المحرك

اذا كان المحرك يدور بسرعة معينة ويراد اعادة لفه مع تغيير هذه السرعة الى اكبر منها أو أقل فانه لا يكتفى بتغيير عدد الأقطاب في عملية التقسيم بل يجب أيضا مع تغيير عدد الأقطاب حساب عدد لفات المفسات وكذا مساحة مقطع السلك على أساس السرعة الجديدة كالآتي:

عدد لفات الملف الحديدة:

مساحة مقطع السلك الجديدة:

السرعة الجديدة × مساحة مقطع السلك الأصلية السرعة الأصلية

والحظية:

لا تستعمل أبدا قطر السلك في القانون السابق بل استعمل مساحة مقطع السلك وهذا وضع يقع فيه الكثير .

أنواع مختلفة من الحالات الشاذة

كثيرا ما نتعرض لمحركات شاذة أما من ناحية عدد المجارى الفردية المعدد أو من ناحية التنسيم حسب عدد الاقطاب فنجد مثلا كسرا في عدد مجارى الاقطاب أو في عدد مجارى الوجه نحت انقطاب أو في الاثنين معا فما هو الحل لهذه الاوضاع المختلفة الشاذة .

_ الحالة بالنسبة لمحرك تيار متغير ثلاثة اوجه سرعة وإحدة يحتوى على ٩ مجارى قطبان ٠

التقسيم

عدد مجاری القطب 9 + 7 = 0 مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب 0 + 7 + 7 = 0 مجری مقدار المجری بالدرجات 0 + 10 + 10 + 10 درجة كهربية معد المداخل للتيار 0 + 10 + 10 + 10 + 10

التعليق والتعديل

انمى هذا المحرك عندما يراد لفه قطبان نجد نى تنفيذ عملية التقسيم السابقة ان هناك كسر فى عدد مجارى القطب وفى عدد مجارى الوجه تحت القطب وخطوة اللف وبعد مداخل التيار ولاتمام عملية اللف يمكن التصرف على الندو التالى فى هذه الحالة الشادة وعلى اساس أن يكون اللف جانبان فى المجرى .

اجعل خطوة اللف (1 - 0) بانساغة لم مجرى فقط ، أما عسدد مجارى القطب وعدد مجارى الوجه تحت القطب فيمكن التضرف على أساس حذف لم مجرى من مجارى الوجه وهي لم 1 مجرى تحت القطب الأول وانساغتها لنفس الوجه تحت القطب الثانى فيصبح ٢ مجرى أو العسكس يمكن اضافة لم مجرى للقطب الأول وحذفها من نفس الوجه في القطب الثانى وهكذا بالنسبة الوجه الثانى والوجه الثالث كما هو موضح في رسم الانفرادات ،

٢ _ حاة اخرى بالنسبة لمحرك ثلاثة أوجه يحتوى على ١٨ مجرى

التقسيم

عدد مجاری لقطب = ۱۸ ÷ } = ٥ر } مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = ٥ر } ÷ ٣ = ٥ر ا مجری

التعليــق والتعــديل

فى هذا المحرك عندما يراد لفه اربعة اقطاب نجد فى تنفيذ عماية النقصيم أن هناك كسرا فى كل من عدد مجارى القطب وعدد مجارى الوجه تحت القطب وخطوة اللف وبعد مداخل التيار .

والاتمام عملية اللف يكون التصرف على النحو التالى وعلى اسباس أن يكون اللف بطريقة جانبين في المجرى ،

اجعل خطوة الف (1 - 3) بحذف نصف مجرى من عدد مجارى القطب القطب و أما بالنسبة لعدد مجارى القطب و عدد مجارى الوجه تحت القطب نجد أن الوجه الواحد يحتاج الى عدد ستة مجارى من المجارى الكليف للمحرك والمفروض توزيعها على أساس مرا مجسرى تحت كل قطب من الاقطاب الاربعة ولعدم امكان هذا يكون التعديل على أساس γ مجرى تحت قطب باضافة γ مجرى ثم مجرى و احدة تحت القطب الثانى بحذف γ مجرى و هكذا بالنسبة لكل وجه من الاوجه الثلاثة ويكون الترتيب الوجه الأول (γ – γ – γ) والوجه الثالث و القطب الثانى (γ – γ) والوجه الثنارادات γ – γ – γ) وبذلك يكون عدد مجارى الاقطاب مرة (γ مجرى و القطب الثانى (γ مجرى) ويوضيح هذا الرسم الخساص بالانفرادات γ – حالة أخرى بالنسبة لمحرك ثلاثة أوجه يحتوى على γ مجرى أربعة أقطاب .

التقسيم

التعليق والتعديل

فى هذه الحالة بالنسبة لعملية اللف تكون خطوة اللف كاملة وعلى أساس جانبان فى المجرى ويضاف الى عدد مجارى القطب في مجرى فتكون خطوة اللف (1 - ٧) أما بالنسبة لعدد مجارى القطب وعدد مجارى الوجه تحت القطب نجد أن الوجه الواحد الكامل يحتاج الى عدد (٩ مجرى) من مجارى المحرك الكلية ويراد توزيعها على أربعة أقطاب على اسلساس ١٥٢٥ مجرى) تحت كل قطب وتعديل هذا الوضع هو رفع (أ مجرى) من ثلاثة أقطاب وتضاف الى القطب الرابع فيصبح (٣ مجرى) بدلا من من ثلاثة أقطاب وتصبح عدد مجارى الوجه تحت الاقطا بالأول والثانى

واثنالت (٢ مجرى غنط) ويطبق هذا الوضع بالنسبة للاوجه الثلاثة ويوضح هذا الرسم الخاص بالانفرادات رقم .

١ حالة آخرى بالنسبة لمحرك ثلاثة أوجه يحتوى على ٢٤ مجرى
 ١ اتطاب •

التقســـيم

عدد مجاری القطب = $1 \div 1 = 3$ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = $1 \div 1 = 4$ مجری مقدار المجری بالدرجات = $1 \cdot 1 \cdot 1 = 3$ درجة کهربیة بعد المدخل = $11 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 3$ مجری

التعليــق والتعــديل

فی هذا المحرك نجد أن عدد مجاری القطب سلیمة وهی (} مجری) وكذا خطوة اللف نجدها سلیمة وهی (1 →) أما عدد مجاری الوجه تحت القطب نجدها (لم المجری) والتصرف فی هذا الوضع هو رفع (لم مجری) من أربعة اقطاب واضافة (لم مجری) الی القطب الضامس فیصبح (۲ مجری) مجری) واضافة لم مجری الی القطب السادس فیصبح (۲ مجسری) وعلی هذا یکون تم توزیع عدد (۸ مجری) وهی الخاصـة لکل وجـه کامل علی (۲ تطب) بالترتیب :

الوجه الأول (٢ - ٢ - ١ - ١ - ١ - ١) مجرى الوجه الثاني (١ - ١ - ١ - ١ - ١) مجرى الوجه الثانث (٢ - ٢ - ١ - ١ - ١) مجرى الوجه الثالث (٢ - ٢ - ١ - ١ - ١) مجرى

وهذا التوزیع علی أساس بعد مداخل البیار الذی عد لمن (4 مهری) الی (۳ مجری) ویلاحظ أن هذه العملیة تحتاج الی جهود وعنایة كبیرة حتی لا تحدث أخطساء والرسم الخاص بالانفرادات یوضمح هذا

حساب لف محركات الثلاثة أوجه

غى الوجه الواحد تكون الآلة بها دائرة كهربية واحدة وغيها الآتى : خفط الخط = ضغط الوجه وبذلك تكور الآمدرة مع اعتبار معامل القدرة ض \times شي \times جتا ه = وات .

أما في حالة الثلاثة أوجه يكون المحرك به ثلاثة دوائر كهربية كل منها مستقل عن الآخر ثم يتم توصيل هذه الدوائر الثلاثة مع بعضها أما بطريقة النجمة أو بطريقة الدلتا وتكون الزاوية للوجه بين الضغوط على الثلاثة دوائر (١٢٠ درجة) .

في حالة توصيل المحرك دلتا يكون الوضع كالآتي :

ض = نس∖

أما تيار الخط (ش) فهو محصلة تياري دائرتين :

. · . ش = ش، ۷ ۳

في حالة توصيل المحرك نجمة يكون الوضع كالآتي :

الل 🛥 شل

أما نسغط العط (نس) فهو محسلة نسغطى دائرتين .

. نس ہے نس, ۷ ۳

وعلى هذا تكون القدرة الكهربية مي الثلاثة أوجه كالآتي :

القدرة . ٧ ٣ س ش جنا ه .. وات

وهكذا يمكن تحديد قيمة القدرة عن طريق الحسابات السابقة وكلها معلومة ويمكن التعرف عليها ولكن في بعض الحالات تفقد معلومات المحرك وتصبح قدرته مجهولة فهل يمكن معرفة قدرة المحسرك بطريق حسابي وعملي ومن واقع حديد المحرك هذا و الجديد وبدرجة لا تقل عن ٩٠٪ من القدرة الأساسية للمحرك وحسب خلروف تصنيع المحرك .

تحديد قيمة القدرة

اذا كانت قدرة المحرك غير معلومة لسبب ما غيمكن تقديرها بالحساب لآتى :

١ - أوجد عدد المجارى الكلية للمحرك .

٢ — أوجد عرض السنة الحديد بالسنتيمتر مع الدقة الكبيرة في
 القياس .

٣ - أوجد طول المجرى ابلسنتيمتر .

٢٥٠١ كا ١٨٠٠ توبات الذي يعمل عليه المحاك ٢٨٠١ توبات الجهاة) .

لى _ قيمة الفيدن المغناطيسي للوحدة المربعة بالسنتيمتر ويعكن اعتبارها كالآتي :

(أ) المحركات اقدل من واحد كيلوات استعمل (١٥٠٠ خد) للسنتيمتر المربع .

(ب) المحركات من وأحد الى ثلاثة كيلوات (٩٠٠٠ خط) .

(ج) المحركات من ثلاثة الى خمسة كيلوات (١٥٠٠ خط) .

(د) المحركات أكثر من خمسة كيلوات (٧٥٠٠ خط) .

٦ _ استعمل الأرقام الثابتة (١٢ _ ١٥٠٠ - ١١٠) .

لتنفيذ العمليات الحسابية الخاصة بالبيانات السابقة أبدأ بالآتى : اقسم عدد المجارى الكلية للمحرك على الرقم الثابت (١٢) = مجرى ناتج القسمه السابق × عرض البسنة × طول المجرى = مساحة حديد

بعد ذلك أوجد مربع مساحة الحديد التي حصلت عليها في العماينة السابقة .

ن القديد x الفيض المغناطيسي للوحدة x الضغط x سرعة المحرك _____ وات

مثال

محرك تيار متغير ثلاثة أوجه يعمل على ضغط ٢٨٠ غولت وموصل بطريقة النجمة يحتوى على ٢٤ مجرى وفيه عرض السنة الحديد ٧ر سم وطول المجرى ٨ر٨ سم وسرعته ١٥٠٠ لفة/دقيقة والمطلوب معرفة قيمة قدرة هذا المحرك .

الحسال

عدد المجارى المطلوب = عدد المجارى الكلية = ١٢ = ٢ مجرى المساحة الحديد المطلوبة = عدد المجارى المطلوب × عرض السنة × طول المجرى = ٢ × ٧٠٠ × ٨٥٨ = ٢٣٠٢١ سم٢ مربع الحديد المطلوب = ٢٠٣٢ × ٢٠٠١ = ٢٠٧٨١ = ١٢٠٧٨١ المساوب المحديد المطلوب = ٢٠٣٢ × ٢٠٠١ = ٢٠٧٨١ = ١٢٠٧٨١ المساوب المحديد المطلوب = ٢٠٣٢ × ٢٠٠١ = ٢٠٠٧٨١ = ٢٠٠٧٨١ المساوب المحديد المطلوب = ٢٠٠٣١ × ٢٠٠١١ = ٢٠٠٧٨١ = ٢٠٠٧٨١ المساوب المحديد المطلوب = ٢٠٠٠١ × ٢٠٠١١ = ٢٠٠٧٨١ = ٢٠٠٢١ المساوب المحديد المطلوب = ٢٠٠٢١ × ٢٠٠١١ = ٢٠٠٧٨١ = ٢٠٠٢١ = ٢٠٠٢١ المساوب المحديد المطلوب = ٢٠٠٢١ × ٢٠٠٢١ = ٢٠٢١ = ٢٠٠٢١ = ٢٠٠٢١ = ٢٠٠٢١ = ٢٠٠٢١ = ٢٠٠٢١ = ٢٠٠٢١ = ٢٠٠٢١ = ٢٠٠٢

مربع الحديد × الفيض المغناطيسي × الضغط × سرعة المحرك =

= ٥٥، وات

تممة القدرة

عند اختيار قيمة الفيض المفناطيسي للوحدة المربعة رغم عدم معرفة قيمة القدرة بختار الرقم المناسب لتقدير قدرة المحرك في البداية فمثلا في المثال السابق اختير الرقم (٩٥٠٠ خط) تقديريا لحجم المحرك وقسدرته وبعد تنفيذ العمليات الحسابية وجدت ان قدرة المحرك (٥٥٠ وات) وبذلك يكون اختيار قيمة الفيض المغناطيسي مناسبة لأنها للمحركات التي اقل من واحد كيلوات كما بينا سابقا .

حساب مساخة مقطع السلك

بعد التمكن من معرفة وتحديد قيمة قدرة المحرك اذا كانت مجهولة يمكن أيضا التوصل الى معرفة قيمة مساحة مقطع السلك المستعمل في لف هذا المحرك المجهول بياناته بعد التوصل من معرفة الآتى:

ا ــ قدرة المحرك بالوات .

٢ - قيمة ضغط الينبوع الذي يعمل عليه المحرك في حالة توصيله نجهـة.

 8 — قيمة معامل القدرة واذا تعذر معرفته استعمل الرقم المناسب لقدرة المحرك (من 9 ر . الى 9 ر .) .

٤ – كثافة التيار لكل مم ويمكن استعمال (٥ أمبير) .
 ٥ – جذر ثلاثة وهو (٧٣٢ر) .

من هذه البيانات السابقة والتي يمكن التعرف عليها يمكن تحديد أولا فيهة الامبير في سلك المحرك ثم بعد ذلك الحصول على مساحة مقطع السلك اللازم ثم من الجدول الخاص باسلاك اللف يمكن تحديد قطر السلك المناسب لمساحة المقطع التي حصلنا عليها .

محرك تيار متغير ثلاثة أوجه قدرته ٥ر٣ كيلوات يعمل على ضعط ٢٨٠ مولت وهو موصل بطريقة جمة ومعامل قدرته ١٨٠ والمطلوب معرفة مساحة مقطع السلك المستعمل في لفه ..

الحسل

قدرة المحرك بالوات = ٥ر٣ × ١٠٠٠ = ٣٥٠٠ وات

قیمة الأمبیر
$$=\frac{ \text{۳٥٠٠}}{\sqrt{\text{No.1} \times \text{No.4}}} = 3 \Gamma \text{ر} \Gamma \text{ امبیر}$$

مساحة مقطع السلك = ١٦٢٤ + ٥ = ١٦٢١ سم٢ من جدول أسلاك اللف نجد أن مساحة مقطع لسلك (١٣٢١ مم٢) يقابلها قطر (١٣٠١ مم) وغى هذه الحالة يمكن لف الملف بسلك مساحة مقطعه غصف المساحة السابقة مزدوج أى بقطر (١٩٠٠ مم) اذا تعذر استعمال المسلك الأول لكبر قطره وضيق فتحة المجرى بالمجرك .

مثال آخر

محرك تيار متغير ثلاثة أوجه قدرته ٥ر٥ كيلوات يعمل على ضغط ٢٨٠ فولت موصل دلتا ومعامل قدرته ٧٣ر، والمطلوب معرفة قطر السلك المستعمل في لفه ،

الحــــل

عدرة المحرك بالوات = ٥ر٥٠٠ = ١٠٠٠ وات نسغط المحرك في حالة نجهة = ٦٦٠ غولت

عيمة الأمبير _ _____ = ٧ر٦ أمبير _ ____ = ٧ر٦ أمبير _ ____ = ٢٦٠ × ٢٧٠٠

مساحة متطع السلك = ٧ر٦ ÷ ٥ = ١٦٢١ مم٢

من جدول أسلاك اللف نجد أن هذه المساحة لمقطع السلك وهي المثال مم المقابلها (٣٠ مم) كقطر السلك ويمكن كما هو في المثال السابق استعمال سلك مزدوج بنصف مساحة المقطع اى بقطر المدرد مم ا .

تنبيه: استعمل قيمة الضغط (٣٨٠ فولت) فقط في قانون تحديد القدرة أما قانون تحديد قطر السلك وعدد اللفات استعمل قيمة الضعط الذي يعمل عليه المحرك نجمة فعلا.

حساب عدد لفات الملف

لم يبق بعد التعرف على تدرة الحرك ومساحة مقطع السلك المستعمل غي لف ملفانه غير التعرف على عدد لفات الملف وبذلك تكون جميع بيانات المحرك المفتواد تد اكتملت ويمكن على ضوئها البدء غي لف المحرك ولكي تحسل على عدد لفات الملف علينا أن نحصل أولا على البيانات الآتية وفيها ما سبق معرفته:

- ١ قيمة ضغط الينبوع الذي يعمل عليه المحرك نجمة .
 - ٢ قيمة تردد لعذا الينبوع .
- ٣ ـ قيمة الفيض المفناطسي الوحدة المربعة بالسنتيمتر ويمكن اعتبارها عالاتي :
- (ا) محركات أقل من واحد كيلوات (٩٥٠٠ خط) لكل سنتيمتر مربع .
 - (ب) محركات من كيلوات واحد الى ثلاثة كيلوات (٩٠٠٠ خط) .
 - (ج) محركات من ثلاثة الى خمسية كيلوات (٨٥٠٠ خط) .
 - (د) محركات أكثر من خمسة كيلوات (٧٥٠٠ عط) .

. ٤ _ استعمل الأرقام الثابتة (٩٧ر ، ، ٤١٨ ، ١٥٠٠ ، ١٨٠) .

- ه _ سرعة المحرك لفة/دتيقة .
- ٦ _ عدد المجارى الكلية للمحرك .
- ٧ _ عدد ملفات الوجه الواحد كاملة .
- ٨ _ قيمة معامل اللف ويمكن تحديده من الجدول حسب حالة المحرك .
 - ٩ _ متدار عرض السنة الحديد .
 - ٠١ طول المجرى .

ر من البيانات السابقة يمكن تجيمع القانون وحساب عدد لفات اللف على النحو التالى :

" عدد لنات ملف الوجه الواحد = "

٩٧ر. × الضغط للمحرك × ١٥٠٠

١٤ر ٤ × التردد x الفيض المغناطيسي الكلي x معامل اللف x المرعة ١٠ x

طريقة الحصول على معامل اللف

قبل تطبيق التانون السابق وهو الخاص بمعرفة عدد لفات الملف يجب التعرف على كيفية الحصول على معامل اللف حيث أنه جزء من القانون .

۱ من عدد مجارى الوجه تحت التطب يتكون عندنا من هذا العدد الرئم الراسى وهو على يمين الجدول .

٢ - من ضرب عدد مجارى الوجه تحت القطب فى عدد الأقطاب
 يتكون عندنا من هذا الرقم الافقى وهو الموجود فى اعلى الجدول .

٣ ــ المربع الذي نحصل عليه من تقاطع كل من الرقم الرأسي مع الرقم الأفقى يكون الرقم الذي بداخله يمثل قيمة معــامل اللف المطاوب لهذا المحرك .

طريقة الحصول على الفيض المغناطيسي الكلي

١ _ حدد تيبة الفيض للوحدة المربعة بالنسبة لقدرة المحرك حسب
 ما هو موضح سابقا .

٢ - أوجد عدد المجارى الكلية التي تخص وجه واحد من الشالانة اوجه . أ

. . تيمة الفيض المغناطيسي الكلى المطلوب =

عدد مجارى الوجه الواحد × عرض السنة × طول المجرى × الفين المغناطيسي للوحدة = خط مغناطيسي .

مثال

محرك تبار متغير ثلاثة أوجه تدرته ٥ كيلوات يعمل على نسغط ٢٨٠ فولت موصل نجم تردد التيار ٥٠ ذبذبة يتكون المحرك من ٣٦ مجرى وسرعته 1٤٥٠ لفة/دقيقة فيه عرض السنة الحديد ٨٠٠ سم وطول المجرى ١٤ سم والمطلوب معرفة عدد لفات الملف الواحد كاملا .

الحسل

عدد مجاری الوجه الواحد الکلیة = $77 \div 7 = 17$ مجری قیمة الفیض الکلی = $17 \times 10 \times 10 \times 10$ خط عدد ملفات الوجه الواحد = $17 \div 1 \times 10 \times 10$ ملفات

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱۲ \div ۱ = ۳ مجری (الرقم الرأسی لمعامل اللف) .

من الجدول الخاص بمعامل اللف نجد أن تقاطع الرقم الراسى (٣) مع الرقم الأفقى (١٢) يعطى المربع الذي بداخله رقم (٨٣ر٠) وهو معامل اللف المطلوب .

بعد الحصول على نتائج العمليات السابقة نضع القانون ثم نعوض بالارتام .

عدد اللغات الكلية للوحه الواحد =

١٥٠٠ × ضغط الينبوع للمحرك × ١٥٠٠

 \times التردد \times الفيض الكلى \times معامل اللف \times السرعة \times ١٥٠٠ \times ١٥٠٠ \times ١٥٠٠ \times ١٥٠٠ \times

اً عَارِعَ × ٥٠ × ١١٥٢٠٠٠ × ٣٨٠ × ١١٥٠ × ١٢٠٠ = ١٢٨ لفية

· عدد لفات الملف الواحد = عدد لفات لمفات الوجه الكلية ب عدد . . الملفات للوجه

= ۱۷۸ ÷ ٦ = ٢ر٢٩ لفــة = ٣٠٠ لفــة

جدول تحديد قبمة معامل اللف لحسابات محركات تيار متغير ثلاثة أوجه

																											1140	3245	7
																					MI	>746	AZV	2490	110	141	.115	3386	-1
day.					Γ			Γ	Γ				Γ.			641.	11.40	3446	LLA	VAAC	A Y Y	AAVC	.840	1386	031,6	7086	10 50	1386	~
					Γ		Γ		Γ		PALCE	VPF	NEO	PT 4	VAAG	A.V.	37.4	PALY	ANK	3	116	1919	,9or	3086	0386	7116	5386	JAAC	0
					440	7.4.	.44) YY	1 1 V	, Y.Y.	VAT	3640	1181	ILV.	77.4	794	11.	1386	1364	1384	116	1313	1466	7445	17.	ATA6			1
		Г	,790	OSVC	114	OVA	>PV	PAIL.	V.V.V	1386		. AV	3.84		1360	1369	19901	3080	308	_	1366	,Aot	SNO	Atte	Γ				K
2	A.A.K.C	11.84	LbAck			, A09	PANA	.49.6	1.90	VI S		1350	1369	191,4	30108	1080	101,4		1910	1194	17.7.4	2190					Γ		>
2	3446	1	NNV	7000	2000	7.80	4.10	1366	Sabe	177	-	106	=	1969	131%	1361		7401	ASY6	3.46	77.75	Ť						П	_0
774	Paca	3000	VANA	1.00	2950	V 266	1386	366	1066	3900	3086 4756	1000	1910	3169	1.9.5		1386) AV.	0196								1		-
NAV.	SANG	384	1910	1716		1000	2900	,000	2000	136.	77.7	1998.	_	1.14	ASA	3LAG	11 46		-						Γ			П	=
2	1991	Shell	366	1000	Ach.	1069	0)90.	136/	1266	1,919	11,011	-		ABAC	SIVE		Ī			-	Γ			Г	Г		T	П	F
	1,817	1386	306	19900	1366	1886	THE OWNER OF THE OWNER OF	, a. v	1986	17.7	7 XXV	() A:1	OTAC	-	f	-						-					T	П	=
100	10101	1,900	3006	33.69	11,960	3644	LVVCASE	1,000	A >AC	LBAC VLVC	VIVE	1116	ľ				Г		Г						Г				31
39.5	Nob 6	1064	13643	1919	٥٨٨٥	1985	VYVELL	SEA	A3AC	1.491	Ė	2			-	-		-	•		T				T		T	H	6
386.	1961	17971		784.	Parto	. , , , ,	JOY, V	190	-			-	+	H	-		-				T		T		T		T	Г	=
90.0	799	119,11		SV(· NICO		0	-		-	-	T	-		-	r	r	T		T	Ė	r	-			t	Г	E
190	19,91	-	386	LACA A	AALGE	۰		-	-	-		-	-				-	-	-		-			-	-	-	1		×
1	0	63	5	C 3 3	<u></u>	7 3	73	73	17.7	155	イン	1	-8	13	CA	100	7	~~~	100	17	1		-	- N	IV.	1	E	-	

كيف تحدد أطراف التوصيل الخارجة

من محرك ثلاثة أوجه

كتيرا ولظروف ما تمر بالمحرك تنعدم غيها معالم أطراف التوصيل اللادوائر الثلاثة بالمحرك ويصعب مع هذا تحديد رموز الأطراف الستة الخارجة من المحرك لتوصيلها أما نجمة أو دلتا لهذا السبب ومن الادوات والأجهزة والعمليات الآتية يمكن التعرف على اطراف كل وجه من الاوجه الثلاثة وتحديد رموزها .

الأدوات والأجهزة المستعملة

- ١ مصباح اختبار مناسب مع التأكد من صلاحيته .
- ۲ محول کهربی ۲۲۰ فولت یعطی ۱۱۰ فولت ثانوی فی حدود
 قدرة (۵۰۰ وات) .
- ٣ جهاز فولت تيار متغير يقرأ من صفر الى ٢٢٠ فولت بتدريج
 سبهل القراءة .

العمليات المنفذة

- ۱ بواسطة مصباح الاختبار يمكن تحديد طرفى كل دائرة من دوائر المحرك الثلاثة ثم رقم الدائرة الأولى وهى أى دائرة تختارها برقـم (۱ ۱) والدائرة الثانية وهى أيضا يمكن اختيارها برقم (۲ ۲) والدائرة الثالثة وهى الباقية برقم (۳ ۳) كما هو مبين بالرسم .
- ٢ _ وصل طرفى الدائرة الأولى (١ _ ١) بطرفى خرج المحول وهو الثانوى ١١٠ فولت دون أن توصل المحول على الينبوع حسب الرسم .
- ٣ ــ وصل طرفى الدائرة الثانية والثالثة رتم (٢ ٣) بالتوالى مع بعضهما ثم وصل الطرفين رقم (٢ ٣) بطرف جهاز الفولت حسب الرسم .

٥ ــ اذا قرأ جهاز الفولت عند توصيل المحول على التيار يكون هذا الوضع غير مطلوب وعلى هذا بدل رقم (٢ ، ٣) بحيث يؤصل رقم (٣) مع (٢) ثم وصل رقم (١) مع جهاز الفولت بدلا من رقم (٢) بعد هذا التبديل في توصيل الأطراف مع التأكد من سلامة جميع التوصيلات يجب عند توصيل المحول على التيار أن لا يقرأ جهاز الفولت وهو الوضع المطلوب والرسم يوضح هذه العملية .

T — بعد تنفيذ العملية السابقة والناكد منها ومن عدم قراءة جهاز الفولت أفصل التيار عن المحول ثم اعطى طرف الدائرة الثانية والمتصل بجهاز الفولت حرف (B) والطرف الاخر لنفس الدائرة وهو المتصل مع طرف الدائرة الثالثة حرف (B) ثم اعطى طرف الدائرة الثالثة والمتصل بجهاز الفولت حرف (C) والطرف الاخر والمتصل مع الدائرة الثانية حرف (C) كما هو موضح بالرسم .


٧ — بعد اعطاء الرموز السابقة للاطراف افصل طرفى الدائرة البائنة وهى (C — C) من طرفى الدائرة الثانية وجهاز الفولت ثم وصل طرفى الدائرة الثائنة بطرفى خرج المحول ١٠ افولت بدلا من طرفى الدائرة الأولى — وصل طرفى الدائرة الأولى مع الدائرة الثانية وجاهز الفولت أى مكان طرفى الدائرة الثائرة الثانية في مكانهما .

' ٨ - وصل المحول على التيار فاذا قرأ جهاز الفولت وجب تعديل طرفى الدائرة الأولى فقط مع عدم المساس بطرفى الدائرة الثانية وفى هذه الحالة يجب أن لا يقرأ جهاز الفولت وهو المطلوب .

٩ — بعد تنفيذ العملية رقم ٨ السابقة وبعد التأكد من عدم قراءة جهاز الفولت اعطى طرف الدائرة الأولى والمتصل مع جهاز الفولت حرف (A)
 والطرف الاخر والمتصل مع الدائرة الثانية حرف (A)

بهذا يكون عن طريق تنفيذ العمليات السابقة بكل دقة والموضحة بالرسومات لكل خطوة يمكننا تحديد طرفى كل وجه من الأوجه الثلاثة فى المحرك واعطاء الرموز لها التى تسهل عملية توصيل المحرك بطريقة النجم أو دلتا .

عمليات تحديد أطراف المحرك ثلاثة أوجه



أنواع اللف والخطوة

يوجد عندنا نوعان من اللف هما الما جانب واحد أو جانبين مى المجرى. أما بالنسبة لنوع الخطوة فهناك أكثر من نوع .

الخطوة الثابة ومقدارها يساوى الخطوة القطبية + ا ويمكن
 أن تستعمل مى نوعى اللف جانب وجانبين باعتبار الخطوة القطبية هى مجارى
 القطب .

۲ ــ الخطوة المتداخلة وهى تحويل الخطوة الثابتة الى عــدد من
 الخطوات المتداخلة بحيث يكون متوسط مجموع هذه الخطوات يساوى الخطوة الثابتة وهى تستعمل فى نوعى اللف جانب وجانبين .

٣ ــ الخطوة القطبية ؤهى خطوة ثابتة متدارها عدد مجارى القطب
 دون زائد واحد وهذه الخطوة يمكن استعمالها نى نوعى اللف على النحو
 التالى :

(i) عطوة قطبية فقط جانبين في المجرى ويترتب عليها توالجد جانبين للفين لوجهين مختلفين في مجرى واحدة ،

(ب) خطوة تطبية فقط جانب واحد وهى ذات الجنادين أى تسمة عدد مجارى الوجه تحت القطب الى نصفين نصف جهة اليمين والاخر جهة الشمال وطريقة تنفيذها هو اسقاط ملفات نصف المجارى وترك النصف الاخر خالى على أن تتكرر هذه العملية حتى يتم اللف وأذا كان عدد مجارى الوجه تحت القطب فردى العدد يمكن جعل عدد زوجى جهة اليمين وعدد فردى جهة اليمين وعدد غردى جهة اليمين وعدد

الخطوة القطبية ناقص واحد وهى لا تنفذ الا جانبين فى المجرى وعلى هذا يمكن أن يكون المحرك مثلا ٢٤ مجرى ؟ أقطاب ويلف هذا المحرك سبعة مرات وكل مرة تختلف عن الاخرى حسب النوعيات المبينة سابقا وهى موضحة بالرسومات الآنية .

ملاحظات وارشادات هامة في لف المحركات

عند تقسم المحرك للفه نجد أن كل وجه له عدد من المجمدوعات والمجموعة هي عبارة عن عدد ملفات مجاري الوجه تحت كل قطب ويختلف عدد هذه المجموعات في اللف أذا كان نوعه جانب وأحد عن عددها أذا كان اللف جانبين في المجرى حيث نجد الآتي :


اذا كا ناللف جانب واحد فى المجرى يكون عدد مجموعات كل وجه يساوى نصف عدد اقطاب المحرك اى اذا كان المحرك أربعة اقطاب كان عدد مجموعات الوجه اثنين وعلى هذا يكون توصيل هذه المجموعات مع بعضها على اساس نهاية المجموعة الأولى مع بداية المجموعة الثانية على أن يستمر هذا التوصيل نهاية مع بداية حسب عدد المجموعات بحيث يتبقى فى النهاية بداية المجموعة الأولى كبداية وجه ونهاية المجموعة الأخيرة كنهاية محسه عداله

٢ — اذا كان اللف جانبين في المجرى يكون عدد مجموعات كل وجه يساوى عدد أقطاب المحرك وعلى هذا يكون توصيل هذه المجموعات مع بعضها على أساس ناهية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية وبداية الثانية مع بداية الثالثة وهكذا حتى يتبتى لنا بداية المجموعة الأولى بداية وجه وبداية المجموعة الأخيرة نهاية وجه .

٣ - يراعي تحديد بداي المجموعة الأولى لكل وجه على اسماس حساب
 بعد البدايات بين الأوجه الثلاثة .

لف الوجه الواحــد

محرك وجه واحد ١٢ مجرى ٢ قطب




عدد مجاری التشغیل = $11 \times \frac{7}{4} = 1$ مجری عدد مجاری التقویم = $11 \times \frac{7}{4} = 1$ مجری عدد مجاری قطب النشغیل = $1 \div 1 = 1$ مجری عدد مجاری قط بالتقویم = $1 \div 1 = 1$ مجری نوع الخطوة متداخلة .

مقدار تخطوة الملف الأصغر للتشغيل =

(عدد مجاری قطب التقویم) + Υ = \S مجری مقدار خطوة الملف الثانی = \S + Υ = Υ مجری مقدار خطوة مان التقویم = (عدد مجاری قطب التشینیا Υ مجری = Υ مجری

محرك وجه واحد ١٨ مجرى ٢ قطب




عدد مجاری التشغیل = ۱۸ $\times \frac{7}{4}$ = ۱۲ مجری عدد مجاری التقویم = ۱۸ $\times \frac{7}{4}$ = ۲ مجری عدم مجاری قطب التشغیل = ۱۲ \div ۲ = ۲ مجری عدد مجاری قطب التقویم = ۲ \div ۲ = ۳ مجری نوع الخطوة متداخلة .

مقدار خطوة الملف الأصغر تشغيل = (عدد مجارى قطب التاويم) + ٢ = ٥ مجرى

مقدار خطوة الملف الثانی - 0 + 7 = 0 مجری مقدار خطوة الملف الثالث = V + V = 0 مجری خطوة الملف الأسعر تقویم = 0 عدد مجاری قطب التشغیل = 0 مجری = 0 مجری


خطو الماف الثاني جانبين = 1 + 1 = 1 مجرى

محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٢ قطب




عدد مجاری تعلب التشغیل کے ۸ مجری عدد مجاری قطب التقویم کے ۱۰ مجری خطوات ملفات التشغیل کے ۲ – ۸ – ۱۰ – ۱۲ خطوات ملفات التقویم کے ۱۰ – ۱۲

محرك وجه واحد ٣٦ مجرى ٢ تطب



عدد مجاری قطب النشعیل = 11 مجری عدد مجاری قطب التقویم = 7 مجری خطوات ملغات التشعیل = 1 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 معلوات ملغات التقویم = 11 - 11 - 11 - 11

محرك وجه واحد ١٢ مجرى } أتطاب




عدد مجاری التشغیل = ۱۲ $\times \frac{7}{4} = 1$ مجری عدد مجاری التقویم = ۱۲ $\times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ مجری

عدد مجاری تعلب التشعیل = ۱ ÷ ۱ = ۲ مجری

عدد مجارى قطب التقويم = } ج ؟ = ا مجرى مقدار خطوة ملف التشغيل حولت الى ثابتة لتنسيق اللف بمقدار ١- ٤ وكذا خطوة ملف التقويم ١- ٤ وهذه طريقة يمكن استعمالها في اللف .

محرك وجه والحد ١٢ مجرى ؛ الطلباب أوع آخر من الللف




عدد مجاری قطب التشفیل = } مجری عدد مجار یقطب التقویم == ۱ مجری

خطوة لف التشغيل ـــ ١ــ٣

خطوة لف انتقويم = ١ ا جانبين -


وهذه الطريقة تختلف في تنفيذها عن الطريقة السابقة .

محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ؟ أقطاب



عدد مجاری قطب النشفیل = ۱ مجری عهد مجاری قطب التقویم = ۲ مجری مقدار خطوة اللف للتشغیل = ۱-۲. مقدار خطوة اللف للتقویم = ۱-۲

محرك وجه واحد ٢٤ مجرى } أتعلال




عدد مجاری قطب التشیفیل = } مجری عدد مجاری قطب التقویم =

٤ مجرى باشراك التقويم ماع التشعيل مي مجرى

مقدار خطوة اللف للتشبغيل = 3-1

مقدار خملوة اللم للتقويم = ١-١٦

محرك وجه واحد ۲۱ مجرى ؛ المطاب نوع أخر بن اللف



تقسيم هذا المحرك مبنى على أساس نصف عدد المجارى تشغير والنصف الاخر تقويم .

عدد محاری قطب التشنفیل = ٣ مجری


عدد مجاری تطب التقویم = ۳ مجری

خطُوة الملف الأصغر تشفيل = ١-٥ والأكبر = ١-٧ جانبين

خطوة الملف الأصغر تقويم = ١٠ ه والأكبر = ١-٧ جانبين

هذا المحرك فيه كل من ملفات التشغيل ومافات التقويم من سلك واحد من حيث مساحة المقطع وعدد لفات المك ولا يوجد به مفتاح طرد مركرى .

محرك وجه واحد ٣٦ مجرى } اقطاب




عدد مجاری قطب التشمغیل = 7 مجری عدد مجاری قطب التقویم = ۳ مجری

خطوات لف التشعيل ع ٥-٧-٩


خطرات لف التتويم = ٨ ــ ١٠ مع ملاحظة أن الملف الأكبر جانس

محرك وجه واحد ١٨ مجرى ٦ أتطاب



عدد مجاری قطب التشنغیل = ۲ مجری عدد مجاری قطب التقویم = ۱ مجری خطوة ملف التشفیل = ۱-۳ خطوة ملف التقویم = ۱-۱

محرك وجه واحد ١٨ مجرى ٦ اقطاب نوع آخر من اللف




فى هذا النوع من اللف نجد أن كل من خطوة ملف التشفيل وخطوة ملف التقويم واحدة .

ملف التشفيل = ١-١


﴿ ملف النقويم = ١ – ٤

محرك وجه واحد ٣٦ مجرى ٦ أتطاب



عدد مجاری قطب النشغیل = } مجری عدد مجاری قطب النقویم = ۲ مجری خطوات لف ملفات النشغیل = ٤-٦. خطوة لف ملفات النقویم = ۱-٦

محرك وجه واحد ٣٦ مجرى ٦ اتط اب




فى هذا النوع من اللف نجد أن هناك ملف تقويم أضيف وأشترك مع ملف تشغيل فى مجرى وعلى هذا أصبح عدد مجارى التشغيل تساوى عدد مجارى التقويم وكذا خطوة اللف .

ملفات التقويم = ١-٦

ملفات التشعيل = ١-٢

هذا النوع مزود بمفتاح طرد مركزي لفصل ملفات التقويم .

محرك وجه واحد ٣٦ مجــرى ٦ المطاب ، ع آخر من اللف




نى هذا النوع نصف المجارى للتشفيل والنصف الاخر للتقويم وعلى هذا نجد أن عدد مجارى قطب التشفيل وعدد لمفاته تساوى ما يخص التقويم كما نجد أن خطوة اللف واحدة :

ملفات التشقيل = ٥-٧ والكبير جانبين

لمفات التوقيم = ٥–٧ والكبير جاتبين

هذا النوع لا يوجد به مفتاح طرد مركزى لفصل التقويم ولكن لابد من تواجد مكثف ،

لف الثلاثة أوجه محرك ثلاثة أوجه محرك ثلاثة أوجه محرك ثلاثة المحاسب




عدد مجاری القطب = ۲÷۲ = ۳ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۳ ÷ ۳ = ۱ مجری نوع اللف جانب واحد نوع الخطوة ثابتة

مقدار الخطوة = الخطوة القطبية + ١ = ٣ + ١ = ٤

محرك ثلاثة أوجه ٦ مجرى ٢ قطب

بنوع آخر من اللف




عدد مجاری القطب = ۲ + ۲ = ۳ مجری

عدد مجارى الوجه تحت القطب = ٣ ÷ ٣ = ١ مجرى نوع اللف جانبين نوع الخطوة ثابتة

مقدار الخطوة = قطبية + ١ = ٣ + ١ = ١

محرك ثلاثة أوجه ٩ مجرى ٢ تطب



عدد مجاری القطب یا ۹ ÷ ۲ = ۲ کمجری

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ٢ ؛ ٢ = ١ مجری تحول الی


نوع اللف في الشاذ جانبين،

نوع خطوة اللف نابقة مقدار خطوة اللف = ١ ــ٥

صفات الوجه الأول ٢ ، ١ الوجه الثاني ٢ ، ١ الوجه الثالث ٢، ١


عند استاط الملفات عكون أولا أول الأول ثم آخر الثالث ثم أول الثاني ماني الأول ثم أول اللث ثم ثاني الثاني .

محرك لانة أوجه ١٢ مجرى ٢ تطسب



عدد مجاری القطب = 11 + 7 = 7 مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = 7 + 7 = 7 مجری نوع اللف جانب واحد غی المجری نوع الخطود ثابتة مقدار الخطود = 7 + 7 = 7 + 7 = 7

محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى ٢ تعليب نوع آخر من اللف




عدد مجاری القطب = $11 \div 1 = 7$ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = $1 \div 7 = 7$ مجری نوع اللف جانبین نی 1اجری

نوع الخطوة ثابتة

V = 1 + 7 = 1 + 3مقدار الخعلوة = قعلبية

محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى ٢ قطسب نوع آخر من اللف




عدد مجاری القطب = $11 \div 1 = 7$ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = $1 \div 7 = 7$ مجری نوع اللف جانب واحد فی المجری

نوع الخطوة متداخلة

مقدار الخطوة الاصغر ٦ والاكبر ٨

محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى ٢ تطــب نوع آخر من اللف




عدد مجاری التعلب = ۱۲ + ۲ = ۲ مجری

عدد مجارى الوجه تحت القطب = $7 \div 7 = 7$ مجرى في هذا المحرك استعملت الخطوة قطبية ذات الجناحين جانب واحد ... مقدار الخطوة = 1 - 7 ملف يمين وآخر شمال .


عند اسقاط الملفات نتبع اسقاط ملف وترك مجرى خالية ثم اسقاط ملف وترك مجرى خالية وهكذا حتى يتم اللف كاملا دون أى مجرى خالية .

محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجدري ٢ قطعب نوع آخر من اللف



عدد مجاری القطب = $11 \div 1 = 7$ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = $7 \div 7 = 7$ مجری نوع اللف جانبین نوع الخطوة تطبیة -1 ... مقدار الخطوة -1 = 0

محرك ثلاثة اوجه ۱۸ مجرى ۲ قطب




عدد مجاری القطب = ۱۸ \div ۲ = ۹ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۹ \div ۳ = ۳ مجری نوع اللف جانبین نی المجری

نوع الخطوة ثابتة

متدار الخطوة = قطبية + ١ = ١ + ١ = ١٠


محرك ثلاثة اوجه ۱۸ مجرى ۲ قطب



عدد مجاری القطب = ۱۸ ÷ ۲ = ۹ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۹ ÷ ۳ = ۳ مجری نوع اللف جانب واحد نی المجری نوع الخطوة ثابتة

مقدار الخطوة قطبية + ١ = ١ + ١ = ١٠

مدرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى ٢ قطب




فى هذا النوع من اللف نجد عدد مجارى القطب وعدد مجارى الوجه تحت القطب لم يحدث فيها أى تغيير من حيث العدد ولكن طريقة توزيح الملفات هى الني تم فيها التعديل من حيث مقدار الخطوة حيث نجد الآتى:

ا — لكل وجه تخت كل قطب ٣ ملفات كانت قيمة الخطوة الثابتة لها
 مى ١ — ١٠

٢ - حولت الملفات الثلاث الى ملفين فى اتجاه قيمة الخطوة لهما
 ١-٩ والملف الثالث فى اتجاه آخر قيمة خطوته ١ - ٨ .

مدرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى ٢ قطب نوع آخر من اللف




هذا النوع التعديل المرجود هيه من حيث خطوة اللف حيث نجد الآتي ؟

1 _ لكل وجه تحت ثل تعلب ثلاثة ملفات تسمت الى ملفين وملف ،

7 _ قيمة خطوة الملفين متداخلة العسغرى 1 _ ٨ والكبرى 1 _ ١ . ١ . ٢ _ قيمة خطوة الملف المالث 1 _ ٨ .

﴿ وعلى هذا يكون هذا النوع لا يُختلف عن النوع السابق في رسم ٢٦ ألا من حيث نوع الخطوة حيث حولت من ثابتة الى متداخلة .

محرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجرى ٢ قطـب




عدد مجاری القطب = $11 \div 1 = 11$ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = $11 \div 1 = 1$ مجری نوع اللف جانب واحد

نوع الخطوة متداخلة ذات جناحين حيث قسمت مجارى الوجه تحت التطب وهى } ملفات الى ملفين يمين وملفين شمال


متدار الخطوة للملف الاصغر = ۱ - ۱۰ متدار الخطوة للملف الأكبر = ۱ - ۱۲

محرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجرى ٢ قطب نوع آخر من اللف



فى هذا النوع عدد مجارى القطب وعدد مجارى الوجه تحت القطب ألم بحدث فيها أى تغيير ولكن حولت الخطوة المتداخلة ذات الجناحين الى خطوة ثابتة ذات الجناحين بمقدار ١ ــ ١١

محرك تلاثقة أوجه ٢٧ مجرى ٢ قطب شاذ التقسيم




عند تقسيم هذا المحرك نجد ان عدد مجارى الوجه تحت القطب ﴿ } مجرى حولت الى عدد ٥ مجرى تحت قطب ، } مجرى تحت القطب الثانى وبذلك يكون نوزيع ملفات الأوجه الثلاثة كالآتى :

الأول ٥ _ ٤ الثاني ٥ _ ٤ الثالث ٥ _ ٤

وعند الاستاط أولا عدد 6 ملف لأول الأول ثم ، ملف لآخر الثالث ثم ٥ ملف لأول الثالث ثم ٥ ملف لأول الثالث ثم ٤ ملف لآخر الثانى .

مقدار خطوة اللف على اساس ثابتة جانبين ١ - ١٠

محرك ثلاثة أوجه ٣٠ مجرى ٢ قطب




عدد مجاری القطب ... ۳۰ ÷ ۲ == ۱۵ مجری عدد مجاری الوجه نحت القطب = ۱۵ ÷ ۳ = ۵ مجری نوع اللف جانب واحد

نوع الخطوة ثابتة ذات الجناحين حيث قسمت مجارى الوجه تحت القطب وهي ٥ مجرى الى ثلاثة في اتجاه ، ٢ في اتجاه أخر ..

مقدار الخطوة ثلاث ملفات ١ - ١٤ وملفان مقدار الخطوة ١ - ١٣

محرك ثلاثة أوجه ٣٠ مجرى٢ قطب نوع آخر من اللف



التقسيم في هذا النوع لم يتفير ولكن نوع الخطوة تحول الى متداخلة ذات الجناحين وبذلك تغير قيمة الخطوة الى الآتى:

الثلاث ملفات:


الأصغر ١ - ١٢ الثاني ١ - ١٤ الثانث ١ - ١٦

الملفان :

الثاني ١ ــ ١٤

الأصغر ١ ـــ ١٢

محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٢ قطب




عدد مجاری القطب = $77 \div 7 = 11$ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = $11 \div 7 = 7$ مجری نوع اللف جانب و احد

نوع الخطوة ثابتة ذات الجناحين حيث قسمت ملفات الوجه تجت القطب الى ثلاثة في اتجاه وثلاثة في اتجاه آخر .

مقدار الخطوة ١ - ١٦


محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٢ قطب نوع آخر من اللف



التقسيم مى هذا المحرك لم ينفير ولكن حولت الخطوة الثابتة ذات الجناحين الى خطوة متداخلة ذات جناحين كالآتى :

الملف الأصغر ١-١٤ الملف الثاني ١٦-١ الملف الثالث ١-١٨

محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى ٤ أقطاب




عدد مجاری کلقطب = ۱۲ ÷ ۱ = ۳ مجری مددمجاری کل وجه نحت کل تطب = ۳ ÷ ۳ = ۱ مجری نوع اللف جانب واحد فی الجری

نوع الخطوة نابتة

مقدار الخطوة بي تطبيه ١ ١ = ٢ + ١ = ١

محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى } أقطاب نوع آخر من اللف



التقسيم في هذا النوع من اللف لم يتغير الا أن نوع اللف اصبح جانبين في المجرى وعلى هذا يكون الآتى :


عدد مجاری القطب ٣ كما هو

عدد مجارى الوجه تحت القطب ١ مجرى

نوع اللف جانبين في المجرى

نوع الخطوة ثابتة قطبيه + ١ = ٣ + ١ = ٤

محرك الآلة أوجه ١٨ مجرى } أقطاب شاد التقسيم جانبين في المجاري



عدد مجاری القطب = ۱۸ ÷ $\frac{1}{7}$ ع مجری الخطوة = ۱ – $\frac{1}{7}$


عدد مجارى الوجه تحت القطب = --- + ۳ = ۱ مجرى

لعدل عدد ملفات الوجه تحت القطب من لا ١ مجرى الى ٢ مجرى شم واحد مجرى وعلى هذا يكون الترتيب كالآتى :

ترتيب الاسقاط اسقاط أول الأول ملفين ثم اسقاط آخر الثالث ملف تم اسقاط أول الثاني ملفين وهكذا يستمر الاسقاط حسب الجدول .


	1	٢	٣	٤
الوجه الاول	۲	1.	۲	١
الوجه الثاني	7	١	٢	1
الوجه الثالث	7	١.	7	1

محرك ثلاثة أوجه ٢١ مجرى } أقطـــاب



عدد مجاری القطب $= 11 \div 1 = 1$ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب $= 11 \div 10 = 10$ مجری نوع اللف جانب واحد نی المجری نوع العطوة ثابتة مقدار الخطوة = 11 + 1 = 11 + 11 = 11

مرحك ثلاثة أوجه ٢٤ مجرى } أقطناب نوع آخر من اللف




عدد مجاری القطب = ۲۱ + ۲ = ۲ مجری

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ٦ = ٣ = ٢٠ مجری ا


نوع اللف جانب واحد

نوع الخطوة متداخلة اى تحويل الثابتة الى عدد من الخطوات مقدار خطوة الملف الاصغر = 1 عدد مجارى الوجه تحت القطب \times 1 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +

مقدار خطوة الملف الثاني ﴿ خطوة الملف الأول + ٢ ﴿ ٢ + ٢ ﴿ ٨



محرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجرى } أقطاب نوع آخر من اللف




عدد مجاری القطب = $11 \div 1 = 7$ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = $7 \div 7 = 7$ مجری نوع اللف جانب واحد

نوع الخطوة ثابتة ذات الجناحين أى تسمة مجارى الوجه تحت القطب ملف يمين وأخر شمال

مقدار الخطوة قطبية = ١ - ٦

اسقاط الملفات في هذه الطريقة اسقط ملف ثم اترك مجرى خالية ثم استط ملف وجه آخر ثم اترك مجرى ثم اسقط ملف وهكذا حتى يكتمل اللف،

محرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجرى } أقطاب نوع آخر من اللف




عدد مجاری القطب = $11 \div 1 = 7$ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = $17 \div 17 = 7$ مجری نوع اللف جانبین غی المجری

نوع الخطوة ثابتة متدارها تطبية غقط أى 1 - 7.

يمكن تدويلها بطريقة لف آخر متداخلة 1 - ٥ ، ١ - ٧

غى هذه الطريقة يتواجر فى بعض المجارى جانبين لوجهين مختلفين

محرك ثلاثة أوجه ٢٧ مجرى } أقطاب شاد التقسيم جانبين في المجرى



عدد مجاري القطب = ۲۷ + $3 = \frac{7}{4}$ 7 مجرى الخطوة = 1 - 2


عدد مجارى الوجه تحت القطب - ---- + ۲ مجرى

. يحول عدد مجارى الوجه تحت القطب الى ملفين في ثلاثة أقطاب - وثلاث مأغات في قطب حسب الجدرل الآتي

ترتيب الاسقاط استط أول الأول ملفين ثم آخر الثالث ثلاثة ملفات ثم أول الثانى ملفين ويستمر الاسقاط حسب الجدول على أساس الوجه الأول ثم الثالث ثم الثانى مع مراعاة بداية

M.	1	*	٣	٠. ٤
الوجه الأول	۲	۲	۲	٣
الوجه الثاني	٢	٣	۲	7
الوجه الثالث	۲	٢	٢	٣

محرك ثلاثة أوجه ٣٠ مجرى } أقطاب شاذ التقسيم جانبين في المجرى



عدد مجاری الوجه تحت القطب = --- ÷ ۲ ﴿ ۲ مجری ﴿


يحول عدد مجارى الوجه تحت القطب الى ملفين وثلاثة ملفات حسب ترتيب الجدول الآتى :

ترتيب الاستاط اسقط اول الأول ثلاثة ملفات ثم آخر الثالث ملفين ثم اول الثانى ثلاثة ملفات ثم ثانى الأول ملفين ثم اول الثالث ثلاثة ملفات وهكذا حتى يكتمل اللف مع مراعاة بدابة

كل وجه .

٤	٣	2	١	
٢	٢	۲	٣	الوجه الأول
۲	٣	۲	٣	الوجه الثاني
٢	٣	٢	٣	الوجه الثالث

محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى } اقطاب




عدد مجاری القطب = $77 \div 3 = 9$ مجری عدد مجاری الوجه نحت القطب = $9 \div 7 = 7$ مجری موع اللف جانب واحد نمی المجری

نوع الخطوة ثابنة

مقدار الخطوة - قطبية + ١ = ١ + ١ = ١٠


يمكن تحويل الخطوة الى ثابتة ذات الجناحين على أساس ملفين الخطوة (١ - ١) وبلك الخطوة في اتجاه آخر ١ - ٨

محرك ثلاثة اوجه ٣٦ مجرى } اقطاب



التقسيم في هذا اللف لم يتغير فيه عدد مجارى القطب وعدد مجارى الوجه تحت القطب ومقدار الخطوة ولكن الذي تغير هو نوع اللف بدلا من جانب واحد اصبح جانبين في المجرى خطوة مقدارها ١٠ - ١٠

محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى } أقطاب نوع آخر من إللف



عدد مجاری القطب = ٣٦ ÷ ١ = ٩ مجری

عدد مجاری الوجه نحت التطب = ۹ + ۳ = ۳ مجری

نوع اللف جانب واحد نمي المجري


نوع الخطوة متداخلة

خطوة الملف الأصغر = (عدد مجاری الوجه تحت التطب × ۲) + ۲ = ۲ + ۲ = ۸ = ۸

خطوة الملف الثاني = خطوة الملف الأصغر + ٢ = ٨ + ٢ = ١٠


خطوة الملف الثالث ـ خطوة الملف الثاني + ٢ = ١٠ + ٢ = ١٢

محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى } أقطاب نوع آخر من اللف



التقسيم في هذا اللف ثابت لم يتغير الا أن نوع اللف بدلا من جانب واحد متداخل اسبح جانبين في المجرى بنوع خطوة متداخلة 7 - 1 - 1 ويترتب على هذا الاختلاف في مقدار الخطوة على تواجد جانبين لوجهب مختلفين في المجرى .

محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى } اقطاب



عدد مجاری القطب = ۱۸ ÷ ۱۲ = ۱۲ مجری


عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱۲ ÷ ۳ = ۱ مجری

نوع اللف جانب واحد مي المجرى

نوع الخطوة متداخلة ذات الجناحين اى ملفين في انجاه وملفين في اتجاد آعر .

متدار الخطوة الملف الأصغر = ١ - ١٠ والملف الثاني = ١ - ١٢

محرك ثلاثة اوجه ١٨ مجرى ٤ اقطباب نوع آخر من اللف




عدد مجاری القطب = ۱۸ ÷ ۱ = ۱۲ مجری

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱۲ + ۳ = ۱ مجری

نوع اللف جانب واحد في المجرى

نوع الخطوة ثابتة ذات جناحين ملفين يمين وملفين شمال مقدار الخطوة الله المعاوة المعاوة


محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى } أقطاب نوع آخر من اللف



عدد مجاری القطب = ۱۸ ÷ ۱۰ = ۱۱ مجری عدد مجاری الوجه نحت القطب = ۱۲ + ۳ = ۱ مجری نوع اللف جانبین نمی المجری نوع الفطوة ثابتة قطبیة + ۱

مقدار الخطوة = ١٢ + ١ = ١ - ١٣

محرك ثلاثة أوجه }ه مجرى } أقطاب شاذ التقسيم جانبين في المجرى




؟ه عدد مجارى الوجه تحت القطب = --- + ۳ = ₹ ؟ مجرى _

يحول عدد مجارى الوجه تحت القطب الى } ، ه ، } ، ه حسب الجدول :

ترتیب استاط الملفات ابدا باستاط اول الأول } ملفات شم آخر الثالث ٥ ملفات ثم أول الثاني } ملفات ثم اني الأول ٥ ملفات م أول الثالث } ملفات ثم ثاني الثاني ٥ ملفات وهكذا حتى بنتهي الملف.

٠ ٢ ١	
1.0	وجه الأول
0 1	لوجه الثاني
0 1	له حه الثالث


محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى ٦ أقطاب



عدد مجاری التطب = 100 + 100 مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = 100 + 100 + 100 مجری نوع اللف جانب واحد نمی المجری نوع الخطو ثابت ای قطبیت + 100 متدار الخطو 100 + 100

محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى ٦ أقطاب


نوع آخر من اللف



عدد مجاری القطب = ۱۸ + 7 = 7 مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = 7 + 7 = 1 مجری نوع اللف جانبین نی المجری

نوع الخطوة ثَابِتة مقدارها = قطبية + 1 = 7 + 1 = 1 - 3

محرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجرى ٦ اقطاب شاد التقسيم جانبين في المجرى




عدد مجارى القطب = ٢١ = ١ = ١ مجرى الخطوة ... ١ _ 0

	1 -	٢	٣٠.	٤	•	٦	
الوجه الاول	7	7	Y.	Y	١	1	-
الوجه اثاني	1	١	1	٢	٢	١	
الوجه الثالث	٢	٢	1	1		1	÷

ترتيب استألط الماغات

ابدأ باستاط أول الأول ملفين ثم آخر الثانث ملف واحد ثم أول الثانى ملف واحد ثم ثانى الأول ملفين ثم أول الثالث ملفين ثم ثانى الله ملف واحد وهكذا حتى ينتهى اللف .

محرك الاثة أوجه ٢٧ مجرى ٦ أقطاب شاذ التقسيم جانبين في اجري




عدد مجاری القطب = ۲۷ \div ۲ = \div ۶ مجری الخطوة = ۱ – \circ

عهد مجاری الوجه تحت القطی $= \frac{7}{7} + 7 = \frac{1}{7}$ مجری

٦.	٥	٤	۳.	. 7	1	
۲	١	۲	1	٠- ٢	1	الوجه الأول
۲	1	4	1	٢	1	الوجه الثانى
۲	1	۲ .	. 1	۲	, .	الوجه الثالث

ترتيب اسقاط الملفات

ابدأ باسقاط أول الأول ملف واحد ثم آخر الثالث ملفين ثم أول الثانى ملف واحد ثم ثانى ملفين ثم أول الثانى ملفين ثم ثانى الأول ملفين ثم أول الثانى ملفين وهكذا حتى ينتهى اللف .




عدد مجاری القطب = ۳۰ ÷ ۲ = ٥ مجری الخطوة = ۱ – ۲

	٦	٥		٣.	۲	١		
-	۲	۲	١	۲	۲	١	, A)	الوجه الأول
	۲	٢	1	7	7	1		الوجه الثاني
36	۲.	۲	. 1	7	7	1		الوجه الثالث

ترتيب اسقاط الملفات


ابدا باسقاط أول الأول ملف واحد ثم آخر الثالث ملفين ثم أول الثانى ملف ثم ثانى الأول ملفين ثم أول الثالث ملف واحد ثم ثانى الثانى ملفين وهكذا حتى ينتهى اللف .

محرك ثلاثة اوجه ٣٦ مجرى ٦ اقطاب



عدد مجاری التطب = ٣٦ - ٦ = ٦ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = ٦ + ٣ = ٢ مجری نوع اللف جانبین فی المجری

محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٦ أقطاب نوع آخر من اللف



عدد مجاری القطب $= 77 \div 7 = 7$ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب $= 7 \div 7 = 7$ مجری


نوع اللف جانب واحد مى المجرى

نوع الخطوة متداخلة

خطوة الملف الأصغر = (عدد مجارى الوجه تحت القطب \times Υ) + Υ = (Υ \times Υ) + Υ = (Υ \times Υ) + Υ = (Υ \times Υ) + Υ = (Υ \times Υ) + Υ = (Υ \times Υ) + (Υ) +

خطوة الملف الثانى = خطوة الملف الأصغر + 7 = 7 + 7 = Λ

محرك تلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٦ اقطاب نوع آخر من اللف




عدد مجاری القطب = ٣٦ + ٣ = ٣ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = ٣ + ٣ = ٢ مجری نوع اللف جانب واحد نمی المجری نوع العطوة ثابتة قطبية فقط ذات الجنادی

مقدار الخطوة (١ - ٦) ملف يمين وملف شمال .

طريقة اسقاط الملفات اسقط ملف ثم اترك مجرى خالية ثم اسقط مُلف ثم اترك مجرى خالية ثم اسقط مُلف ثم اترك مجرى وهكذا حتى يكتمل اللف مع مراعاة بعد البدايات للاء حسه الثلاثة .

محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى ٦ أقطاب شاذ التقسيم جانبين في المجرى



عدد مجاری القطب =: 1 + 7 = 1 مجری الخطوة =: 1 - 9


عفد مجاری الوجه تحت القطب = ۸ ÷ ۳ = ۲ مجری یحول عدد مجاری الوجه نحت القطب الی ۳،۳،۳،۳،۳، ۲، مسب الجـدول:

٦	0	٤	۳.	. 7	1	
۲	٣	٣	۲	٣	٣.	الوجه الأول
٣	۳.	۲	٣	۳.	۲ -	الوجه الثاني
۲	٣	٣	٢	٢	٠, ٣٠	الوجه الثالث

ترتيب اسقاط الملفات


ابدا باسقاط اول الأول ثلاثة ملفات ثم آخر الثالث ملفين ثم اول الثانى ملفين ثم ثانى الأول ثلاثة ملفات ثم ثانى الثانى ثلاثة ملفات وهكذا حتى بنتى اللف .

محرك ثلاثة أوجه ٥٤ مجرى ٦ أقطاب



عدد مجاری القطب = $30 \div 1 = 1$ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = $9 \div 7 = 7$ مجری نوع اللف جانبین فی المجری نوع اللف جانبین فی المجری نوع الخطوة ثابتة قطبیة 41 = 1 + 1 = 1 - 1

محرك ثلاثة أوجه ٤٥ مجرى ٦ أقطاب نوع آخر من اللف




نوع اللف جانب واحد

نوع الخطوة متداخلة

خُطُوة الملف الأصغر = (عدد مجاری الوجه تحت القطب × ۲) + ۲ = $(7 \times 7) + 7 = 7 + 7 = 8$


خطوة الملف الثانى = خطوة الملف الأصغر + 7 = 7 + 7 = 1 خطوة الملف الثالث = خطوة الملف الثانى + 7 = 11 + 7 = 11

محرك ثلاثة اوجه ٢٤ مجرى ٨ اقطاب




عدد مجاری القطب = $11 \div 1 = 7$ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = $1 \div 7 = 1$ مجری نوع اللف جانب واحد بی المجری نوع الفطوة ثابتة قطبیة +1 = 1 + 1 = 1 - 3

محرك ثلاثة أوجه ٢٢ مجرى ٨ أقطاب نوع آخر من اللف



عدد مجاری القطب = $1 \div 1 \div 1 = 0$ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = $1 \div 1 = 0$ مجری نوع اللف جانبین فی المجری نوع الخطوة ثابتة قطبیة $1 \div 1 = 1 + 1 = 1 - 1$

محرك ثلاثة أوجه ٢٧ مجرى ٨ أقطاب شاد التقسيم جانبين في المجرى




عدد مجاری القطب = $77 \div 7 = \frac{7}{7}$ 7 مجری الخطوۃ = 1 - 3 1 - 3 1 - 4 1 - 4 1 - 5 1 - 4 1 - 7 1 -

_	٨	٧	٦	٥	ξ	۳.	۲ .	. 1	
	1	١	7	. 1	-1	1	١	. 1	الوجه الأول
	7	1	. 1	1	1	١	1	1	الوجه الثانى
	1 -	1.	۲	1	١	١	1.	. 1	الوجه الثالث

ترتيب اسقاط الملفات

ابدا باسقاط أول الأول ملف واحد ثم آخر الثالث ملف واحد ثم أول الثانى ملف واحد ثم أول الثانى ملف واحد ثم ثانى الأول ملف واحد ثم أول الثالث ملف واحد ثم ثانى الثانى ملفواحد وهكذا حتى ينتهى اللف مع مراعاة بداية أول كل وجه .

محرك تلاثة أوجه ٣٠ مجرى ٨ أقطاب شاذ التقسيم جانبين في المجرى




عدد مجاری القطب = $^{\circ}$ + $^{\circ}$ = $^{\circ}$ $^{\circ}$ مجری الخطوة = $^{\circ}$ الخطوة = $^{\circ}$

1	٨	٧	٦	٥	٤	٣	۲,	1	
-	1	١	١	1	١,	١	۲	۲	الوجه الأول
	١	۲	۲	1	١	١	١	1.	الوجه الثانى
	١.	١	1	١	1	۲	7	1	الوجه الثالث

ترتيب اسقاط الملفات

ابدأ باسقاط أول الأول مانين ثم آخر الثالث ملف واحد ثم أول الثانى ملف وأحد ثم ثانى الأول ملفين ثم أول الثالث ملف واحد ثم ثانى الله .

محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٨ اقطاب شاذ التقسيم جانبين في المجرى




1_	٨	٧	٦	٥	Ł	٣	۲	1	
1	1.	۲ .	1	۲	١	۲	١	۲	الرجه الأول
	1	7	1	7	1	٢	. 1	7	الوهجه الثاني
1_	1	۲.	1	٢	١	٢	. 1	٢	رب. الوجه الثالث

ترتيب اسقاط الملغات


ابدا باسقاط اول الأول ملفين ثم آخر الثالث ملف واحد ثم أول الثانى ملفين ثم أنى الأول ملف ثم أول الثانث ملفين ثم أنى الأول ملف ثم أول الثالث ملفين ثم أنى الأول ملف .

محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى ٨ أقطاب



عدد مجاری القطب = $\{1\}$ ÷ $\{1\}$ = $\{1\}$ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = $\{1\}$ ÷ $\{2\}$ مجری نوع اللف جانب واحد نمی المجری نوع الخطوة ثابتة قطبیة $\{1\}$ + $\{1\}$ = $\{1\}$ + $\{1\}$ + $\{1\}$ = $\{1\}$ + $\{1\}$ + $\{1\}$ = $\{1\}$ + $\{1$


محرك ثلاثة أوجه ٤٨ مجرى ٨ أقطاب نوع آخر من اللف



عدد مجاری القطب = 1 + 1 + 1 مجری عدد مجاری الوجه نحت القطب = 1 + 1 + 1 = 1 مجری نوع اللف جانب واحد نی المجری

نوع الخطوة متداخلة ... خطوة الملف الأصغر = (٢ × ٢) + ٢ = ٤ + ٢ = ٢ خطوة الملف الثاني = ٢ + ٢ = ٨


محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى ٨ أقطاب نوع آخر من اللف



مدد مجاری القطب = ۱۸ ÷ ۱۸ = ۳ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۲ ÷ ۲ = ۲ مجری نوع اللف جانبین فی المجری

V = 1 = 1 + 7 = 1 + 1 = 1 - 1 + 1نوع النمطوة ثابيتة تطبية

محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى ٨ اقطــاب نوع آخر من اللف



عدد المجارى للقطب = ١٨ ÷ ٨ = ٦ مجرى عدد مجارى الوجه تحب القطب = ٦ ÷ ٣ = ٢ مجرى

نوع اللف جانب واحد في المجرى نوع الخطوة قطبية ذات الجناحين مقدار الخطوة ١ ــ ٦ ملف يمين وملف شمال

محركات ثلاثة أوجه ذات سرعتان

ان المحركات المتعددة السرعة تختلف اختلافا كبيرا من حيث تقسيم المحرك لاعادة لفه عن المتبع في محركات السرعة الواحدة وذنك لاحواء المحرك على أكثر من نوعية اتخلاب من حيث العدد واختصاص كل عدد منها لسرعة معينة ، الا اننا نجد أن جميع أنواع المحركات سواء كانت وجه واحد أو ثلاثة أوجه سرعة وأحدة أو متعددة السرعات نجدها جميعا متفقة في ضرورة معرفة عدد مجاري مجموعة الوجه وخطوة اللف الا أن طهرق الحصول عليها هي التي تختلف .

واذا كنا سنتكلم على محسركات السرعتين غيجا ان تعسرف معنى سرعتين على أنه يوجد نوعين من عدد الأقطاب ، النوع الأول من عدد هذه الأقطاب خاص بالسرعة الكبيرة والنوع الثانى من عدد لهذه الأقطاب خاص بالسرعة الصغيرة ، واذا أردنا معرفة تقسيم هذا المحرك ذو السرعتين لاعادة لفه وجب علينا التعرف على الآتى :

ا سمعرفة عدد المجارى الكلية للمحرك .

٢ - معرفة نوعى سرعة المحسرك وتحويل كل منها الى عدد من الأقطاب .

- ٣ ــ أوجد عدد مجموعات كل وجه
- ١ اوجد عدد ملفات المجموعة الواحدة في كل رجه .
 - ه أوجد خطوة اللف .

لمعرفة عدد مجموعات الوجه الواحد في أي تعدد سرعة ... عدد المعرفة الصغيرة بـ ٢ ... مجموعة .

لمعرفة عدد ملفات المجموعة الواحدة للوجه الواحد ...

عدد المجارى الكلية للمحرك × ٢

عدد اقطاب السرعة الصغيرة ٧ ٢

لمعرفة خطوة الف = عدد ملفات المجموعة الواحدة + ٣ = مجرى

بعد معرفة الخطوات السابقة يمكن جعل خطوة اللف ثابتة أو متداخلة أما بالنسبة لنوع لف الملفات يكون على أساس جانبان في المجرى وهو اكثر شيوعا من جانب واحد في المجرى معملاحظة أن الزاوية بين الأوجه الثلاثة ١٢٠ درجة في السرعة الصغيرة ، كذلك يجب مراعاة أن عدد المجارى الذي يحتوى عليها المحرك لا تصلح دائما للف المحرك ليعطى سرعات معينة حيث نجد أن هناك عدد من المجاري يصلح لسرعات وعدد آخر لا يصلح ويمكن التعرف على هذا عند معرفة عدد ملفات المجموعة الواحدة أذا كان الناتج به كسرا يكون عدد المجارى لا يصلح ،

مثل للخطوات السابقة

محرك تيار متغير ثلاثة أوجه يحتوى على ٢٤ مجرى يعطى در عنين ١ ١٤٠٠/٢٨٠٠ لفة/دتيقة) يراد تقسيمه لاعادة لفه .

التقسيم

السرعة الكبيرة (٢٨٠٠ لفة/دقيقة) = ٢ قطب السهرعة المسغرة (١٤٠٠ لفة/دقيقة) = ٤ أقطاب

. عدد مجموعات الوجه الواحد

ب عدد أقطاب السرعة الصغيرة ب ٢ ب مجموعة

= ۱ ÷ ۲ = ۲ مجموعة

عدد ملفات المجموعة الواحدة للوجه الواحد =

عدد مجاری المحرك × ۲

عدد اقطاب السرعة المسغيرة x ×

خطوة اللف = عدد لهفات المجموعة الواحدة + ٣ = ٠٠٠٠٠٠٠ = ٤ + ٣ = ٠٠٠٠٠٠ = ٤ + ٣ = ٠٠٠٠٠٠٠ = ١ مجرى

· خطوة اللف _ ١ _ ٧ ثابنة جانبان في المجرى

قیمة المجری بالدرجات فی السرعة الکبیرة = ۱۸° + ۱۲ = ۱۵° ك بعد المداخل = ۱۲° $^{\circ}$ ۱۵° + ۱۵° + ۱۸۰ مجری قیمة المجری بالدرجات فی السرعة الصغیرة = ۱۸۰° + ۲ = ۳۰° بعد المداخل = $^{\circ}$ ۲۰° + ۳۰° - ۸ مجری

مثال آخر

محرك تيار متغير ثلاثة اوجه يحتهوى على ٣٦ مجرى سرعتان ١٠٠/١٥٠٠ لفة/دقيقة) يراد تقسيمه لاعادة لفه .

التقسيم

السرعة الكبيرة (. ١٥٠ لفة/دقيقة ... } اقطاب السرعة الصغيرة (. ٧٥ لفة/دقيقة) ... ٨ أقطاب عدد مجموعات الوجه الواحد ... ٨ ÷ ٢ = ١ مجموعات

 7×7 عدد ملفات المجموعة الواحدة للوجه الواحد = - ملفات \times \times \times

خطوة اللف = 7 + 7 = 7 مجرى تبيمة المجرى بالدرجات = $1.0^{\circ} + 9 = 7^{\circ}$ ك بعد المداخل غى السرعة الكبيرة = $1.7^{\circ} + 7^{\circ} = 7$ مجرى تبيمة المجرى بالدرجات غى السرعة المسلمية $1.0^{\circ} + 1.0^{\circ}$ $+ 1.0^{\circ}$ $+ 1.0^{\circ}$ $+ 1.0^{\circ}$ $+ 1.0^{\circ}$

بعد المداخل = ۲٤٠ + ۴۰ = ۲ مجرى

العمليات الحسابية السابقة قد قدمتها لك في اسسط واسهل مورة دون المساس بالنتائج المطلوبة لسرعة الفهم والتنفيذ وذلك لأن المحركات ذات السرعات المتغددة توجد بها بعض اختلافات من محرك لأخر عند التقسيم سواء بالنسبة لعدد المجاري وقيمة السرعات وخاصة بالنسبة لعطوة اللف وعدد مجاري المجموعة الواحدة حيث تجد الآتي في الامثلة الآتية:

مثال : محرك ٢٤ مجرى عدد أقطاب سرعته (1/3) قطب اذا حسبت خطوة اللف على أساس السرعة الصغيرة كما هو متبع تكون خطوة اللف V = (1 + 1)

ملغات المجموعة () ملغات) وبذلك تكون خطوة اللف () + Υ) = Υ مجسرى .

مثال آخر : محرك ٢٤ مجرى عدد أقطاب سرععته (1/4) قطب أذا احتسبت خطوة اللف على أساس السرعة الصغيرة كما هو متبع تكون خطوة اللف (1 + 1) = 1 مجرى وهذا الوضع يعتبر نوع من الخطوات لهذا النوع من التقسيم حيث لابد أن يكون هناك مجرتان خاليتان داخل أول مجموعة وعلى هذا أذا حسبت خطوة اللف بالقانون يكون عدد ملفات المجموعة الواحدة (٢) ملف وخطوة اللف (1 + 7) = 0 مجرى ،

مثال آخر : محرك يحتوى على ٣٦ مجر ىعدد أقطاب سرعته (7/3) قطب اذا احتسبت خطوة اللف على أساس السرعة الصغيرة كما هو متبع تكون خطوة اللف (9+1)=1 مجرى وهذا الوضع أيضا يعتبر نوع من العطوات لهذا النوع من التتسيم واذا احتسبت خطوة اللف بالقانون نجد أن عدد ملفات المجموعة الواحدة (7) ملفات وبذلك تكون الخطوة اللف (7+7)=9 مجرى (7)

بعد العمليات السابقة للحصول على البيانات التى سنسير عليها فى عملية اللف ننتقل الى طريقة توصيل المجموعا تالخاصة بكل وجه من الاوجه الثلاثة على حدة .

فى المحرك الذى يعمل على اساس (٢/١) قطب نجد مهما اختلفت عدد المجارى بالمحرك فان عدد مجموعات الوجه دائما اثنان اما عدد ملفات المجموعة الواحدة هو الذى يختلف حسب عدد مجارى المحرك وعلى هذا الوضع يكون نوصيل المجموعات كالآتى :

وصل نهاية المجموعة الأولى للوجه الأول مع بداية المجموعة الثانيسة لنفس الوجه ومن هذه الوصلة اخرج طرف الوسط مع اعتبار بداية المجموعة الأولى هي بداية الوجه ونهاية المجموعة الثانية هي نهاية الوجه ، نفذ هذه العملية في الأوجه الثلاثة ولا تنسى بعد المداخل أما على اساس طرف الوسط مدخل تيار أو بداية الوجه مدخل تيار .

بعد هذا التوصيل يكون عندنا تسعة أطراف ثلاثة أطراف بدايات الأوجه وثلاثة أطراف نهايات الأوجه وثلاثة أطراف وسط .

وصل بعد ذلك اطراف البدايات والنهايات مع بعضها مكونا اطراف الدلتا الثلاثة داخل المحرك بحيث تتصل نهاية الأول مع بداية الوجه الثالث وناهية الوجه الثانى مع بداية الوجه الأول ونهاية الوجه الثالث مع بداية الوجه الثانى هذا التوصيل على أساس الأرقام المبينة بالرسم (١ ، ٢ ، ٣) كأطراف الدلتا أو الرموز (U - V - W) والأرقام () ، ٥ ، ٢) كأطراف وسط ومداخل للتيار .

بعد هذا التوصيل داخل المحرك يخرج لنا ستة أطراف ثلاثة للدلتا ارتامها (٢ ، ٢ ، ٣) وثلاثة أطراف وسط أرقامها (٢ ، ٥ ، ٢) وعن طريق هذه الأطراف وتوصيلها بالطرق الآتية مع التيار يمكن الحشول على احدى السرعتين .

الحصول على السرعة الصغيرة:


اذا أريد تشغيل المحرك ليعطى السرعة الصغيرة يوصل التيـــار بأطراف الدلتا الثلاثة (1 ، ۲ ، ۳) الخارجة من المحرك مع ترك أطراف الوسط رقم () ، ٥ ، ٦) حرة دون أي توصيل .

الحصول على السرعة الكبيرة:

اذا أريد تشغيل المحرك ليعطى السرعة الكبيرة يوصل التيار باطراف الوسط () ، 0 ، 7) الخارجة من المحرك مع قفل دائرة اطراف الدلت الثلاثة (1 ، 7 ، 7) .

ملاحظة : يوجد بعض المحركات التي تعمل لتعطى سرعتين مئسل () ، ٢) قطب بالنسبة لنوعية اللف تلف بنوعين من السلك كأنها محركان داخل محرك واحد الأول () قطب والثاني (٦) قطب وبذلك يكون عنسدنا نوعين من السلك من حيث مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف أما خطوة اللف تكون واحدة بين الاثنين ويستعمل مع هذا النوع من المحركات مفتاحان الأول لتشغيل السرعة الصغيرة والثاني لتشغيل السرعة الكبيرة وهذا النوع من المفاتيح أما أن يكون بملامسات دائرية أو بملامسات وقواطع ، أتوماتيكية كما هو موضح بالرسم الآتي لأنواع مفاتيح السرعتين .


توصیل مجموعات الأوجه واخراج الأطراف محرك ۲۶ مجرى ۲/۶ قطب



عند توصيل اطراف المحرك لأخذ السرعة المطلوبة لاحظ أن رقم U 1, V 1, W وهي اطراف الدلتا في الشرح السابق هي الرمز U 1, V 1, W 1 في دواد رالرسم،

ورتم ؟ ، ه ، ٦ وهي اطراف الوسط في الشرح السابق هي الربز U2, V2, W2


محرك يحتوى على ١٢ مجرى ٤/٢ قطب خطوة اللف ١ ــ ه



عدد المجارى الكلية = ١٢ مجرى السرعة الصغيرة = 3 اقطاب عدد مجموعات الوجه = 3 + 7 = 7 مجموعة عدد مجارى كل مجموعة = $\frac{71 \times 17}{71 \times 17}$ = 7 مجرى


نوع اللف جانبين مى المجرى نوع الخطوة ثابتة مقدار الخطوة = 3 عدد ملفات المجموعة = 7 + 7 = 7 + 7 = 1 - 6 عدد مجارى القطب مى السرعة الكبيرة $= 11 \div 7 = 7$ مجرى قيمة المجرى بالدرجات = 10.0 $\div 7 = 7$ $\div 7$ $\div 7$ $\div 7$ $\div 7$ بعد بدايات الاوجه = 11.0 $\div 7.0$ $\div 7.0$ $\div 7.0$ $\div 7.0$

محرك يحتوي على ١٨ مجرى ٤/٢ قطب خطوة اللف ١ -- ٦



متدار خطوة اللف = 7 + 7 = 1 - 7 عدد مجاری قطب السرعة الکبیرة = 1 + 7 = 9 مجری قیمة المجری بالدرجات = 10 - 10 \div 10 - 10 بعد البدایات للاوجه = 11 - 10 \div 11 - 10 \div 11 - 10 مجری


محرك يحتوى على ٢٤ مجرى ٢/١ قطب خطوة اللف ١ ــ ٧



عدد المجارى الكلية = 1 السرعة الصغيرة = 1 اقطاب عدد مجموعات الوجه = 1 ÷ 1 = 1 مجموعة عدد مجارى المجموعة الواحدة = 1 × 1 = 1 مجرى

خطوة المللف = 1 + 7 = 1 - 7 عدد مجاری قطب السرعة الکبیرة = $17 \div 7 = 11$ مجری قیمة المجری بالدرجات = $10 \div 10 \div 11 = 10$ بعد البدایات للاوجه = $11 \div 10 \div 10 \div 10$

محرك يحتى على ٣٠ مجرى 1/1 قطب خطوة اللف $1 - \Lambda$



عدد المجارى الكلية = ٣٠ مجرى السرعة الصغيرة = ٤ أقطاب


عدد مجموعات الوجه = ١ ÷ ٢ = ٢ مجموعة

عدد مجارى المجموعة الواحدة = _____ = ه مجرى ٢ × ٣ عدد مجارى المجموعة الواحدة = _____

مقدار خطوة اللف = 0 + % = 1 - % عدد مجاری القطب فی السرعة الکبیرة = % + % = 01 قیمة المجری بالدرجات = % + % + % + % + % + % بعد البدایات للاوجه = % + %

محرك يحترى على ٣٦ مجرى ٤/٢ قطب

خطوة اللف ١ ـــ ٩



عدد المجارى الكلية = ٣٦ مجرى

السرعة الصفيرة = ؟ اقطاب


عدد مجموعات الوجه = ١ ÷ ٢ = ٢ مجموعة

عدد مجارى المجموعة الواحدة = ٢ × ٣٦ = ٦ مجرى المجموعة الواحدة = ٣ × ٣

 4 خطوة الل 1 = 1 + 1 = 1 - 1

عدد مجاری تعلب السرعة الکبیرة = $77 \div 7 = 11$ مجری قیمة المجری بالدرجات = $10 \div 10 = 10$ بعد البدایات للاوجه = $11^\circ \div 10^\circ = 11$ مجری

محرك يحتوى على ٨٤ مجرى ٤/٢ قطب خطوة اللف ١ - ١١



عدد المجاري الكلية = 1 مجرى السرعة الصغيرة = 1 اقطاب عدد مجموعات الوجه = 1 + 1 = 1 مجموعة عدد مجاري المجموعة الواحدة $= \frac{1}{100} \times 1$ = 1 مجرى عدد مجاري المجموعة الواحدة $= \frac{1}{100} \times 1$

خطوة اللف $= \Lambda + \Upsilon = 1 - 11$

عدد مجاری قطب السرعة الکبیرة = $11 \div 1 = 11$ مجری قیمة المجری بالدرجات = $11 \cdot 10^\circ \div 11 = \frac{1}{7}$ درجة بعد البدایات للاوجه = $11 \cdot 10^\circ \div 10^\circ \div 11$ مجری

محركات ثلاثة أوجه سرعتان ٨/٤ قطب

فى المحرك الذى يعطى سرغتان (١٥٠٠/١٥٠٠ (لفة/دقيقة اى يتكون من أربعة أقطاب للسرعة الكبيرة وثمانية أقطاب للسرعة الصغيرة نجد فى هذا المجرك مهما اختلف عدد المجارى فى المحرك نجد أن عدد مجموعات الوجه الواحد تتكون من أربعة مجموعات أما عدد ملفات المجموعة فأنه يختلف من محرك لآخر حسب عدد مجارى المحرك الكلية .

مثسال

محرك تيار متفير ثلاثة اوجه يحتوى على ٣٦ مجرى يراد تقسيمه ليعطى سرعتين (٧٥٠/١٥٠٠) لفة/دقيقة .

التقسيم

السرعة الكبيرة (١٥٠٠) لفة/دقيقة = } أقطاب السرعة الصغيرة (٧٥٠) لفة/دقيقة = ٨ أقطاب عدد مجموعات الوجه الواحد = ٨ ÷ ٢ = ٤ مجموعات

خطوة اللف = ٣ + ٣ = ٦ مجرى،

قيمة المجرى بالدرجات في السرعة الكبيرة = ١٨٠ + ٩ = ٢٠ °ك

بعد مداخل التيار = ۱۲۰ ÷ ۲۰ = ۲ مجرى

قيمة المجرى بالدرجات في السرعة الصفيرة = ١٨٠° - ٥ر؟ = ٥٠٠٠° المرعة الصفيرة = ١٨٠٠° - ٥٠٠٠

بعد المداخل = ۲٤٠ ÷ ۲۰۰ = ۲ مجرى


(رقم ١ ، ٥٠) المستعمل في قيمة المجرى هو عدد مجاري القطب)

بعد اتمام عملية التقسيم السابق لاعادة لف المحرك ومعرفة عدد مجموعات الوجه الواحد وكذا عدد ملفات كل مجموعة وخطوة اللف يبتى لنا طريقة توصيل مجموعات كل وجه مع بعضها حيث نجد أن الوضح هنا يختلف بالنسبة لعدد المجموعات حيث كان في محركات (٢/١) قطب مجموعتان لكل وجه أما هنا لمحركات (٢/١) قطب نجد أربعة مجموعات لكل وجه .

طريقة التوصيل:

وصل نهاية المجموعة الأولى مع بداية المجموعة الثالثة لنفس الوجه ونهاية المجموعة الثالثة مع بداية المجموعة الثانية ومن هذه الوصلة أخرج طرف الوسط ثم وصل نهاية المجموعة الثانية مع بداية المجموعة الرابعة لننبس الوجه وبذلك تكون بداية المجموعة الأولى هي بداية الوجه ونهاية المجموعة الرابعة نهاية الوجه كرر هذه العملية بالنسبة للوجه الثاني والوجه الثالث مع مراعاة مداخل التيار أما بالنسبة لبداية الوجه أو بالنسبة لطرف الوسط حسب الرسم .


توصيل مجموعات الوجه الواحد على أساس 3/4 قطب



الحصول على السرعة الصغيرة وصل التيار مع U1, V1, w1 وترك الأطراف الأخرى دون توصيل .

الحصول على السرعة الكبيرة وصل التيار مع U 2, V 2, W 2 وأقفل الأطراف الأخرى مع بعضها وهي U 1, V 1, W 1.

محرك يحترى على ٢٤ مجرى ٨/٨ قطب خطوة اللف ١ ــ ٥




عدد المجارى الكلية = ٢٤ مجرى السرعة الصغيرة = ٨ أقطاب

عدد مجموعات الوجه = ٨ ÷ ٢ = ١ مجموعة

عدد مجارى المجموعة الواحدة. = ٢ × ٢٤ = ٢ مجرى المجموعة الواحدة.

خطوة اللف = 7 + 7 = 1 - 0 عدد مجاری قطب السرعة الکبیرة = $17 \div 1 = 7$ مجری قیمة المجری بالدرجات = 10.0 $\div 1 = 0.0$ بعد البدایات للاوجه = 11.0 $\div 10.0$ $\div 10.0$ $\div 10.0$ بعد البدایات للاوجه = 11.0 $\div 10.0$ $\div 10.0$ $\div 10.0$

محرك يحتوى على ٣٦ محرك 1/4 قطب خطوة اللف 1 - 7




عدد المجارى الكلية = ٣٦ مجرى السرعة الصغيرة = ٨ أقطاب

عدد مجموعات الوجه $= \Lambda \div \Upsilon = 3$ مجموعة

عدد مجاري المجموعة الواحدة = _____ = ٣ مجرى مدد مجاري المجموعة الواحدة = _____

خطوة اللف = 7 + 7 = 1 - 7 عدد مجاری قطب السرعة الکبیرة = $77 \div 3 = 1$ مجری قیمة المجری بالدرجات = 10.0 $\div 9 = 0.0$ بعد البدایات للاوجه = 0.0 $\div 0.0$ = 0.0 مجری

محرك يحتوى على ٨) مجرى ١/٨ أقطاب خطوة اللف ١ – ٧



عدد المجارى الكلية = ١٨ مجرى السرعة الصغيرة = ٨ أقطاب

عدد مجموعات الوجه = ٨ + ٢ = ٤ مجموعة.

عدد مجاری المجموعة الواحدة $= \frac{\Upsilon \times \{\Lambda\}}{\Lambda}$ = $\{\Lambda\}$ مجری

خطوة اللف = ٤ + ٣ = ١ - ٧

عدد مجارى قطب السرعة الكبيرة = ١٨ ÷ ١ = ١٢ مجرى


قيمة المجرى بالدرجات = ١٨٠° ÷ ١٢ = ١٥°

بعد البدایات للاوجه = ۱۲۰ - ۱۵ = ۸ مجری


محركات ثلاثة أوجه سرعتان

١٢/٦ قطب

فى تقسيم هذا المحرك نجد أن عدد مجموعات الوجه يكون سستة مجموعات حسب ما جاء فى طريقة التقسيم السابقة ولكى نوصل هسخه المجموعات السنة مع بعضها نوصل نهاية المجموعة الأولى مع بداية المجموعة الثالثة ونهاية المجموعة الثالثة ونهاية المجموعة الثالثة مع بداية المجموعة الشائية ومنها نخرج طرف الوسط ثم نهاية الثانية مع بداية الرابعة ونهاية الرابعة مع بداية السادسة وعلى هذا تكون بداية المجموعة الأولى هى بداية وجه ونهاية المجموعة السادسة نهاية الوجه نفسه ويتم توصيل مجموعات الأوجه الثلاثة على هذا الأساس مع مراعاة بعد بدايات الأوجه والرسم الآتى يوضح طريقة التوصيل المجموعات،



محرك يحتوى على ٣٦ مجرى ١٢/٦ قطب خطوة اللف ١ -- ٥




عدد المجارى الكلية = 77 مجرى . السرعة الصغيرة = 17 قطب عدد مجموعات الوجه = 17 + 7 = 7 مجموعات

عدد مجاری المجموعة الواحدة = $\frac{77 \times 7}{}$ = 7 مجری

خطوة اللف = 7 + 7 = 0 عدد مجاری قطب السرعة الکبیرة = 77 + 7 = 7 مجری قیمة المجری بالدرجات = 10.0 $\div 10.0$ $\div 10.0$ بعد البدایات للاوجه = 11.0 $\div 10.0$ $\div 10.0$ $\div 10.0$

محرك يحتوى على ٤٥ مجرى ١٢/٦ قطب خطوة اللف ١ - ٦



عدد المجاري الكلية = ١٥ مجري.

السرعة الصغيرة = ١٢ قطب

عدد مجموعات الوجه = ۱۲ + ۲ = ۲ مجموعات

عدد مجارى المجموعة الواحدة = _____ = ٣ مجرى المجموعة الواحدة = _____

خطوة اللف = ٣ + ٣ = ١ - ٦

عدد مجارى قطب السرعة الكبيرة = ١٥ ÷ ٦ = ٩ مجرى

تيمة المجرى بالدرجات = ١٨٠ ÷ ١ = ٢٠٠

بعد البدايات للاوجه _ ١٢٠ + ٢٠٠ = ٦ مجرى

تقسيم محركات ثلاثة أوجه ثلاث سرعات

بعد التعرف على طريقة تقسيم ولف وتوصيل محركات التيار المنغير التي تعمل على ثلاثة أوجه وتعلى سرعتين ننتقل بعد ذلك الى نفسس المحركات ولكن لكى تعطى ثلاثة سرعات .

عندا تقسيم هذه المحركات واعدادها للف الملفات الخاصة بسرعات المحرك الثلاث نجد أن عملية التقسيم هي العملية المتبعة في حالة السرعتين من حيث البيانات المطلوبة وتنفيذ القوانين وقد يتبين هذا عند البياع الآتي :

١ _ اوجد عدد مجارى المحرك الكلية .

٢ ــ معرفة سرعات المحرك الثلاثة وتحويل كل منها الى ما يقابلها
 من عدد الأتطاب .

٣ ــ معرفة عدد مجموعة الوجه الواحد = عدد اقطاب السرعة السغيرة - ٢ = مجموعة .

٤ __ معرفة عدد مغلات المحموعة الواحدة __

٥ خطوة اللف = عدد ملفات المجموعة الواحدة + ٣ = مجرى

مثسال

محرك ثلاثة أوجه يحتوى على ٢٤ مجرى يعطى سرعات مقدارها . ١٤٢٥ ، ١٤٢٥ ، ١٨٥٠) لفة/دقيقة يراد تقسيمه واعادة لفه .

التقسيم

 عدد ملفات المجموعة الواحدة __ ___ ٢ × ٢ ملفات المجموعة الواحدة __ ___ ٢ × ٢

خطوة اللف = ٢ + ٣ = ١٠٠ - ٥ مجرى

مثال آخر

محرك ثلاثة اوجه يحتوى على ٣٦ مجرى يعلى سرعات مقدارها (٢٨٠٠ ، ١٤٠٠ ، ٧٠٠) لفة/دتيقة يراد تقسيمه واعادة لفه .

التقسيم

عدد ملفات المجموعة الواحدة = _____ ٣ × ٢ مدد ملفات المجموعة الواحدة = _____ ٣ × ٨

خطوة اللف = ٣ + ٣ = ١ - ٦ مجرى

بعد عملية التقسيم السابقة لأى محرك يحتوى على ثلاثة سرعات نبدا في عملية اعداد الملفات على اساس جانبان في المجرى ويكون مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف على اساس أن المحسرك سرعة واحدة وهي السرعة السغيرة .

عند اسقاط الملفات نبدا بهلفات المجموعة الأولى للوجه الأول ونعطى للدايتها رقم (A1) ونهايتها رقم (B1) ثم اعطى للمجموعة التى تليها وهى لوجه آخر عند اسقاطها البداية رقم (A2) والناية (B2) وهكذا المجموعة الثالثة عند اسقاطها بدايتها (A3) ونهايتها (B3) واستمر فى هذا التسلسل للارتام والمجموعات عند اسقاطها حتى تنتهى كل المجموعات. وبذلك نجد فى حالة المحرك (٢/٤/٢) قطب سواء كان ٢٤ مجرى او ٣٦ مجرى يخرج لنا أثنى عشر طرفا بداية وأثنى عشر طرفا نهاية — اخرج هذه الأطراف جميعها الى علبة التوزيع حيث لا يوجد توصيل مجموعات داخل المحرك كما هو الحال فى السرعتين .

توصيل أرةام المجموعات

غى هذا التقسيم تخرج جهيع بدايات ونهايات المجموعات الى خارج المحرك حاملة ارتامها وعن طريق التوصيل لهذه الأرتام وبعضها يحكن الحسول على السرعات المطلوبة حسب الآتى :

للحصول على السرعات في حالة (١/٤/٢) قطب

توصيل المجموعات لتشمعيل المحسرك على (٢. قطب) (٢٨٠٠٠ لفة/دقيقة) .

الوجه الأول وصل الأرقام الآثية مع بعضها

(B8 B2,A2 A7,B7 B1)

الراجه الثاني وصل الارقام الآتية مع بعضها

(B12 B6 , A6 A 11, B 11 B 5)

الوجه الثالث وصل الأرقام الآتية مع بعضها (B 9 مع B 3, A 3 مع B 4) مع B 4 مع (B 9 مع

اطراف رءوس الدلتا وهي اطراف توصيل التيار

(A4 مع A5) طرف (A8 مع A5) طرف (A9 مع A4) طرف (A4 مع A4) طرف توصيل المجموعات لتشغيل على (} تعلب) (. .) الفة/دتيقة)

الوجه الأول وصل الأرقام الآتية مع بعضها (A 10 مع B 4), (B 1 مع A 7)

الوجه الثاني وصل الأرقام الآتية مع بعضها (B 8 مع A 2) (A 11 مع B 5)

الوجه الثالث وصل الأرقام الآتية مع بعضها (B 6 مع A 12), (A 9 مع B 3)

توصيل نقطة النجمة . B 12 مع B 3 مع B 12 مع A 3 مع B 10 مع A 3 مع B 10 مع B 10 مع

اطراف توصیل التیار (B9 مرف A6) S طرف A8) R طرف A6) مطرف A6) مطرف A6) مطرف A8) R طرف A6) مطرف A6) مطرف

توسيل المجموعات لتشــغيل المحـــرك على (٨ قطب) ٧٠.٠١ لفة/دقيقة) .

ألوجه الأول وصل الارقام الاتية مع بعضها

(B5 A 11, B 11 A 8, B8 A 2)

الوجه الثانى وصل الأرقام الآتية مع بعضها

(A10 B4, A4 B7, A7 B1)

الوجه الثالث وصل الأرقام الآتية مع بعضها


. (A12 B6, A6 B9, A9 B3)


توصيل نقطة النجمة


(A5 a A3 A1)

اطراف توصيل التيار (8 2) طرف R (B 10) R طرف B 12) الحرف T طرف

دوائر توصيل المجموعات لسرعات ٨/٤/٢ قطب








نوع آخــر

لمحركات ثلاثة سرعات

فى هذا النوع الجديد من المحركات يختلف من حيث التقسيم للفات السرعات الثلاث فنجد مشلا اذا كان المحرك يعطى سرعات الاقطاب المراح المراح الفاصة بالدام عتين (١/٤/٤) قطب نقسم بطريقة السرعتين العادية والسابق شرحها فى بابها الخاص ، أما ملفات سرعة (٦) قطب نجدها نلف بسلك اخر مستقل على أبساس محرك (٦) قطب سرعة واحدة وبذلك يكون بالمحرك نوعين من الملفات ويكون بالمجرى ثلاثة جوانب من الملفات جاتبان للسرعتين (١/٤/٤) قطب وجانب للسرعة (١/٤/٤) قطب وهكذا اذا كان المحرك (٦/٤/٢) قطب .

بالنسبة لهذا النوع من المحركات نجد لها مفتاح تشعيل خاص كما هو مبين بالرسم الآتى للمفاتيح حيث نجد هناك نوع يدوى وعن طريق تحريك يد المفتاح يمكن الحصول على السرعة المطلوبة ، كما نجد نوع آخر وهو للسرعة (٦ قطب) وضع منفرد خاص بها مع المفتاح والسرعتين (١/٤ قطب) لهما وضع خاص مع المفتاح .

ملاحظة: هذا النوع من لف المحركات يجب الالتزام بخطوة لف واحدة لكل من السرعتين (٤/٨ قطب) وكذا سرعة (٦ قطب) وتوصل مجموعات السرعتين وتخرج اطرافاه الخاصة برعوس الدلتا والوسط وكذا تخرج اطراف توصيل ملفات السرعة (٦ قطب) الثلاثة وهي اطراف النجمة كما هو موضح بدائرة المفتاح مع مراعاة ارقام نقط توصيل اطراف السرعتين بالمقتاح مع مراعاة ارقام نقط توصيل اطراف السرعتين بالمقتاح (٢ ، ١٠ ، ٨ ، ١٤ ، ١٢ ، ١٢) ونقط توصيل اطراف السرعة الواحدة (٢ تطب) هي ارتام اطراف المراف المرف المراف المرف المرف المراف المراف المراف المراف المرف المرف المرف المرف المرف المرف المرف ال



محرك يحتوى على ٣٦ مجرى ثلاثة سرعات ١/٦/٨ قطب خطوة اللف ١ ــ ٦ ثابتة لجميع اللفات

دوائر التشفيل والتحكم والحماية

عند تكوين أى دائرة تشغيل محرك لابد من استعمال أدوات وأجهزة خاصة تتبع نوعية تشغيل المحرك وتذخصع لتيمة ضغط التشغيل وشدة تيار الدائرة التابعة لقدرة المحوك .

هذه الأدوات والأجهزة الكهربية تشمل المصهرات والفولت والأمبير ومصابيح الاشمارة ومفاتيخ التشفيل والكونتاكفورات والقواطع . .

عند استعمال الكونتاكتورات نجد لكل عملية نبدا بها التشغيل او تستعمل اثناء التشغيل نجد لكل عملية من هذه العمليات كونتاكتور خاص بها فمثلا اذا كان المحرك المستعمل يحتاج بدء تشغيله بطريقة النجمة ثم يعمل بعد ذلك على الدلتا نجد لتوصيله النجمة كونتاكتور خاص وتوصيله الدلتاكونتاكتور آخر هذا بخلاف الكونتاكتور الخاص بالتغذية كما نجد أن الدائرة تزود بالتاطع أو الفاصل المناسب سواء كان هذا القاطع من النوع الحرارى بالتغنطيسي أو الذي يجمع ما بين الحراري والمغناطيسي بحيث يتحكم هذا القاطع في دائرة المحرك سواء عند تشغيله نجمة أو عند تحويله على الدلتا أي تزود الدائرة بقاطع واحد لكل وجه.


اما اذا كان المحرك ذو سرعتين فنجد في هذه الحالة لكل دائرة توصيل المحرك لأخذ سرعة معينة تاطع خاص بها هذا الى جانب الكونتاكتور الخاص بهذه السرعة اى تزود الدائرة. بتاطعين .

هناك دوائر لا تستعمل نيها الكونتاكتورات وتستعمل مناتيح التشعيل وهي مختلفة الانواع حيث نجد منها اليدوى الاستعمال او الاتوماتيكي مثل مناتيح التشغيل المباشر او مناتنيح عكس الحركة ومناتيح النجم/الدلتبا ومناتيح السرعات وعند اختيار اى نوع من هذه الانواع لابد أن يراعي ايضا تيمة ضغط التشغيل وقيمة شدة التيار ونوع المنتاح المناسب للعملية المراد تشغيل المحرك عليها .

والرسومات الآتية توضح بعض دوائر التشغيل والتحكم المختلفة سراء باستعمال الكونتاكتورات أو المفانيح الخاصة بنوعية تشغيل المحرك .


وعلى هذا يجب ان نعرف ان حماية دائرة المحرك من أى خطب مدث بواسطة المصهرات لا يكفى ولكن وندن اليوم فى عصر التكنولوجيا لابد من استعبال الوسائل الاكثر سرعة وأكثر حماية ضد أى قصر فى الدائرة او زيادة الحمل المفاجىء او سقوط أحد الأوجه أو انقطاع التيار لذكهربى وذلك عن طريق استعمال هذه الكونتاكتورات مع أثراع القواطع والريليهان وليس معنى هذا الاستفناء عن المصهرات ولكن لابد من وضع المصهرات فى كثير من الحالات أو حسب نوع القاطع الموجود فى الدائرة.

دائرة عكس حركة محرك ثلاثة أوجسة




فى هذه الدائررة يوجد عدد اثنين كونتاكتور وعدد واحد تناطع من النوع الحرارى حيث نجد عند استعمال الكونتاكتور رقم (۱) وفتح رقم (۲) يعطينا المحرك سرعة دوران فى اتجاه اذا اردنا تغيير اتجاه دوران المحرك نفتح رقم (۱) ويستعمل الكونتاكتور رقم (۲) نلاحظ عند استعمال قاطع حرارى نستعمل المصهرات فى التغذية .

دائرة اخرى لعكس حركة محرك ثلاثة اوجه



فى هذه الدائرة استبدل القاطع الحرارى بقاطع آخر من نوع مغناطيس حرارى ونلاحظ عند استعمال هذا النوع من القواطع لا نستعمل مصهرات وفى هذه الدائرة نجد أن الكونتاكتور رقم (١) خاص باتجاه للدوران ورقم (٢) خاص باتجاه أخر للدوران.


دائرة محرك ثلاثة أوجه نجم/دلتا



خى هذه الدائرة استعمل قاطع من النوع الحرارى مع استعمال المصهرات كما نجد أن هناك عدد ثلاثة كونتاكتور يستعمل فيها رقم (١) ورقم (٢) لتشعيل المحرك نجمة مع ترك رقم (٣) دون استعمال .


عند تحويل المحرك على الدلتا يفتح الكنتاكتور رقم (١) ويوصل رقم (٣) مع رقم (٢) باتى التوصيل .

دائرة اخرى لمحرك ثلاثة أوجه نجم/دلتا



فى هذه الدارد استبدل القاطع الحرارى باخر من النوع المعناطيسى الحرارى ولذا لم تستعمل المصهرات أما تشغيل الكونتاكتورات الثلانة غهو . رتم ١١) ورقم ١٦) لتشغيل نجمه ورقم ٣ ورقم ٢ لتشغيل الدلتا .

دائرة محرك ثلاثة أوجه نجم/بلتا مع عكس حركة



نى أهذه الدائرة نجد عدد الكونتاكتورات اربعة لكل منها عمل خاص كما نجد عدد واحد قاطع من النوع الجراري مع استعمال المسهرات .


ا حند تشفیل المحرك نجمه في اتجاه نستعمل الكونتاكتور رقم
 (۱) ورقم (۳) ..

٢ - عند تشغيل المحرك نجمه في اتجاه آخر نستعمل الكونتاكتور
 رتم (٢) ورتم (٣) .

٣ - عند تشغيل المحرك دلتا في اتجاه نستعمل الكونتاكتور رقم
 (١) ورقم (٤) .

الكونتاكتور الحراك داتا في اتجاه آخر نستعمل الكونتاكتور رقم (١) ورقم (١) .


دائرة اخرى لمدرك ثلاثة أوجه نجم/دلتا مع عكس حركة



نى عده الدائرة استبدل القاطع الحرارى باخر من النوع المغناطيسى الحرارى مع عدم استعمال مصهرات اما تشبغيل الدائزة للحصول على اتجاه دوران محدد سواء في النجمة او الدلتا يكون كالآتى:

- ۱ _ نجمه می انجاه استعمل رقم (۱) ورقم (۳) .
- ٢ _ نجمه في اتجاه اخر استعمل رقم (٢) ورقم (٣) ٠
 - ٣ _ دلتا في إنجاه استعمل رقم (١) ورقم (١) .
- ٤ _ دلتا في اتجاه آخر استعمل رقم (٢) ورقم (١) .

دائرة محرك ثلاثة أوجه نجم/دلتا مع استعمال المقاومات




فى هذه الدائرة استعمل عدد واحد قاطع حرارى مع استعمال عدد اربعة كونتاكتور بالإنساغة الى المقاومات الثلاثة ولتشمغيل المحرك نتبع الآتى:

، ١٠ ــ تشمغيل المحرك نجمه نستعم لالكونتاكتور رقم (١) ورقم (٢) دون استعهال المقاومات .

٢ ــ تشفيل المحرك دلتا كبيرة نستعمل الكونتاكتور رقم (٢) ورقم (٣)
 فتدخل المقاومات الثلاثة في الدائرة .

٣ ــ تشعیل المحرك دلتا صغیرة نستعمل الكونتاكتور رقم (٢) ورقم
 (٣) ورقم (٤) .

دائرة محرك ثلاثة اوجه نجم / دائرة مع استعمال المقاومات




نى هذه الدائرة استبدل القاطع الحرارى باخر شفناطيسى حرارى الما تشعيل الدائرة لم يحدث بها أى تغيير .

١ _ توصيل المحرك نجمه نستعمل الكونتاكتور رقم (١) ورقم (٢) ٠

٢ __ توصيل المحرك دلتا كبيرة نستعمل الكونتاكتور رقم (٢) ورقم
 (٣).

٣ _ بوصيل المحرك دلنا صغيرة نستعمل الكونتاكتور رقم (١) ورقم (٢) درقم (١) درقم (١) درقم (١) .

دائرة محرك ثلاثة اوجه سرعتين




(١) وهو الخاص بنغذية الدلتا .

نى هذه الدائرة استعمل عدد اثنين قاطع حرارى وعدد ائنين كونتاكتور ولتشغيل المحرك الخصدة السرعة المطلوبة ننفذ الآتئ : ١ - للحمومل على السرعة المنخفضة نستعمل الكونتاكتور رتم

٢ - للحسول على السرعة العالية نستعمل كل من الكونتاكتور رقم (٢) ورت (٢) حيث نجد رقم (٢) الخاص بقفل اطراف الدلتا ورقم (٣) خاص الفذية أطراف الوسد وهي توصيله النجمة المزدوجة . .

- ۱۸۲ - دائرة محرك ثلاثة اوجه سرعتين مع عكس الحركة




فى هذه الدائرة استعمل عدد اثنين قاطع حسرارى وعدد خمسة كونتاكتور ولتشغيل المحرك للحصول على سرعة معينة وفى اتجاه معن نتبع الآتى:

ا ــ للحصول على سرعة منخفضة في اتجاه نستعمل الكونتاكتور
 رقم (۱) ورقم (۳) .

٢ _ للحصول على سرعة منخفضة في اتجاه آخر نستعمل الكونتاكتور رقم (٢) ورتم (٣) ٠


٣ __ للحصو لعلى سرعة عالية في اتجاه نستعمل الكونتاكتور رقم
 (١) ورقم (٤) ورقم (٥) .

إ _ للحصول على سرعة عالية في اتجاه آخر نستعمل الكونتاكتور
 رقم (٢) ورقم (٥) ٠




دائرة محرك ثلاثة اوجه مع مفتاح نجمة/دلتا

فى هذا المفتاح نجده ذو لاتطين يقوم اللاقط رقم (١) بتوصيل النجمة ثم ينتل التيار الى اللاقط رقم (١) فيقوم بفصل النجمة وتوصيل الدلتا .




نوع آخر لمنتاح تشغيل ندمة/داتا

فى بعض الحالات يمكن استخدام مفتاح تشفيل نجمة / دلتا مزود بفاصل زمنى يقوم بعملية تحويل المحرك الثلاثة أوجه من وضع النجمة الى وضع الدلتا أتوماتيكيا حيث نجد في هذا المفتاح رتم (١ ، ٣) يعملا في حالة تمويل المحرك دلتا بعد أن ينم فصل رقم (٣) أتوماتيكيا .



مفتاج تشفيل نجمة / دلتا مزود بمفناطيسيات وفاصل زمنى


نهي هذا المفتاح نجد عند الضغط على ضاغط التشغيل (MB) يشتغل المفتاح (C1) ويشتغل معه غي نفس الوقت المفتاح (C3) وبعد زون محدد يفسل الرياية الزوني عن المفتاح (C3) وهو الموصل نجمة ويوصل المفتاح (C3) الموصل دلتا وستبر المحرك في حكة تشغيله على وضع دلتا الها النساغط (SP) فور لفصل الثيار عن المحرك .



عكس اتجاه دوران المحرك


غى بعض الحالات عند تشغيل المخرك الثلاثة اوجه على الينبوع نجده يدور فى اتجاه مخالف لنوعية العمل وعلى هذا يتطلب الأمر عكس اتجاه دورانه .

ان عملية عكس اتجاه دوران المحرك في حالة الثلاثة أوجه تحتاج الى تبديل وجه واحد مكان وجه آخر في تغذية المحرك ويمكن اتمام هذه العملية يدويا أو عن طريق استعمال نوع من المفاتيح يقوم بتبديل وجه مكان . آخر بالنسبة الأطراف تغذية المحرك .




دائرة اخرى لعكس حركة محرك ثلاثة أوجه

فى هذا المنتاح نجد أن الضاغط (SP) يفصل التيار عن المنتاحين والضاغطين (LP-RP) وهما مزدوجي الحركة حيث يفصل التيال عن نقطة ويوصله أخرى أي عبارة عن ضاغط أيقاف وتشفيل معا معند الضغط على الضاغط (R.P) يوصل التيار للملف (C.A) وفي نفس الوقت يفصل التيار عن الملف (C.B) والعكس عند الضغط على الضاغط (L.P).




احد انواع مفاتيح عكس الحركة



دائرة محرك ثالاثة أوجه سرعتين متناصفتين

بمفتاح تغيير اسطواني يدوي

يحتوى هذا المنتاح على تسعة نقط اتصال منها ثلاثة نقط (R. S. T) وهي نقط التغذية أما السنة نقط الاخرى هي خاصة بأطراف المحرك للسرعتين وتعمل ريش وكبارى المفتاح عند تحريا كاليد عند (۱) للحصول على السرعة الصغيرة وعند (۲) للحصول غلى السرعة الكبيرة حيث يقوم الكبرى على تفال دائرة رؤوس الدلتا وتعمل الريش على تغذية اطراف الوسط .



دائرة محرك ثلاثة أوجه سرعتين ٢/١ قطب أو ٨/٨ قطب بمفتاح تحويل متعدد الريش يدوى


طريقة التشيفيل:

قبل وضع مفتاح التشعيل في وضع نوضيل ضع اولا مفتاح التحويل في وضع السرعة المطلوب على النحو التالى:


السرعة الصفيرة: ضع المنتاح بحيث تكون الريش رقم ٢ ، ٤ ، ٢ متحملة مع نقط التوصيل رقم ٤ ، ١ ، ١٠ ثم وصل مفتاح التشغيل .

السرعة الكبيرة: غير وضع مفتاح التحويل فتنتقل الريش رقم ٢ ، ٤ ، ٦ الى نقط التوصيل رقم ٣ ، ٧ ، ١١ وتقفل دائرتها بواسطة الكبرى الموجود ثم تتصل الريش ١ ، ٣ ، ٥ مع نقط التوصيل رقم ١ ، ٥ ، ٩ ٠

ملاحظة : مفتاح التحويل بعمل يدوى بالضغط للامام أو الخلف لتغيير السرعة .




نوع آخــر داثرة مفتاح بملامسات ثابتة يدوى




نوع آخــر


دائرة مفتاح بملامسات وتلاثة قواطع

نجم في هذا المفتاح ثلاثة توصيلات المفتاح الأول وهو خاص بالسرعة الصغيرة دون استعمال كل من المفتاح رقم (٢ ، ٣) أما المفتاح الثاني وهو خاص بالسرعة الكبيرة وهو يستعمل معالمفتاح رتم (٣) وهو الخاص بقفل دائرة اطراف الدلتا .





نوع آخــر لدائرة مفتاح ثلاث سرعات لمحرك به نوعين من الملفات



تحويل الطاقة الكهربية الى طاقة ضوئية

وهى منل المسابيح المتوهجة ، وفيها يقوم التيار الكهرب في المسار في المسباح بتسخين الفتيلة فتخرج منها أشعة مرئية عندما تبلغ درجة حرارتها . ٥٥ درجة ضوئية .

(ب) المشعات الباردة:

وهى مثل مدانيح التفريغ المتالقة ، وغيها يتم حدوث الضوء بواسطة الشحنات الكرهبية التى تتولد فى الغاز أو فى أبخرة المعادن أو بواسطة اشعاع بعض المواد المضيئة .

المصابيح المتوهجة

يعتبر هذا النوع من المصابيع اكثر مسادر الضوء استخداما لانارة الحجرات والاماكن العامة في الوقت الحاضر ، في هذا المصباح تصنع الفتيلة التي يمر بها التيار الكهربي من التنجستن وتنقسم من حيث الشكل الى الما ان تكون على شكل حلزوني مفرد أو على شكل حلزوني مزدوج ، وتوضع داخل وعاء زجاجي مفرغ من الهواء أو مملوء بفاز خامل مثل غاز الأرجون أو غاز الكربيتون .

قد نهد ان المصبايح المتوهجة التي لا تتعدى قدرتها (٢٠٠ وات) مزردة بقاعدة قلاووظ عادية او قاعدة مسمار بقطر (١٠ مم) بينما نجدد المصابيح التي تتعدى تدرتها (٣٠٠ وات) مزودة بقداعدة قلاووظ كبيرة قطرها (٧٠ مم) .

وتد ميم هذه المصابيح لكى تعمل على ضغط (١١٠/٢٠٠ نولت) الما القدرة المقننة نمبى (١٥٠ – ٢٥ – ٤٠٠ – ١٥٠ – ١٥٠ – ١٥٠ – ٢٠٠ – ١٥٠ – ٢٠٠ وات)

مصابيح التفريغ المتألقة

وتجد أنواع كثيرة من مصابيح التفريع المتالقة والتي يختلف نصميمها وشكلها باختلاف الغرض الذي صنعت من أجله ، وتعتمد طريقة أداء هذه المصابيح والضوء الصادر منها على المتغيرات الآتية :

- (١) الضغط الجوى الموجود داخل انابيب المصابيح .
 - (ب) الجهد الذي تعمل عليه هذه المصابيح .
- ابع الغازات أو الابخرة الموجودة داخل الإنبوبة ،

أولا _ المصابيح الفاورسنتية (بجهد منذفض وضفط جوى منذفض) :

المستخدم عدا النوع من المصابي الفلورسنتية عادة على جهدد (٢٢٠ لهولت) وقد ادخل الكثير من التحسينات على مميزات اداء هدد المسباح بحيث كثر استخدامه بدلا من المسباح العادى .

وقد يتوقف عمل المصابيح الفلورسنتية على حدوث تفريع كهربى في غاز أو بخار مخلخل موجود في حيز مفلق تماما مثل الانابيب الزجاجية التي تصنع منها هذه اللصابيح بحيث تغطى جدران هذه الاتابيب الداخلية بطلاء يتوهج بفعل الأشعة فوق البنفسجية والغير مرئية والتي تتولد عند حدوث عملية التفريغ الكهربي في البخار أو الغازات الموجودة داخل الانبوبة ويوجد داخل الانبوبة من قتيل من التنجستن.

عند مرور التيار الكهر بى بالفتيل بحدث تسخين للوحات معدنية موضوعة أمامه غتنطلق منها الإلكترونات أو الشحنات الكهربية السالبة وتندفع بسرعة داخل الأنبوبة بفعل المجال الكهربى الموجود بين القطبين ويؤدى ذلك الى عملية تأين الغاز أو البخار الموجود بداخلها ، في هذا الوقت يستغنى عن عملية تسخين الفتيلتين بقطع التيار المار بهما بواسطة قاطع أتوماتيكي يسمى (بادىء التشغيل) وهو موصل بالتوالي بأتطاب المصباح ، كما يوصل أيضا بالتوالي مع أتطاب المصباح ملف خانق مكون

من عدد كبير من الملفات قيمة حثها الذاتى كبيرة جدا ، ويقوم هذا الملهف الخانق بالأغراض الآتية :

من الشرح السابق يجب أن تعرف أن هذاك ثلاث أنواع للضعط .

١ _ الضغط المعتاد .

٢ - الضغط الخاص بالاشعال .

الضغط الخاص للاستعمال .

أولا: االضغط المعتاد هو ضغط الينبوع الذي توصل عليه دائرة المصباح .

ثانيا : الضغط الكهربي للاشعال هو الضغط الذي يستخدم في اضاءة المسباح وهو أكبر بكثير من الضغط المعتاد

ثالثا: ضغط الاستعمال وهو الضغط الكهربي الذي تضيء به الانبوية بعد اتمام الاشتعال ويبلغ حوالي ١٠٠ الى ١٢٠ مولت .

أما النيار الغير معال (نيار التمغطس) لتولد المجال المغناطيسي مي المناف الخانق قد ينتج عنه تغيير مي زاوية الوجه لذا نجد بعض الدوائر يستخدم فيها مكثف لتحسين معامل القدرة وتعديل واوية الوجه .

للعلم: يبلغ عمر مصباح الغلورسنت حوالى ٧٥٠٠ ساعة عند درجة حرارة الجو المحيط بها ويتوقف نوع الضوء من حيث اللون على المسادة الفلورسنت المستعملة وهى المادة التى تطلى بها جدران الانبوبة من الداخل لذا نجد من مزايا هذا المسباح أنه يعطى انساءة تشبه ضوء النار والالوان التى يمكن الحصول عليها في هذا المصباح هو الابيض والاحمر والأخضر والأزرق والأصفر وكل لون له استخدام خاص.

عندمًا تتفل ثغرة التغريغ الكهربي من باديء الاضاءة من هذه اللحظة

يمر تيار كبير خلال ملفى الاختناق وقطبى الانبوبة الفلورسنت والبادىء المقفل فيسخن قطبى الأنبوبة وهنا تنطلق الالكترونات من فتيلنى التسخين .

ولما كان بادىء الاشعال المقفل لا تتولد به اى حرارة فان تطبيه الثنائى المعدن يبرد ويعود الى وضعه الأصلى ويفتح الدائرة .

بانقطاع التيار يختفى المجال المغناطيسى المتردد الذى كان متولدا فى الخانق بفعل هذا التيار .

بسبب هذا التغيير المفاجىء فى المجال المغناطيسى ينشأ فى الملف الخانق ضغط كهربى لحظى أكبر بكثير من الضغط الأصلى ويكون كافيا لاشعال المسباح .

بعد اتمام عملية الاشعال (الاضاءة) يجب خفض ضغط المصباح الى ضغط الاستعمال وهو تقريبا نصف ضغط الينبوع ويستبعد الضغط الزائد وهو الفرق بين ضغط الاستعمال وضغط الينبوع عن طريق الضغط الحثى المضاد للملف الخانق وبذلك ينخفض تياز الانبوبة الفلورسنت الى قيمة تيار الاستعمال المموح به .

بعد الاضاءة يصبح بادىء الاضاءة الذى يعمل على ضغط الينبوغ موسلا على ضغط الاستعمال وهو أقل من ضغط الينبوغ وهذا الضغط لا يكفى مأن يقوم بادىء الاضاءة بعمله وعلى هذا يبقى مفتوحا دون عمل ولذلك اذا رفع من الدائرة لا يكون له أى تأثير ولا ينطفأ اللصباح .

نانيا - مصابيح النيدون:

يطلق على المصابيح الفلورية ذات الضغط الجوى المنخفض والتى ثعمل على جهد عال اسم (مصباح النيون) وهى تستخدم فى الاعلانات والزينة المضيئة فقط .

وعند تشغيل هذه المصابيح تستخدم محولات ذات جهد ثانوى يصل الى (٦ ك. ف) وتنبعث من هذه المصابيح اضاءة بألوان مختلفة ويؤدى نوع الغاز الموجود بأنبوبة المصباح ولون زجاجته الى الجصول على اللون المطلوب .

هذه المصابيح عبارة عن انبوبة يختلف طولها وقطرها حسب نوعية العمل التي ستستعمل فيه وكذا نوع اللون المطلوب وهي يمكن تشكيلها الى اشكال هندسية او رسومات عينة حسب نوع الاعلان المستخدمة فيه . توضح البيانات التالية تد مالجهد والتيار الذي تعمل عليه مصابيح النيسون .

(أ) مصابيح ذات ضوء ازرق بقطر ٢٧ مم .

يمر بها (٣٥ مللي أمبير) ولكل متر طولي منها (٢١٠ فولت) .

(ب) مصابيح ذات ضوء أزرق بقطر ٢٢ مم .

بمر بها (٥٠ مللي أمبير) ولكل متر طولي منها. (٢٥٠ فولت) !

ابد) مصابيح ذات ضوء أحمر بقطر ١٢ مم .

يمر بها (٣٥ مللي أمبير) ولكل متر طولي منها (٣٠٠ نمولت) .

(د) مصابيح ذات ضوء أحمر بقطر ٢٢ مم .

يمر بها (٥٠ مللي أمبير) ولكل متر طولي منها (٣٥٠ غولت) .

ثالثًا - مصابيح الصوديوم:

اذا أضيف الى المصابيح الملوءة بغاز النيون بعض آثار من الصودبوم الذي يتبخر عندما يسخن المصباح ، غاننا نحصل على صباح الصوديوم الذي ينبعث منه ضوء له شدة ضوئية عالية ومن خصائص هذا المصباح أن يعمل بعد توصيل دائرته الكهربية بمدة تتراوح من (٨ الى ١٠ دقائق) وان لون الضوء المنبعث منه هو اللون الأصفر الذي ترتاح له العين وتتضح به تفاصيل الأشياء بالرغم من أنه يسبغ على الأجسام في الغالب الوانا قاتمة أو الواتا صفراء ، ويتميز الضوء المنبعث من هذه المصابيح بقدرته على اختراق الأبخرة والضباب ، مما يجعل استخدامه في انارة الطرق والمواني المعرضة للضباب والأبخرة أمرا ضروريا لمنع الحوادث التي قدد تحدث نتيحة الستعمال الاضاءة العادية .

رابعا - مصابيح بخار الزئبق (بجهد عال وضفط جوى عال) : .

تعطى مصابيح بخار الزئبق ضوء له لون مقبول عن الضوء الذى تعطيه مصابيح الصوديوم وعند ارتفاع الضغط داخل انبوبة المصباح الى حوالى (١٠ ضغط جوى) غان الكفاءة الضوئية للمصباح تصل الى اعلى قيهة لها .

في هذا المصباح عند مرور التيار الكهربي خلال الزنبق غانه يتبخر ويحدث بالمصباح تموس كهربي غي جو بخار الزئبق يؤدى الى انتاج اشعة غوق البنقسجية عند اتطاب المصباح، وتجاط الاقطاب عادة بأنابيب من الزجاج من نوع معين لتظل درجة حرارة الاقطاب ثابتة ، ولكي تمنع الاشعاعات غوق البنفسجية الضارة من الانبعاث الى الخارج .

تستخدم الانساءة الزنبقية الآن على بعض المصانع للاعمال التي تستلزم رؤية تفاصيل الاشبياء الدقيقة كما تستخدم على الأماكن التي يوجد بها أتربة او أبخرة تحجب الرؤية مثل مصانع الاسمنت ومسانع الغزل والمسابك .

وقد ادخل على هذا النوع من المسابيح بعض التعديلات لانتاج مصباح آخر تفسطى غيه جدرانه بمسادة الفلور مما يساعد الاشسطاعات فوق البنفسجية المنبعثة بكثرة من بخا رالزئبق الى الاصطدالم بمادة الفلور فينتج عن ذلك توهج عال وضوء ذو كفاءة عالية جدا ، ويتبيز هذا الضبوء باللون الأبيض وتشوبه آثار لون أخضر ، وتستخدم هذه المسابيح الجديدة لاتارة الأماكن الشاسعة المساحة والطرق الطويلة وملاعب الكرة .

بعد التعرف على ما سبق من انواع المسابيح المختلفة نجد أنه تبئى الأسس العلمية للهندسة الضوئية على عدد من التعريفات والاصطلاحات مثل (شدة الاضاءة _ التدفق النسوئى _ كمية الضوء _ الكفاءة الضوئية _ الكثافة الضوئية) والتى يمكن التعبير عنها بالوحدات المعترف بها والتى يمكن أ ننجدها في الكتب المتخصصة في الهندسة الضوئية .

حساب الاضاءة الداخلية

عند اضاءة الأماكن الداخلية اما أن نستعمل المصابيح المتوهجة واما أن نستعمل مصابيح التفريغ وأمى كل من الحالتين تتوقف اضاءة الاسلطح على تيار الضوء المشع من مصدر الضوء بوحدة الليومن .

ماذا استعملنا الوحدات الآنية أو رموزها في حساباتنا لأمكننا تحديد عدد المصابيح اللازمة لاضاءة أي مكان .

الرمز (ست) واحيانا (شنس) = شدة الاستضاءة بوحدة اللوكس . الرمز (ف) = مساحة السطح المضاء بالمتر المربع .

الرمز (تض) = تيار الضوء اللازم لاضاءة هذا السطح بوحدة الليومن.

وعلى هذا تكون شدة الاستنساءة هي :

. . تض = ست x ف = ليومن

ونظرا لامتصاص زجاج المصباح جزءا من تيار الضوء المشع من مصدر الضوء وكما أن هناك جزء آخر يعمل على أضاءة السقف والجدران وينعكس جزئيا على أرض الغرفة أو المكان لله لذلك يكون تيار الضوء المتولد دائما أكبر بكثير من تيار الضوء المستعمل ، وتسمى النسبة بين تيار الضوء المستعمل وتيار الضوء المتولد بمعامل الاستضاءة ويرمز له (ع) ويمكن الحصول عليه من الجدول بالطريقة الآتية :

وعلى هذا اذا أدخلنا في اعتبارنا معامل الاستضاءة يكون حساب تيار الضوء اللازم كالآتى:

وحتى تكون الاضاءة متساوية بقدر الامكان نختار المسافة بين المسابيح من مثل الى ضعف ارتفاع مركز مصدر الضوء والمقصود بارتفاع مركز مصدر الضوء (السلك اللولبي للمبة المتوهج) والسطح المضاء .

وفى حالة الاضاءة العامة تقاس قوة الاستضاءة بالنسبة لسطح أفقى على أرتفاع متر واحد من أرضية المكان .

ولكى تحصل على (ع) معامل الاستضاءة اوجد ارتفاع المكان وأنقص منه مقدار متر واحد ثم اوجد النسبة بين عرض المكان والارتفاع للسقف ثم حدد نوع الاضاءة (مباشرة لله اكثرها مباشرة) حسب الجدول ومن متدار النسبة يمكن من خانه معامل الاستضاءة تحديد قيمة (ع) واذا كان مقدار النسبة غير موجود نأخذ ما هو أقرب منه .

مثــال

اذا كان عرض المكان ٦ امتار وارتفاع السقف ٤ امتار والمطلوب معرفة مقدار معامل الاستضاءة (ع) .

متوسط شدة الاستضاءة المطلوب

يتوقف متوسط شدة الاستضاءة على نوع متتضيات الاضاءة ونوع العمل كما يأتى بوحدة اللوكس للاضاءة العامة .

١ _ تليلة جدا = ٣٠ لوكس

٢ _ قليلة = ٦٠ لوكس

٣ _ متوسطة ... ١٢٠ لوكس

٤ _ عالية = ٢٥٠ لوكس

ه _ عالية جدا = ١٠٠ اوكس

حساب الاضاءة تقريبا

يمكن الحصول على القدرة الكربية اللازمة لانساءة المكاتب أو المصانع أو المساكن في حالة استخدام مصابيح متوهجة كالآتي :

القدرة بالوات = مساحة الأرضية بالمتر المربع x شدة الاضاءة باللوكس x ٢ر٠

ق = ف x شض x' ٢ر٠ = وات

مثــال

اذا كانت مساحة محل تبلغ ٢٠ مترا مربع ويجب أن تكون شهدة الاستضاءة بهذا المحل (١٠٠ لوكس) والمطلوب معرفة عدد المسابيح المتوهجة اللازمة أذا استعملنا مصابيح قدرة الواحد منها ٦٠ وأت .

الحـــل

ق = $^{\perp}$ \times شخس \times ۲ر، $_{-}$ وات

ملاحظة : اذا التعملنا مصابيح غلورسنت غان الاستلاهك ينخفض الى النصف تقريبا وفي المثال السابق تصل القدرة الى ما يقرب من ١٥٠ وات وبذلك تكون المصابيح الفورسنت الواجب استعمالها أقل السلملاكا من المصابيح المورسنت الواجب استعمالها أقل السلملاكا من المصابيح المتوهجة .

مئسال آخر

ورشة طولها ١٢ مترا وعرضها ٩ أمنار وارتفاعها } امتار وشـــدة الاستضاءة المطلوبة عالية والمطلوب معرفة قيمة تيار الضوء وعدد المصابيع المتوهجة اللازمة بحيث تكون قدرة المصباح الواحد ٣٠٠٠ وات .

الحـــل

شدة الاضاءة x المساحة معامل الاضاءة

ق = ف × شض × ٢ر٠ = وات

الاستهلاك بالوات $= ۱۰۸ \times ۲۵۰ \times ۲ر۰ = ۱۰۰ ه وات ای اره ك$

. . عدد المصابيح اللازمة = ٥٤٠٠ ÷ ٣٠٠ = ١٨ مصباح

اذا استعملنا مصابيح فاورسنت لنفس الانساءة تكون القدرة المستهلكة المعسف أو الثلث تقريبا أي ٢٢٠٠ وات حسب نوع وقدرة المصباح .

لذا يفضل دائما استعمال المصابيح الفلورسنت لاعطاء نفس الاضاءة بعدد اقل من المصابيح واستهلاك اقل .

		اليسيطة	9*	
		المصابيح		
		ى التياس		
	فس الكان	ء بن مستو	الداخلية	
	من مستوى القياس (على ارتفاع متر من ارضي المكان) .	الى ضعف ارتناع مركز مصسدر الضوء من مستوى التياس للمصابيح البد	جدول معدار همامل الاضاءة العامة الداخلية	
	على ارتفا	ع مركز يد	ر معامل الا	
	ي القياسي (مف ارتنا	جدول معدا	
			=	
	مردن الضو	ريم لايباليم		
-	الماع مردر الضوء من		-	•
-	Ė	: }	-	


المتارة

i

2) (1	いご	: =	ن خ	1:0	376	50	150	ه ان	1	مارادفهاده	1/2
0	50	10	-	۲ر.	0	5,0	10	-	رز	و معالمه وب	18-
176	356	٧١٠.	· 2 /2	٧٠ ود	136.	0 XC.	ASC.	136	310.	Wy Cideo	12
0	5,0	10	-	٠,	0	5,0	110	-	١٠٠	وجعا استهمت	المزهاني
754	176	V>C.	110	116.	21.6	729	.36.	656	.36.	ما مرادمناه	م طلق
>	~	212	1,0	-	>	~	\$ P	10	-	يكرك لنزاعب	[F
126	٩٧٥	350	016	ه ورا	.00	276	226	130.	110	مالمالانداده	اربه
>	2	5.	10	-	>	~	30	10	-	مركم وللايلوب	Į,
136	.40	775	110	٩٠٠	100	130	777	950	W.	ما در دیکاده	ナナ
>	~	10		-	-	~	510	1.0	-	معاسعه حب	<u> </u>
306	136.	.26	17:	٧/د	100	101	136.	176	036.	3	20
>	- ^	10	10	-	-	. ~	10	10	-	المحاسمة حب	1.
1	مورب زلانت مزایدی مای شت من آن						12	いいい	3.5.4	2.64	نومح الأضاءه

دوائر توصيل مصابيح التفريغ

تختلف دائرة التوصيل الكهربي والأدرات المستعملة في مصابيح التفريغ عن دائرة المصابيح المتوهجة والرسومات الآتية تبين الأدوات المستعملة وطريقة التوصيل في بعض مصابيح التفريغ .



وتهتم هندسة الاضاءة بوصف الطرق المناسبة لاختيار الضوء المناسب للمكان المناسب والذي يعطى الراخة التامة والكفاءة الضوئية اللازمة بحيث لا يسبب للاشخاص أي ازعام نتيجة زيادة أو نقصان الاضاءة .

لذلك يجب استشارة الاخصائيين في عمليات الاضاءة للقيام بتصميم وتخطيط الانساءة اللازمة للمصانع والمنشآت المجتلفة او للقيام بتصميم اضاءة اماكن العمل والطرقات والملاعب والمخازن وغير رذلك لضمان ملاعمة انساءة المكان لطبيعة العمل وللافراد القائمين بالعمل وللحصول على الاضاءة المناسبة بأقل التكاليف .

وسائل تثبيت المصابيح

تنقسم وسائل تثبيت المصابيح الى مجموعات تبعا للاغراض الآتية : إ

- ١ منحنى نوزيع شدة الاضاءة .
- ٢ الغرض من استخدام المسابيح .
- ٣ نوعية ثبوتها مي مكانها أو قابليتها للحركة .

• ان لكل نوع من أنواع توزيع الإضاءة تقابله وسيلة التثبيت التى تغاسبه ، كما يفيد منحنى التوزيع فى الحصول على شدة الاضاءة المطلوبة مامفل المصباح أو اعلاه أو الاثنين معا تبعا للمواصفات المطلوبة.

وتستخدم وسائل تثبيت الإضاءة الشبه مباشرة في انارة الحجرات والمكاتب وفي انارة الورش ذات الاستقف المنخفضة وبخاصة تلك التي لا تستدعى تجنب الظلال.

وتستخدم وسائل تثبيت الاضاءة المنظمة مى انارة المكاتب والورش ذات السقف العادى والتى طليت جدرانها وسقفها بالوان زاهية مما يتطلب، الاضاءة المنظمة مع تجنب الظلال الكثيرة علما بأن كفاءتها الضـــوئية متوسطة .

وتستخدم وسائل تثبيت الاضاءة الغير مباشرة تقريبا في اماكن العامة التي لا تؤثر الظلال في درجة وضوحها وفي الأماكن التي تتطلب اضاءة منتظمة أيضا مثل الاستراحات والمراكز الثقافية علما بأن كفاءتها الضوئية عالية .

وتستخدم وسائل تثبيت الأضاءة الغير مباشرة في إضاءة الحجرات الطبية والأماكن التي تتطلب قلة الظلال أو انقدامها ، حيث أن مميزات الاضاءة الغير مباشرة وهو غدم تكون أي ظلال ولكن من عيوبها قلة كفاءتها الضوئية بدرجة كبيرة .

مفكرة سريعة

المادة والكهرباء:

تنقسم المادة بالنسبة لمرور التيار الكهربي نيها لي نوعين :

ا _ مادة موصلة :

وهى المادة التى تسمح لمرور التيار الكهربى فيها • وهى أينسا المادة التى تحتوى على الكترونات حرة ، وقد تختلف هذه المادة فيسا بينها بدرجة جودة توصيلها للكهرباء حيث نجد أن الفضة مثلا تعتبر أجود المواد توصيلا للكهرباء ثم باقى المواد حسب جودة التوصيل .

٢ _ مادة عازلة :

وهى المادة التى تقاوم مرور التيار الكهربى فيها ، وهى أيضا تختلف فيما بينها بدرجة عزلها حيث نجد أن الميكا الصلبة أجود المواد المازلة ثم تأتى بعد ذلك باقى المواد حسب جودة العزل .

المقاومة والكهرباء:

يمكننا القول بأن المقاومة هي خاصية المادة المقاومة لمرور التيار الكهربي ، ووحدة هذه المقاومة هي الأوم (واحد اوم التي تبديها الدائرة التي على طرفيها فرق جهد واحد فولت بحيث يكون التيار المار في هذه المادة مقداره واحد أمبير) .

المقاومة النوعيــة:

يمكننا القول ان المقاومة النوعية للهادة هي (مقاومة موصل طوله واحد سنتيمتر ومساحة مقطعه واحد سنتيمتر مربع في اتجاه مرور التيار ا

ويرمز لها (ع) وهى تتناسب طرديا مع الطول وعكسيا مع مساحة مقطع الموصل في ناذا كانت لم) رمز القاومة ، (ل) رمز طول الموصل ، السي) رمز مساحة مقطعه بكون قانون المقاومة كالآتى :

الصدمات الكهربية وتأثيرها على الانســان

كثيرا ما يتعرض الانسان لصدمة كهربية نتيجة اتصال اى جزء من جسمه مع موصل تيار كهربى غير معزول الأمر الذى ينتج عنه الآتى:

- ١ ــ تأثير التيار على القلب .
- ٢ تأثير التيار على الجهاز العصبي .
- ٣ تأثير التيار بحدوث حروق نتيجة تواجد قوس كهربى .

التأثير على القلب:

فى حالة تأثير الصدمة الكهربية على القلب تحدث حالة الوفاة لأن مرور التيار بشدة معينة عن طريق القلب يزيد من عمل القلب زيادة كبيرة جدا فيعمل القلب دون انتظام الى درجة الارهاق ثم يتوقف .

وتسمى هذه الحالة بوهج غجوات القلب وهى تؤدى الى الموت غورا، ويبلغ حدة شد ةالتيار المسموح بها للقلب ما يترب من ٢٥ مللى امبير الى ٧٥ مللى أمبير وحسب الظروف التي تحدث غيها الصدمة الكهربية ولمدة ٣٠ ثانية !

التأثير على الجهاز العصبي:

كثيرا ما ينتج من الصدمة الكهربية حسب ظروفها وقيمتا تأثير على الجهاز العصبى حيث يتأثر السمع أو النطق وفي بعض الحالات يختل التوازن والادراك ويمكن أن نصل لدرجة الشلل .

التأثير وحدوث حروق:

ن بعض الحالات بنتج عند الاصابة بحدوث توس كهربي نتيجة وصلة قصر أو أرضى أو بفعل التأثير الحرازي للتيار .

والاسابة بالحروق الناتجة عن القوس الكهربي ليست مهيتة ولكن ربها ينتج عنها بعض التشوهات الخطيرة وقد يحدث الاحتراق بالتأثير الحراري للنيار في حالة الضغط العالى اذ أنه من المكن في هذه الحالة مرور تيار كبير جدا خلال الجسم يجعله في بعض الحالات يصل لدرجة التفحم .

تأثير نوع التيار

نعرف أن التيار الكهربي ينقسه مالي نوعين هما :

١ ــ تيار ثابت التبهة والانجاه وهو النيار المستمر وهذا التيــار
 لا يتعامل مع طرف الارض .

٢ ــ تيار متردد وهو متغير القيمة والاتجاه وهذا التيار يتعامل مع
 طرف الأرض .

لذا نجد أن التيار المستمر أقل خطرا من التيار المتغير وبالذات في حالة ما يكون تردد التيار المتغير .٥ ذبذبة في الثانية حيث يحدث في الإنسان تصلب في العضلات ويجعل المصاب من الصعب عليه التخلص من التيار الكهربي وبذلك يستمر فترة طويلة بدرجة خطيرة .

ولكن كلما ارتفع تردد التيار المتغير تقل خطورته حيث نجد مثلا التردد العالى الموجود في محطات الارسال للاذاعة غير ضار نتيجة التأثير السطحي ولكن يكمن خطره فقط في إمكانه احداث حروق في جسم الانسان .

لذا ومن الشرح السابق وجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الانسان من خطر الكهرباء باستعمال أجهزة الوقاية وسلك الارض .

التأثيرا تالكهربية في حياتنا العملية

الباثير الحراري:

فى التأثير الحرارى تتحول الطاقة الكرهبية الى طاقة حرارية بمرور التيار الكهربى فى معدن خاص ذو مقاومة خاصة تتناسب والفرض المطلوب حديث يمكن القول انه عندما يمر تيار كهربى فى سلك ذو مقاومة تتولد فيه حرارة ظاهرة يمكن ادراكها بالحس .

وتتوقف عملية السخانات والدفايات وغيرها من اجهزة التسخين على هذه الخاصية مع العلم بأن الحرارة المتولدة في هذه الأجهزة تتناسب مع الآتي :

- ا -- زمن مرور التيار في جهاز التسخين ويقدر بالثواني .
 - ٢ مربع شدة التيار في جهاز التسخين .
- ٣ مقدار مقاومة السلك المستعمل في عملية التسخين بالجهاز .
 - ؟ الستعمال رقم ثابت مقداره (٢٤ . ر .) .

من هذه البيانات يمكن استعمال وتكوين قانون تقدير الحرارة المنبعثة من أي جهاز تسخين يراد الاستفادة منه .

القسانون :

قيمة درجة الحرارة ... ٢٠٠٠×الزمن xمربع شدة النيار xمتاومة الملف ... سعرا كما يمكن تحديد مواصفات المسلك المستعمل في جهاز التسخين من حيث طوله ومساحة متطعه من الموامفات الآتية:

- ١ + قدرة الجهاز .
- ٢ ضغط الينبوع .
- ٣ شدة التيار في الجهار .
- ٤ مقاومة المتر الطولى من السلك المستعمل .
 - التاومة الكلية للف الجهاز .

من البيانات السابقة وعن طريق قانون القدرة يمك نالحصول على شدة تيار الجهاز ثم عن طريق قانون اوم يمكن معرفة مقدار المقاومة الكلية للجهاز وباستخدام جدول اسلاك النيكل كروم يمكن التوصل الى كل من طول السلك بعد معرفة مقاومة ألمتر الطولى منه وكذا مساحة مقطعه وفقالشدة التيار .

التأثير المفناطيسي

نى التأثير المغناطيسى حيث يمكن بواسطة التيار الكهربى الحصول على مجال مغناطيسى ويتم هذا بمرور تيار كهربى فى ملف م نسلك معزول يتناسب من حيث مقاومته وقيمة التيار المار به _ ويكون قلب هذا الملف قضيب او رقائق من الصلب او الحديد .

فعند مرور التيار الكهربى فى الملف تتولد المجالات المفناطيسية فى المقلب الحديدى مع ملاحظة ان قيمة واتجاه هذه المجالات تتناسب مع قيمة وإتجاه التيار المار فى الملف — والعكس فانه يمكن الحصول من المجال المغناطيسى على تيار كهربى حيث تقول النظرية (اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية بالتعامد عليها تولدت فى هذا الموصل قوة دافعة كهربائية) .

ويستعمل التأثير المغناطيسي في حالات كثيرة في حياتنا الصناعية والمدنية منها المولدات والمجركات والمحولات الكهربية وكذا الأجراس وبعض انواع المفاتيح الأتوماتيكية والأوناش الكهربية وغيرها .

التأثير الكيمائي

فى التأثير الكيمائى يستعمل التيار الكهربى فى عمليات التخليل والمنكلشة وعمليات شدن الإطاريات السائلة على أن يكون التيار اللستعمل غى هذه العمليات تيارا ثابتا اى مستمر أو ينبوع بتيار متغير ثم يوحد عن ماريق لجهزة توحيد التبار والعكس غانه يمكن الاستفادة من التفاعل الكيمائى للحسيل على تيار كهربى مثل ما يحدث فى الاعمدة الثانوية .

∮ المحولات الكهربية

من مميزات التيار المتغير على التيار المستمر سهولة المكان تحسويل قيمته من حيث الضغط سواء من منخفضه الى عاليه او العكس ، ولهذه الميزة تأثير اقتصادى كبير في تكاليف نقل القدرة الكهربية ، وتأثير فني في مكان استعماله على اوسع نطاق .

وقد تتم عملية التحويل المشار اليها سابقا عن طريق استعمال المحولات الكهربية حيث انها على درجة كبيرة من الجودة من اى جهاز آخر لهذه العملية ، والمحول عبارة عن جهاز يمكن عن طريقه خفض او رفع تبمه أى ضغط فى التيار المتغير وبدون الحاجة الى استعمال أى اجراء متحركة مثل المولدات .

تركيب المول

يتركب المحول في أبسط صورة له من الأجزاء الأساسية الآتية :

- ا ـ القلب الديدي .
- ٢ ــ الملف الابتدائي .
 - ٣ ــ الملف الشانوي .

القلب الحديدي

يصنع القلب الحديدى من رقائق من الحديد الطرى أو من سبيكة خاصة من الحديد ويكون سمك الرقيقة الواحدة (٣/ ،) تقريبا وتكون معزولة من أحد الوجهين أما بالأكسدة أو الورنيش ، وقد تختلف أشكال الرقيقة من حيث الشكل والتجميع فقط ، كما تشكل مجموعة الرقائق في بعضل الحالات قلب واحد أو قابان أو ثلاثة .

فائدة القاب الحديدى في المحول هو ابجاد الفيض المغناطيسي اللارم لعملية التحويل سواء كانت خفض أو رفع نتيجة مرور التياز الكريس ،.. الملفات المركبة عليه وقد يختلف حجم القلب الحديدي حسب مسفر أو كبر قدرة المحول .

الملف الابتدائي

يجهز الملف الابتدائى من سلك نحاس معرول ورنيش او قطن او حرير ومن عدد معين من اللفات ويكون لهذا السلك مساحة مقطع تتناسب مع شدة التيار التى تمر به وهو الملف الذى يتصل مباشرة بضغط الينبوع المراد رفعه او خفضه ، ويوضع الملف الابتدائى حول القلب الحديدى صعمراعاة عزله كهربائيا عن هذه الرقائق .

الملف الثسانوي

يجهز الملف الثانوى بن سلك نحاسى معزول ويتكون بن عدد معين من اللغات وكذا بن مساحة مقطع تتناسب مع شدة التيار المار به ، وهو الملف الذى يؤخذ بنه قيمة الضمعط المطلوب بعد عملية التحويل ، وهمو يوضع الما غوق الملف الابتدائى أو بجواره وعلى قلب واحد أو على قلب حديدى مستقل اذا كان الحديد المستعمل بن النوع ذو القلبين .

بالنسبة لعمل المحول المشار اليه وهو اما رفع أو خفض قيمة ضعط المنبوع فانه ينقسم بالنسبة لهذا العمل إلى قسمين .

محول الرفع

هذا النوع من المحولات تكون فيه قيمة الضغط على اطراف الملبق الثانوى اعلى من ضغط الينبوع المتصلل باللف الابتدائى والمراد تحويلة وعلى هذا يكون عدد اللفات في الثانوي اكثر من عدد اللفات في الابتدائى الها مساحة مقطع السلك فتكون في الثانوي اقل من مساحة مقطع السلك في الابتدائى .

محول الخفض

هذا النوع من المحولات تكون نبه قيمة الضغط على اطراف الملف الثانوى اتل من تبمة ضغط الينبوع المتصل بالملف الابتدائى وعلى هذا يكون عدد اللفات في الابتدائى اما مساحة مقطع السلك فتكون في الثانوي اتل من مساحة مقطع السلك في الابتدائى .

نظرية المحول

عند توصيل طرفى الماف الابتدائل للمحول على ينبوع تيار متغير مع ترك دائرة الماف الثانمي مفتوحة اي غير محملة نجد عند مرور التبار المتغير في الملف الابتدائل توجد مساحة مغناطيسية متغيرة في التلب الحديدي . ولما كان الملف الابتدائي مكون من عدد من اللفات فان الساحة المفتاطيسية تعمل على ايجاد استنتاج نفس كبير للملف الابتدائي وبما أن مقاومة الملف المادية صغيرة جدا فانه لا يوجد فقد في الضغط وتكون المتوة الدافعة الكهربية العكسية هي الوحيدة التي تحدد قيمة التيار بالملف وقيمتها تكون قريبة جدا من القوة الدافعة الكهربية للينبوع عدا قيمة صغيرة جدا تقوى على امرار التيار اللازم للمغطسة ويسمى تيار المغطسة ويكون متأخرا (٩٠٠ درجة) عن ضغط الينبوع حيث أن (ض) للعكسية تساوى وتضاد (ض) الينبوع تقريبا ولهذا السبب ثكون القدرة المتصرفة بالملف الابتدائي عندما تكون دائرة المهف الثانوي مفتوحة تساوى صهفرا أو حسب قيمة جودة المحول .

القوة الدافعة الكهربية بالملف الثانوي

نمى المحول المتقن تصميمه وصنعه نقطع جميع الخطوط للمجال الناشيء حول الملف الابتدائي كل لفة من لفات الثانوي عند تمدد وتقلص هذه الخطوط وبذلك تكون القوة الدافعة الكهربية المتولدة في كل لفة من لفات الاسانوي تساوى الموجودة في كل لفة من لفات الابتدائي ، وعلى هذا نجد نسبة القدرة الدافعة الكهربية الكلية في الابتدائي الى القوة الدافعة الكهربية الكلية في الابتدائي الى القوة الدافعة الكهربية الكلية في الابتدائي مع عدد لفات الابتدائي وتساوت الثانوي وتساوت الثانوي المناوي عدد الفات الابتدائي مع عدد لفات الثانوي وتساوت التوة الدافعة الكهربية المكسية للابتدائي مع ضغط الينبوع نجد أن القوة الدافعة الكهربية في الثانوي تساوت مع الضغط الينبوع .

وتسمى نسبة ١٠٠٠ لغات الثانوى الى عدد لغات الابتدائى بنسبة التحويل حيث نجدا النول الذى نبه لفات الابتدائى ١٠٠١ لفت ولكات

الثانوى (۱۰۰۰ لفة) يسمى محول رفع (۱/۱۰) بينما نجد المحول الذي فيه لفات الابتدائى (۱۰۰ لفة) ولفات الثانوى (۱۰ لفات) يسمى محول خفض (۱/۱۰) .

ولما كانت القوة الدافعة الكهربية في الثانوي متولدة من الثير المجال المفتاطيسي للملف الابتدائي نجد أن الزاوبة بينهما وبين ضغط الينبوع (١٨٠ درجة) .

تيار الابتدائي والثانوي

عند توصيل مقاومة مادبة بطرفى الملف الثانوى يمر بها تيار يتفاسب وقيمنها ويكون منطبقا مع ضغط الثانوى أى فى وجه واحد معه ، وينتج من مرور هذا التيار فى الثانوى مجالا مفناطيسيا متفيرا ويضاد مجال الابتدائى فيضعفه فتتل تيمة التوة الدافعة الكهربية العكسية فى الملف الابتدائى بذلك تزداد شدة التيار به بما يناسب الزيادة فى الحمل .

اى ان زيادة شدة التيار فى الثانوى نتيجة زيادة الحمل يتبعها زيادة فى تيار الابتدائى مع ضعف المجال الغناطيسى فيه ويتبع هذا هبوط فى قيمة النسغط فى كل من الملف الثانوى والملف الابتدائى ، واذا أستمرت هذه الزيادة فى تيار الثانوى بزيادة الحمل وتتعدى شدة التيار القانونى فان مجال الابتدائى بالاشى وترتفع فيه شدة التيار نظرا لتلاشى التوة الدافعة الكهربية العكسية وتكون النتيجة هى احتراق الملف .

من الشرح السابق يتضح انه في حالة ما اذا كان ضفط الشائوي اكبر من ضغط الابتدائي تكون شدة التيار في الابتدائي اكبر من شدة التيار في الثانوي بما بتناسب مع نسبة التحويل .

وأذا اهدلذا جميع المذاتيد في المحول وكانت جودته تقرب من (٩٩٪) فان القدرة في الابتدائي تتنداوي مع التدرة في الثانوي .

شي ثانعي ... ض ابتدائي 📯 نسبة التحويل .

ش ابتدائی _ بن ثانوی x نسبة التحویل .

قبل أن نعطى أمثلة على محولات الرفع ومحولات الخفض يجب أن نعلم أن هذه المحولات بنوعيها تنقسم الى قسمين :

ا _ محولات استنتاجیة وهی ذات الملف الابتدائی المستقل والملف الثانوی المستقل بحیث لا یوجد ای اتصال کهربی بین لفات الابتدائی ولفات الشانوی .

۲ — محولات نفسية وهى ذات الماف الواحد المدرج والذى يجمع بين كل من الملف الابتدائى والملف الثانوى كما هو موضح فى الأمثلة الآتية حيث نجد أن هناك اتصال كهربى بين الملف الابتدائى والملف الثانوى سواء فى حالة الخفض بعكس الحال فى المحول الاستنتاجى .

مثال لمحول رفع استنتاجي

محول رفع من ٢٣٠ فولت الى ٢٣٠٠ فولت يغذى حمل مقاومته ٢٣٠ أوم والمطلوب معرفة قيمة كل من تيار الابتدائى وألثانوى وقدرة هذا المحول .

الحــل

> > ارمبیر : ۱۰۰ امبیر = : ۱۰۰ امبیر = : ۲۳۰

القدرة في الثانوى = نس ثانوى × ش ثانوى = نس ثانوى = = ٢٣٠٠٠ وات = ٢٣٠٠ × ١٠ = ٢٣٠٠٠ وات القدرة في الابتدائى = نس ابتدائى × ش ابتدائى = ٢٣٠ × ١٠٠ = ٢٣٠٠٠ وات

مثال احول خفض استنتاجي

محول خفض يعمل على ٢٠٠ فوا تنويعطى ٧٥ فوات يفذى حمل مقاومته ٣ أوم والمطلوب معرفة قيمة تيار الثانوى والابتدائى وقدرة هذا الحدول ٠

الد__ل

شدة التيار في الثانوي ... ٧٥ لم ٣ لــ ٢٥ أمبير


مدرة الدبار غي الإبندائي ... - ٧٥ مار ٩ أمبير ... - ٣٧٥ أمبير ٢٠٠

القدرة نمي الثانوي = ٧٥ ٪ ٢٥ ٪ ١٨٧٥ وات

القدرة غي الابتداري = ۲۰۰ ٪ ۳۷۵ و ات

مثال لمحول رفع نفسي

محول رفع نفسى من ٢٠٠ فولت الى ٥٠٠ فولت يغذى حمل مقاومته ١٠٠ اوم والمطلوب معرفة قيمة تيار الثانوى والابتدائى وقدرة هدا المحول .



شدة التيار مي الثانوي = ٥٠٠ + ١٠٠ = ٥ أمبير

شدة النيار في الابتدائي = ٥٠٠ = ٥ م ١٢ امبير ٢٠٠٠

التسدرة في الثسانوي ... (ض ثانوي ... ض ابتدائي) ش ثانوي في التسانوي ... ٥٠٠٠) ه

= ۲۰۰ × ۵ = ۱۵۰۰ وات


التدرة مي الابتدائي =. (ش ابتدائي _ ش ثانوي) ض ابتدائي

- (ا مر ۱۲ - ۱۲ م ۲۰۰۰

æ ٥٠٧ × ٢٠٠٠ ع ١٥٠٠ وات

مثال لمحول خفض نفسي

محول خفض يعمل على ٢٠٠ غولت ويعطى ١٠٠ غولت ويغذى حمل مقاومته ٥٠ أوم والمطلوب معرفة قيمة تيار الثانوى والابتدائى وقدرة هذا المحسول ٠



شدة التيار مي الثانوي = ١٠٠ ÷ ٥٠ = ٢ أمبير

شُدة التيار على الابتدائى × ۲ = ١ امبير

= ۱۰۰ × ۱۰۰ وات

القدرة في الابتدائي = (ض ابتدائي - ض ثانوي) ش ابتدائي

1(1...-1...) =

= ۱۰۰ × ۱ = ۱۰۰ وات

ملاحظة : يراعى اختلاف تركيب قانون القدرة في الخفض عنه في حالة الرفع في المحول النفسى وهذا ذلاهر في المثالين السابقين .


جودة المحول الكهربي

تلوقف جودة المحرل على قيمة المفاقيد الموجودة به فكلما تمكنا من تقليل هذه المفاقيد تمكنا من رفع جودة المحول واذا بحثنا عن هذه المفاقيد نجدها نوعان .

المفاقيد النحاسية:

عند حساب الجودة للمحول يجب اعتبار المقاومة المادية لسلك الملف حيث أن القدرة المفقودة في كل ملف تتناسب طرديا مع (مربع شدة التيار المسار به × مقاومته المادية) وهي (ش٢ × م) ويمكن التغلب عليها باستعمال سلك ذو مقطع أكبر من الأصلى قليلا .


تحديد قيمة المفاقيد النحاسية



وصل طرفى الملف الابتدائى بالينبوع مع استعمال مقاومة تمكنك من النحكم في قيمة نسغط الينبوع عند التغذية مع ونسع جهاز أمبير وجهاز قدرة في دائرة الابتدائى كما هو موضح بالرسم ثم اقفل الملف الثانوى بجهاز أمبير ، ابدأ بتغذية الملف الابتدائى بقيمة صغيرة من الضغط حتى يصل التيار المار بالملف الثانوى الى قيمة بيار الحمل الكامل بالنسبة لقدرة المحول وبذلك يمر أيضا بالملف الابتدائى تيار الحمل الكامل وتكون قراءة جهاز القدرة تعبر عن قيمة المفاقيد النحاصية الموجودة في هذا المحول .

تحديد قيمة الماقيد الحديدية

تدخل المفاقيد الحديدية في حساب جودة المحول وهي المفاقيد الناتجة عن هروب بعض المخطوط المفناطيسية أو لنوعية الحديد المصنوع منه الرقائق وقيمة التيارات الاعصارية ، والتعويق المغناطيسي الناتج من بقاء جزء من المغناطيسية في الرقائق الامر الذي يسبب احتكاك ذرات الحديد الثناء انعكاس المجال ،



نى هذا الرسم الخاص بتحديد قيمة المفاقيد الحديدية يغذى الملف الابتدائى تغذية كاملة أى بوصل مباشرة بالينبوع وبقيمته الطبيعية وبالتردد الذى يعمل عليه المحول مع وضع جهاز القدرة فى دائرة الملف الابتدائى كما هو موضح بالرسم مع ترك دائرة الملف الثانوى مفتوحة حيث أن المفاقيد الحديدية فى المحول تتوقف على المجال المغناطيسى وبذلك تكون قدراءة جهاز القدرة عند التغذية هى قيمة المفاقيد الحديدية بالمحول .

علمنا سابقا أن المفاقيد الموجودة في المحول هي مفاقيد نحاسية ومفاقيد حديدية وهي ليست كبيرة القيمة أذا كان تصميم وتصنيع المحول على جانب كبير من الاتقان وعلى هذا تكون جودة المحول هي مقدار نسبة الخرج الى الدخل في الماية .

الدخل - الخرج + المفاتيد النحاسية + المفاقيد الحديدية الخرج بالوات الخرج بالوات الحودة - المفاقيد الحديدية الحودة - المفاقيد الحديدية

البيان الخاص بحسابات لف المولات

عند اختیار حدید المحول لابد أن یکون مقدار خرجه المغناطیسی یتناسب مع مقدار خرجه الکهربی والذی ینسب دائما الی الملف الثانوی .

مقدار الخرج الكهربى = نس × ش بالنسبة للثانوى

مقدار شدة التيار مي الابتدائي = الخرج + ض التفذية مي الابتدائي

مثسال

نفرض أن ضغط الينبوع ٢٢٠ فولت وتردده (٥٠ دبدبة) ويعمل عليه محول يعطى ٥٠ فولت ثانوى لحمل ٨٦٨ أمبير ويعطى ٨١ فولت ثانوى لحمل ٢خر } امبير والمطلوب حساب مقدار خرج المحول ٠

الحسسل

الخرج الأول = ٥٠ × ٨ر٢ = ١٤٠ وات

الخرج الثاني = ١٨ × ٤ = ٢ر٧ وات

· الخرج الكلى = ١٤٠ + ٢ر٧ = ٢ر١٧ وات

وعلى هذا يكون خرج المحول هو حاصل ضرب مولت الثانوى مى شدة تياره اذا كان ملف واحد أما اذا كان هناك اكثر من ملف ثانوى ميكون الخرج الكلى هو أمجموع كل الخروج .

من هنا نجد أن طبيعة الينبوع لا دخل لها في حساب الخرج ولكن يجب أن يتناسب الملف الابتدائى مع خرج المحول ويحسب مقدار مساحة مقطع سلكه على اساس هذا الخرج وقيمة نسغط الينبوع .

عند حساب مساحة مقطع القلب الحديدى المراد استعماله لقسدرة معينة نجد أن هذه المساحة متوقفة على كل من قدرة المحول وقيمسة تردد الينبوع حيث نجد أنه أذا زاد تردد الينبوع تقل مساحة مقطع القلب عنسد ثبات القدرة والمكس أذا نقص التردد زادت مساحة مقطع القلب الحيدى عند ثبات القدرة أيضا .

فى المحولات الكبيرة القدرة يقدر خرج المحول بالفولت أمبير وليس بالوات والسبب فى ذلك هو ، فى حالة المحولات وجميع الأجهزة التى تعمل على التيار المتفير يوجد عامل اخر يؤثر على القدرة وهو نوعية الحمل من حيث كونه مقاومة مادية عادية أو ممانعة مغناطيسية أو استاتيكية وهذا العامل يسمى (معامل القدرة) .

ولكن في أغلب الأحيان يكون الفرنس الذي يعمل عليه المحول الصغير حتى قدرة واحد كيلوات عبارة عن متاومة مادية بحتة وعلى هذا يكون الخرج بالوات وهو الناتج من ضرب الفولت في الأمبير بالنسبة المالة الثانوي .

حساب مساحة مقطع السلك

لحساب مساحة مقطع سلك ملفا تالمحول يجب معرفة مقدار خرج الثانوى ومقدار ضغط الينبوع المغذى للملف الابتدائى ونسفط الثانوى المغذى للحمل ، رياستعمال مقدار خرج المحول ونسغط الينبوع يمكن تحديد مقدار شدة التيار في الملف الابتدائى ، وباستمال مقدار خرج المحول ونسغط الثانوى الحمل يمكن تحديد مقدار شدة التيار في الملف الثانوى .

بعد تحديد شدة التيار في الابتدائي والثانوى يمكن عن طريق جدول الأسلاك معرفة مساحة مقطع السلك وكذا قطره المناسب لهذه الشدة في الابتدائي والثانوى تعتبر هذه الطريقة الحسابية احدى الطرق للحصول على مساحة مقطع السلك وهناك طريقة اخرى سنتعرف عليها بعد. ذلك وفني وضع اخر وهو الحساب الكلى للمحول .

حساب عدد اللفات

حساب عدد اللغات الها على اساس لغات الفوات الواحد أو على اساس لفات الملف كابلا حسب تبهة ضغطه ، ولحساب عدد لفات الفولت الواحد سواء للابتدائى أو الثانوى يدخل في حسابنا كل من تردد الينبوع وسساحة متطع التلب الحديدي للمحول بالبوصة الربعة عند استعمال ابسط قانون وهروذو الرقد الثابت لكل تردد

الرقم الثابت عند تردد معين لحساب عدد لفات الفولت الواحد . المرقم الثابت المستعمل هو ١٤ _

٢ - عند تردد قيمته ١٠ ذبذبة الرقم الثابت المستعمل هو ٧٥ر٨

٣ - عند تردد قيمته ٥٠ ذبذبة الرقم الثابت المستعمل هو ٧

٤ - عند تردد قيمته ٦٠ ذبذبة الرقم للثابت المستعمل هو ٥٨٥٥

طريقة تنفيذ القانون

أوجد أولا مساحة مقطع القلب الحديدي بالبوصة المربعة من حاصل ضرب سمك مجموعة الرقائق في عرض لسان الرقيقة الذي يدخل في بكرة اللف ، ثم يختار الرقم الثابت المتفق مع تردد الينبوع الذي سيعمل عليه المحول ، ثم من قسمة الرقم مالثابت المختار على مساحة مقطع القلب الحديدي يكون الناتج هو عدد لفات الفولت الواحد سواء للملف الابتدائي أو للملف الثانوي .

مالحظـة:

ا ـ عند حساب مساحة مقطع القلب الحديدى لا تأخذ الناتج من عملية الضرب مباشرة لانه لا يمثل المساحة الفعلية بل اضرب النساتج في ٩٠٠ على أساس القلب كتلة بمسمتة .

۲ — لا تقرب أو تحذف أى كسر من اللغة فى العملية الحسابية السابقة مهما كان صغيرا فى عدد لفات الفولت الواحد لأ نله تأثير كبير عند حساب عدد اللفات الكلية للابتدائى والثانوى .

مثـــال

محول يعمل على تيار متغير تردد . ٥ ذبذبة فاذا كان سمك مجموعة الرقائق ٥ را بوصة وعرض لسان الرقيقة واحد بوصة أوجد عدد لفيات الفولت الواحد .

الحنال

الرتم الثابت لتردد . ٥ ذبذبة هو ٧

مسالحة مقطع تملب الحديدى = (0.1×1) 0.0 = 0.00 بوصة مربعة .

عدد لفات الفولت الواحد = ٧ + ١٥٥٥ = ٢٨ر٥ لفة

حساب عدد لفات الملف كامل

يختلف الوضع في حساب عدد لفات اللف كاملا عن حساب عدد لفات الفولت الواحد من حيث الارقام الثابتة وتقدير قيمة الفيض المفناطيسي حساب مقطع القلب حيث يكون بالسنتيتمر المربع بدلا من البوصة المربعة .

- ١ _ الرقم الثابت المستعمل من القانون هو ١٤ر٤ ، ١٠٠٠ .
 - ٢ أوجد تيمة تردد الينبوع الخاص بتشغيل المحول .
 - ٣ _ قيمة ضغط الابتدائي والثانوي .
- إ رقم ١٠٠٠٠ خط كتيمة يمكن الأخذ بها لمتدار الفيض المغناطيسى
 لكل سنتيمتر مربع حتى قدرة ٣ كيلوات ويمكن تحديد قيمة هذا الفيض من
 اللاحظة المقدمة لك فيما بعد .

طريقة تنفيذ القانون

اوجد أولا مساحة مقطع القلب الحديدى بالسنتيمتر المربع مع مراعاة الدقة في القياس ثم اختبار قيمة الفيض المفناطيسي للوحدة المربعة ثم أوجد قيمة الفيض الكلى لهذا القلب .

غدد لفات اللف عدد الفات الكلي عدد الكلي الك

متسال

محول يعمل على ينبوغ ٢٠٠ فولت يتردد ٥٠ ذبذبة ويعطى ٢٥ فولت ناتوى فاذا كان سمك مجموعة الرقائق ٥ سم وعرض لسان الرقيقة ٥٠ سم أوجد عدد لفات الابتدائى والثانوى ٠

الحــل

مساحة متطع التلب = 0 \times 0ر7 = 0ر11 سم 7 . قيمة النيض الكلى = 0ر11 \times 110... خط .

عدد لفات الابتدائی = ۱۲۰۰۰ مدد لفات الابتدائی = ... ۱۲۰۰ لف

عدد لفات الثانوى نے ______ = ۱۲۰۰۰۰ فة عدد لفات الثانوى نے _____ = ۹۰ لفة

ملاحظات هامة

من الشرح السابق والخاص بالمحولات يمكن استعمال التانون الخاص بعدد لفات الفولت الواحد بالنسبة المحولات ذات القدرة الصغيرة حتى واحد الياوات مع مراعاة ان مساحة متبلع القلب الفعلية تتل عن المساحة المحسوبة بقليل ويمكن الاستعانة بالجدول الخاص لذلك حيث نجد مثلا أن القلب الذي مساحته واحد بوسة مربعة مساحته الحقيقية هي ١٩٠٩ بوسة مربعة وهكذا باقي المساحات وعلى هذا نجد عند حساب عدد لفات الملف الثانوي تزداد عدد لفاته بنسسة ٥١/ التعويدي النقد في حالة الحساب واللاحيل .

أما القانون الثانى والخاص بحساب عدد لفات الملف كاملا فيهدكن استعماله بالنسبة للمحولات ذات القدرة من واحد كيلوات الى ثلاثة كيلوات عند استعمال قيمة الفيض (. خط) لكل سنتيمتر مربع وعند تردد قيمته من (.) الى ٦٠ ذبذبة) .

أما المحولات من ثلاثة كيلوات الى ثمانية كيلوات يمكن استعمال قيمة الفيض (٨٥٠٠ خط) وإذا زادت القدرة أكثر من ذلك حتى ٢٠ كيلوات نجد أن عدد الخطوط المستعملة تصل الى (٢٠٠٠ خط) هذا ويجب مراعاة هبوط الفيات في الملف الثانوي عند حساب عدد لفاته في حالة ما بين الحمل واللاحمل ويمكن اعتبار هذا البباوط بهتدار ٥٦١٪ تضاف الى فولت الثانوي .

وعلى هذا يمكن حساب عدد لفات الملف الثانوي كالآتي : عدد لفات الثانوي كالآتي :

عدد لفات الابتدائي × (فولت الثانوي × مقدار الهبوط)

البيان الكامل لحساب المحول

يمكن تحديد قدرة أى مجموعة رقائق محولات دون الرجوع الى الجداول الخاصة بذلك عن طريق القانون الآتى للمحولات ابتداء من ٥٠ وات الى م كيلوات وكذلك حساب قطر السلك اللازم لعمل الملفات ٠

حساب قدرة المحول

اوجد مساحة متملع التلب الحديدى بالسنتيمتمر المربع مع الدقة
 التياس .
 اوجد مربع هذه المساحة ويكون النتاج ه وتدرة المحول بالوات .

٣ _ استعمل الفيض المفناطيسي المناسب للوحدة المربعة .

متسال

مجموعة رقائق محول فيها عرض اللسا ن٥ر٢ سم وسمك مجموعة هذه الرقائق د سم والمطلوب معرغة تسة قدرة هذا المحول .

الحسل

مساحة متطع التلب الحديدى = ٥ × ٥ر٢ = ٥ر١٢ سم٢ مربع مساحة متطع التلب = ٥ر١٢ × ٥ر١١ = ١٢٦٥١

ن قدرة المحول يمكن اعتبارها ١٥٠ وات بدلا من ١٥٦ وات هي غي صالح المحول .

حساب قطر السلك

۱ _ أوجد شدة التيار في المنف الابتدائي والملف الثانوي من القدرة وضيفط كل منهما .

٢ _ استعمل الرتم الثات (١٥٥٠) .

ن قطر السلك على الابتدائى ~ 0 ر \times \dot{V} شدة تيار الابتدائى \sim مم . . .

. . تعلر السلك غي . . وي = ١٥ ر . × الأشدة تيار الثانوي = مم

هذا ويمكن استعمال الرقم (٥) مع مساحة , قطع القلب الحديدى بالسنديمتر المربع في حالة ايجاد عدد لفات الفولت الواحد وذلك بتسمة العدد (٥) على مساحة مقدلع القاب .

نموذج كامل لمحول يراد لفسه

مثــــال

مجموعة رقائق محول فيها عرض لسان القلب ٥ر٢ سم وسسط مجموعة الرقائق ٥ سم يراد تنفيذ محول من هذه الرقائق يعمل على نمغط ٢٢٠ فولت ويعطى ١١٠ فولت.

الحسل

مساحة مقطع القلب الحديدى = $0 \times 0.7 = 0.71$ سم متحدة هذا المحول = $0.71 \times 0.71 = 10$ وات عدد لغات الغولت الواحد $0.1 \times 0.71 = 0.71 = 0.77$ لغة عدد لغات الابتدائى = $0.71 \times 0.77 = 0.77$ لغة عدد لغات الثانوى = $0.71 \times 0.77 = 0.77$ لغة عددلغات الثانوى = $0.71 \times 0.77 = 0.77$ لغة

شدة التيار في الابتدائي = ١٥٦ ÷ ٢٢٠ = ٧ر٠ أمبير شدة التيار في الثانوي = ١٥٦ ÷ ١١٠ = ١ر١ أمبير

. . قطر سلك الابتدائى على ٥٣ر . × ٧ ٧ر

= ٥٢٠ × ١٨٤٠ = ١٥٠٠م

... قطر مملك الثانوى = ٦٥٠ × ١ع ١٠١

 $= P\Gamma(\cdot \times PI_{\zeta}I = VV_{\zeta} \cdot \delta \sigma)$

بهذا النموذج الكامل للقدرة وتطر السلك وعدد اللفا تعمكن تنفيدة محول معلوم البيان من أي مجموعة رقائق .

توصيل ملفات المحولات ثلاثة أوجه

فى حالة التيار ذو النلاثة أوجه يمكن استعمال ثلاث محولات كل منها مستقل عن الآخر ويكون وجه واحد وذلك لرفع أو خفض قيمة ضغط الينبوع على أن يكون المحولات الثلاثة متماثلة تماما .


سى الله المسابقة المسعوبة تنفيذ هذه العملية السابقة بكل دقسة يمكن بطريقة الخرى السنعمال مجدر عة رقائق واحدة من مساج المحولات لها ثلاثة قوائم (قلوب ا بوجد على مل قلب منفين احدهما ولف ابتدائى والآخر ملف ثانوى قريمل بالطرق الاتية :

رك وصيل الملغات الابتدائية والماغات النانوية بتوصيلة النجمة ،

٢ - ووسيل الملفات الابتدائية والملفات الثانوية بتؤيسيلة الدلتا .

أوسيل المنفات الابتدائية نجمة والمنفات النانوية بتوصيلة الداتا.

١ - توف بل المانات الابتدائية داتا والمنات الثانوية بتوصيلة النجمة .



المحولات الأتوماتيكية

ظهر حديثا المحول الاتوماتيكي وهو الذي يعمل على ضبط الضغط على مالة النبوط أو الزيادة حربسا على سلامة الحمل و واذا كان هناك عدة انسواع لهدذا الحدول الا أن جميعها يعمسل بنظرية واحدة ويعطى نتيجة واحدة .

واذا كنت أقدم لك نووذج لهذا النوع من المحولات غانى اقدمه كمعلومة جديدة في باب المحولات يمكن الاستفادة منها في اعادة لف المحسول وعمل مثيل له .

مالحظية:

في هذا النهوذج وهو خاص بمحول انوماتيكي نج الآتي :

ا ـ عدد اللفات حشب الرسم (۲۲۳ ، ۲۳۸ ، ۱۰۳۱) هذه اللفات على قلب مستقل رقم (۱) . . .

۲ - عدد اللفات حسب الرسم (۱۱۰ ۲۶۲ ، ۵۲ ، ۲۵ ، ۱ ، ۱ ، ۲۸۲ ، ۸۱) على قلب آخر رقم (۲) .


٣ - عدد اللفات حسب الرسم (٣٧٨) على قلب آخر رقم (٣) .


؟ _ جميع هذه الملفات تلف من سلك قطر (٦ر ٠ مم) .

٥ - يستعمل مع هذا المحول مكثف ٥ ميكروغارد ٥٠٠ غولت .

٦ — القلب الحديدى لجميع الملفات واحد الا انه مقسم ثلاثة اقساء جميعها بعرض ٣٢ مم وسمك ٣٢ مم .


٧ - ، زود هذا المحول بلمبة اينساح عبارة عن ٦ فولت علما بأن خرج ملفها ٢ر٣ فولت وكذا مفتاح توصيل عادى .






تصميم آخر

هذا المحول الانومانيكي عبارة عن قلب واحد وبه ثفرة هوائية عند اتصال القلب بالحافظة وهو من رقائق قطعة واحدة به عملية التثبيت للفولت من (١٧٠ الى ٢٥٠ فونت) وعدد لفات ملفه (٥٢٠ لفة) من سلك قطره ١١ مم) أما لفات المصباح تكون حسب ضغطه .



عمليات توحيد التيار المتغير



العائره الكادله لتو**صي** موبه كامله مجوهات مندينه.

ترحید نضت موجه عبرطرید انجاه ماحد نی محول تندیمه او چه،

بأب الجداول الخاصة

4,40	1,00	7,50	5,40	5,00	5,00	6363	OACL	100	150	1999	٠, ۲	100.	1) &	35.	036.	7 35,	ميدرين
5,40	٠٠.	7,0.	1500	13	7	5,00	5,50	1240	1,0.	1,50	19.1.	17	30	3¢	74	زرده	2.17.7
٠٠٠	03	2,0.	6,11	1,40	4,0	5 :	SIVO	5,::	1,40	1,0.	150	۵۷۷	11	.,0	36	צנניש	ساحه ندفي
101	VA.	0:	10.	3	40.	50.	··>	10.	1:,	VO	0.	50	?	10	1.	Ü	· Sin

=	É	4	5	E	15	1	3	4	3	3	3	1	1	0,1	0,1	5	>	3	7	100	7
^	1	^	×	Z,	×	×0	ár	-X	ź	-K	-	-	16	716	T,	24	70	*	1	1.	16
1007	777	VA.	1000	21.5	5.17	12.5	1.15	37.7	1,9.	£, V.	0110	1,0	117.	V, TO	OACI,	177	1637	19,0	127	1. 32.	14
-	`	5,17	17.5	0.0	۲۱۶	1,5	1,0	3	67.3	100	4	V. V.	VAO	1.	N. W	1	14,0	177	-	زدد ۱۵۰	ن انغولت العا
	100	. 1.5	८वः	500	۲, ٥.	4,61	F. K.V	0	0160	4	7,40	9,40	11	15,0	147	14,0	7	1	,		عردلقات
	1,0	250	7	SVO	10.	570		1,10	110	02(1	17-	1921	٠٨٠.	٠٧٧٠	٠,٢٠	30.	.36.	77!	036		000
	×	XXX	ンズン	XXX	Ž	200	Ź	2	N.	7	1.00x	×	*	XX	χ'.	X	7	X	X	60	2
-	7	7	Z.	-	ん	- %	7	2			-	-	× 沦	×	× X	×	× /°,	×	X	(E.

قلب المدول وقدية القدرة

جدول قطر ومساحة مقطع أسلاك الملف وشدة التيار

الاستان المجد	dostal &	15° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10	Foods.	N. S.	NO.
نه	~	A	5-3		7
7	A. C.		.,	27.50	.2.0
10	3,51	١٠٠٠١ ا	J.15A	.7.70	2.7
15	2,07	17:11	٠,٠٠٢٩_	.>40	7.4
9	K719	9 · K	.,	17.90	٠٠.٧
٧	(,47	9:11	3778	.,1.0	33.9
7	5755	7.0	٧٩	.2110	171.
0	1,11	3>.4	290	V18	.711
\$2	1,00	2159	19.118	314.	715.
۲٦٠٠	177	37.45	271.0	.2/0	715
44.	1212	איע ק	.7.105	717	310
ζA	-,99.	17.10	.7.177	Y/C	1)10
50	1.007	12:01	13.60	-778	717
ςςò.	YVVC	.2.0 A	·2 · (6 V	-719	V/(·
55	PACC	.2.30	9.502	.76.	AIc-
10	7719	20.00	17.CA2	20	.>19
170.	-)00V	.). V.	7.515	.100	195.
10	70.4	.7.00	·7.427	300	170
12	1727	·9.9y	٠,٠٢٨٠	1,12	220
	.)244	.,1.7	.3.56.	1,00	207
14	MYC	.2113	17. 20.	יייכו	320
140.	17504	7160	7.19	·, cv	1,50
	11	1 .,140	7.0X	-) CA6	120
	1788.	-7110	, ·).0¥	1,267	1
90.	95A2	·J\oy	27.75	77.0	1
VA.	Cres	AFIC	.,.11	951	2 .,(7
N V-	2015	218:	-1.41	., 44	-,10.
A 4.	2000	3010	·;·vo	7.8	170
	- 1	75.0	A.	-940	
1. 160	2018	1	7.A7	1 - 1	-1
70.	75.01	1 .2017	3.91	1100	
	31916	12555	7,31	11.75	1
OA.	STACE	1 .7 (09	2010	7,7	
05.	3777	TYPE		11.178	

(تابع) جدول أسلاك اللف

الله الما	12.	32	1.1	1.5	17
300	80 % B	34,75	Le coll	137	31
01.	710EV	YCAA	Dile	711	17 ta
EV0	71874	3.80		110	गरव
٤٥.	1P>10	744.	7210	754	95.
٤٢٠	71577	7070	7189	750	725
. e q.	914.9	·124.	.1170	727	758
K A.	311.6	12.0	7109	TER	
44.	21.10	7555	27/4%	.,0.	
45.	7.94.	1130	2)01	901	75.8
٧	7.A 05	,,0	7197	300	170 .
80	J.YYA	17.0) (YA	909	300
_ (I)	175.0	346.) CAK	ורני.	.2.3:
Cin.	7.075	OJAC	35.6.8	1	.110
17.	7.200	1996.	OAYC	-142	
14.	7.490	11150	.) £ £ ¥		., 40
15.	7.X EN	1, 54.	100.5	201	
' 11.	7.KIN	1, 650	" OV.	.101.	
1	vo	1,75	.,787	1796	1,41,
٦.	7.587	- 1100.		1,-	.,90
אע	.1.CCK	<u></u>	2 A.V.	4.0	1,-
70	.).14.5	660	1000	MA	1,1.
00.	-7.100	5,00.	13/21	VCT	5,0
٤٥.	7.185	V 84.	1, 503	E31	1,4.
<u> </u>	311.0	٠, ٩٢٠	106.	1/27	·
K K.	.)93	1,0	V VV.	3,03	None
50	J NY	0) 15.			
< ६	·) ٧٧	O) VA.	C1 5.40		
<u></u>	·) V &	7,150			
/V :	219	7. 20.			
15	71.75	٧, ٠,٠	SI NE.	493	19.
16	-107	N1-	731 (9	6.4	(°,-
1.	.) [7]	9,0	٧,٨		
A	·1 K3	142.			50.

14.	10.	15.	1.	12	Α,	1,	.3	۲۷.	الحرك ١٠٠ مؤلمة
٠;	17.	15.	۲.	. V.	٠٤٠	210	17.	16.	ا لمحرك • إلى فولت
^	ス	-	~11	~	4	m-	-1	3 +	القدرة فتهادم
10:	11"	40.	00.	۲٧.	(0.	١٨.	150	1:	قدرة وات

14, V. 170. A.A.	11)1y. A.c.	111974. 311	1074. 176 1 711.	1.1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	11,- 17: 7,10	115- 10V 171.	-1,F. 100. 17.1°	VAY. 150 014.	.LO 36. NY	1.A. 070 01.	7,1. 17. 0,0.	1- 154 8x.	7,- 350. 17,1	۵, ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱	E.Y. 111 S.V.	1.4 LIG. 14.3	.AO 316 .L'A	(1,2, v) Sylo	الطور القطئ الطول
1,6.	156.	1,50	1,-	1,-	99.	.,90	.) A.	. V	· A C.	31.0	No.	., 60	.36.	0.36.		1)(1	356	١٤	اللاح
ζ	10	12	18	15	11	1	٩٠.	۸	¥	71.	0	۲.:	40.	· W.	(0.	S	10.	1:.	37.7


جدول لحساب شدة الميار (الأمبير-) في محركات التيار المتفبر وجه وثلاثة أوجه

ا بدول مساب شده التيارف الحركات

	·N		-	<i></i>		CHARLES OF	ال	MARTIN NO.	
6)		70	200	ستمر					
i)3.	DIM	7.0	۸۷.	٤١٥	11 .	0	71.	2,4	73
44	.00	1,1	11-4		1,555,545,54	1	٦,٠	4,10	40
200	,Y0	SIVO	1,7			174	29	2,47	17,7
240	と	7,0	5	5	ATI	40	1,1	٦,٠١	2,59
101	10	2,2	5,7	5,0	(14)	7	40	7,7	075
VO	(٦	410	410	47	5,7	7	1172	1,50
CC	٣	NA	0	0	1,15	7.1	5,1	10,1	104
٣	٤	11/0	7,7	7,0	0,00	0	4,7	50	17.5
٤	0,0	18,0	1,0			7,0	2,9	(0)1	C(b)
0,0	4,0	Si	110	11	1.18	.9	7,7	52.7	202
V,0	1.	21	10,0	18	NY	.16	PIA	27,1	7A, 8
1.	15,0	40	4.			10	110	.1.	05
11	10	40	۲۲	17	(-11	14	16,4	71	OY
10	5.	10	4.	51	57,0	64,	14,4	de	47
MA	50	78	44	70	YCA	54,0	4115	111	95
77	4.	VO	٤٤	٤٠	44	44	50,2	14.	111
٣.	2.	1.4	7.	00	040	50	727	WV	10.
LA	0.	177	45,0	דר	72	00	8.N; A	117	TA/
8.0	7.	151	VO	٨٠	AZ	70	29	307	172
00	VO	141	1.0	1		٨٠	707	410	(V)
NO	100	543	144	140	160	1.0	7.94	212	357

جدول قانون اوم والقدرة

		235			:	ی	:5	11	٠	•	٠	K	اب	_	حد		کن		! .	ور	عد	لا	1	ىذا	6	یق	طر	ن	c
U																ت	لد	غۇ		===	1	, a		الد	نة	غيه	_		١
ı															ببر	ا ربد				1	:11		2.0	_^^	ä	شيه	-	9	٢
R													2				۳.	او	-	27	i	0	تاو	11	ű,	q.1.4			٣
P																	٠	١	4			,	ند	11	3	قس			1



مطبعت الجسلاوى

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٨٢ / ١٩٨٢